

104-44-7818

MOTC-IOT-103-H1DA003

港灣與濱海地區構造物現況 調查與維護之研究(4/4)



交通部運輸研究所

中華民國 104 年 5 月

104-44-7818

MOTC-IOT-103-H1DA003

港灣與濱海地區構造物現況 調查與維護之研究(4/4)

著 者：陳桂清、柯正龍、羅建明

交通部運輸研究所

中華民國 104 年 5 月

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究.
(4/4) / 陳桂清, 柯正龍, 羅建明著. -- 初版. -- 臺北
市 : 交通部運研所, 民 104.05
面 ; 公分
ISBN 978-986-04-4593-0(平裝)

1.港埠工程 2.港埠管理

443.2

104005243

港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(4/4)

著 者：陳桂清、柯正龍、羅建明

出版機關：交通部運輸研究所

地 址：10458 臺北市敦化北路 240 號

網 址：www.ihmt.gov.tw (中文版>中心出版品)

電 話：(04)26587188

出版年月：中華民國 104 年 5 月

印 刷 者：群彩印刷科技股份有限公司

版(刷)次冊數：初版一刷 70 冊

本書同時登載於交通部運輸研究所港灣技術研究中心網站

定 價：200 元

展 售 處：

交通部運輸研究所運輸資訊組•電話：(02)23496880

國家書店松江門市：10485 臺北市中山區松江路 209 號 F1•電話：(02) 25180207

五南文化廣場：40042 臺中市中山路 6 號•電話：(04)22260330

GPN : 1010400429

ISBN : 978-986-04-4593-0 (平裝)

著作財產權人：中華民國(代表機關：交通部運輸研究所)

本著作保留所有權利，欲利用本著作全部或部份內容者，須徵求交通部
運輸研究所書面授權。

港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究
(4/4)

交通部運輸研究所

GPN : 1010400429
定價 : 200 元

交通部運輸研究所自行研究計畫出版品摘要表

出版品名稱：港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(4/4)			
國際標準書號 ISBN978-986-04-4593-0 (平裝)	政府出版品統一編號 1010400429	運輸研究所出版品編號 104-44-7818	計畫編號 103-H1DA003
主辦單位：港灣技術研究中心 主管：邱永芳 計畫主持人：陳桂清 研究人員：柯正龍、羅建明 參與人員：陳毓清、李昭明、何木火、陳義松、李春榮、陳志遠 聯絡電話：04-26587188 傳真號碼：04-26564418			研究期間 自 103 年 01 月 至 103 年 12 月
關鍵詞：耐久性、腐蝕、港灣設施、維護管理系統			
<p>摘要：</p> <p>港灣構造物及濱海建物所處之環境，長年處於風浪作用下，隨時間增加逐漸造成材料劣化、結構變形、節點扭曲等損壞現象，一旦較大風浪作用時，則嚴重損害，常無法修護而必須花數倍乃至數十倍的經費來重建。因此，若能有完善的檢測與維護機制，則不僅能提早發現有問題的設施，在造成大規模損壞前予以補強，防範於未然，在平常的管理、經營中，更能進一步避免港灣設施災難的發生。</p> <p>本計畫以五大國際商港之港灣碼頭與濱海地區構造物之現況進行安全調查研究，探討重點為現地檢測、安全分析、效能評估與維修工法，並建置維護管理機制及大氣腐蝕環境分類資訊系統，以利於構造物邁向檢測及管理自動化及制定防蝕策略，提供未來設計與維護之參考依據。</p> <p>本年度為4年期計畫之第4年，分為兩個子計畫來執行。子計畫一：港灣碼頭及濱海建物現況調查，子計畫二：大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究。主要內容包含文獻研析、檢測方法與檢測程序之擬訂、構造物劣損評估與維護機制及建置大氣腐蝕環境分類資訊系統。本年完成項目如下；子計畫一：(1)安平及基隆港區碼頭及防波堤之岸上目視及非破壞性檢測；(2)金門縣料羅、水頭與九宮三港區碼頭陸上及水下調查；(3)前述港區碼頭鋼樁厚度檢測與防蝕效能評估；(4)建置基隆港港灣構造物維護管理系統。(4)漁港碼頭碼頭及防波堤現況調查。子計畫二：(1)蒐集整理分析國內外大氣腐蝕文獻與國內氣象資料，(2)依據中國國家標準CNS，就金屬及合金之大氣腐蝕性污染測定方法，進行臺灣全島之大氣腐蝕劣化因子調查，(3)標準試片製作與現地暴露試驗之腐蝕速率量測，(4)金屬材料碳鋼與大氣腐蝕因子關聯性研究。(5)完成大氣腐蝕環境分類資料庫建置研究。</p>			

成果效益：

- 1.本計畫碼頭現況調查成果可供港務單位做維護策略參考外，採用或建置之檢測方法與實施流程，亦可提供港務公司應用於碼頭設施維護管理作業與本所進行港灣構造物後續相關研究之重要參考。
- 2.本計畫研究金屬材料大氣腐蝕試驗成果，可提供鐵公路、港務及相關單位作為金屬材料選用依據，以達到符合各地區腐蝕環境，確保各公共工程如橋梁、碼頭等重大建設構造物，達到或超出設計使用年限，並避免或減少工安事件發生，降低社會成本及提高經濟效益。
- 3.在經濟效益上，可藉由掌握碼頭與橋梁及其他公共工程之劣化異狀，有效維護或採用適當防蝕設計，減少資源與經費浪費。

提供政府單位應用情形：

- 1.本計畫碼頭現況調查成果，已建置於「碼頭設施維護管理系統」，可提供航港局推動港灣構造物之維護管理政策規劃使用。
- 2.本計畫建置之「臺灣大氣腐蝕環境分類資訊系統」，已推廣至公路、港務及相關單位使用。
- 3.所建置資料庫含各港圖文屬性資料，隨時可提供本所及公路、港務單位研究分析、開發規劃之需用。

出版日期	頁數	定價	本出版品取得方式
104 年 5 月	306	200	凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按定價價購。

機密等級：

密 機密 極機密 絕對機密

(解密條件： 年 月 日解密，公布後解密，附件抽存後解密，

工作完成或會議終了時解密，另行檢討後辦理解密)

普通

備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS
INSTITUTE OF TRANSPORTATION
MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

TITLE: The Study of Field Surveying And its Maintenance on Harbor and Near Seashore Structures
(4/4)

ISBN	GOVERNMENT PUBLICATIONS NUMBER	IOT SERIAL NUMBER	PROJECT NUMBER
978-986-04-4593-0 (pbk)	1010400429	104-44-7818	103-H1DA003

DIVISION: HARBOR & MARINE TECHNOLOGY CENTER DIVISION DIRECTOR: Yung-fang Chiu PRINCIPAL INVESTIGATOR: Kuei-ching Chen PROJECT STAFF: Jeng-long Ko, Chien-ming Lo PROJECT TECHNICIAN: Y. Q. Chen, Z. M. Lee, M. H. He, Y. S. Chen, C. R. Lee, Z.Y. CHEN. PHONE:04-26587188 FAX:04-26564418	PROJECT PERIOD FROM January 2014 TO December 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

KEY WORDS: Durability, Corrosion, Port facility, Maintenance management system

Abstract:

Harbor and near seashore structures suffer long-term confrontation with wave ingressions. The damaged phenomena of constructing material degradation, structures distortion and nod distortion have gradually taken place. Once huge waves surge, they cause serious damage to structures, even causing them to collapse; a large budget is needed to rebuild. Therefore, if there is a good inspecting method and maintenance mechanism, many structures' deterioration phenomena will be found at an early stage, and further reinforced warning methods can be taken before huge damage takes place to prevent port facility disasters.

The study will focus on structures field surveying and their safety evaluation of five major international harbors and near seashore area. The plan tasks include structures field inspection, safety analysis and its function evaluations. The structures maintenance system and atmospheric corrosion environmental classification will also be done in the study. Through above mentioned study scopes, structures field inspection, management and anti-corrosion strategies will be founded and provide to related authorities to make the maintenance policy.

The project is a four-year period study. This year, in fourth-year phase, the study is executed as two sub-projects which as follows: sub-project 1; field inspection of harbor and near seashore structures, sub-project 2; the study of atmospheric corrosion factors investigation and its corrosion environmental classification. The study subjects included literatures review and study, inspecting methods and surveying processes drafted, structures deteriorated evaluation & atmospheric corrosion environmental classification mechanism, and establishing an atmospheric corrosion environmental classification system. The jobs of the fourth year were finished as follow; Sub-project 1: (1) Visual inspecting with Non-destructed testing of wharf and embankment at Anpin & Keelung harbors were done. (2) Wharves and its underwater members of Liawluo, Shweitou & Jeougong harbors were investigated at Kimmen. (3) Piers thickness and its anti-corrosion efficiency of above surveyed structures were measured and evaluated. (4) A

management and maintenance system of harbor wharf at Keelung Harbor was established. Sub-project 2: (1) collection of atmospheric corrosion related documentation and yearly meteorological data; (2) investigations of atmospheric pollutions in accordance with CNS standard; (3) sample preparation and corrosion rate measurement of metals in accordance with CNS standard; (4) corrosion factor correlation of metal material steel; and (5) classification of atmospheric corrosivity in Taiwan. Benefits and applications:

The benefit of the project achievements would provide Harbor Company to draw up a strategy of facilities maintenance. The relative inspecting methods and procedures in the study could also be applied in harbor-facilities management system, and will lead to further study in the future. In addition, results obtained from atmospheric corrosion tests could also provide appropriate metals & alloys applied in construction material and meet local corrosion environmental requirements. Thus, it could assure all public engineering constructions such as bridge, wharf structures to meet the life-service design or even longer, and avoid or reduce engineering tragedies happening. It would also reduce social cost and enhance economic efficiency.

DATE OF PUBLICATION	NUMBER OF PAGES	PRICE	CLASSIFICATION <input type="checkbox"/> RESTRICTED <input type="checkbox"/> CONFIDENTIAL <input type="checkbox"/> SECRET <input type="checkbox"/> TOP SECRET <input checked="" type="checkbox"/> UNCLASSIFIED
May 2015	306	200	

The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications.

港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(4/4)

目 錄

中文摘要	I
英文摘要	III
圖目錄	IX
表目錄	XVII
第一章 緒論	1-1
第二章 研究計畫概述	2-1
2.1 研究時程	2-1
2.2 計畫摘要與研究內容	2-1
2.2.1 子計畫(一)：港灣碼頭與濱海建物之現況調查	2-1
2.2.1.1 計畫摘要	2-1
2.2.1.2 研究內容	2-2
2.2.2 子計畫(二)：大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究	2-4
2.2.2.1 計畫摘要	2-4
2.2.2.2 研究內容	2-4
2.2.3 子計畫(三)：港灣混凝土構造物修補材料與工法之研究	2-6
2.2.3.1 計畫摘要	2-6
2.2.3.2 研究內容	2-7
第三章 港灣碼頭及濱海建物之現況調查	3-1

3.1 研究方法與步驟.....	3-1
3.1.1 構造物及維修資料蒐集	3-2
3.1.1.1 構造物基本資料蒐集	3-2
3.1.1.2 檢測及維修資料蒐集	3-2
3.1.2 岸上目視調查.....	3-2
3.1.3 非破壞性檢測、半破壞性檢測與室內試驗.....	3-3
3.1.3.1 非破壞性檢測.....	3-3
3.1.3.2 半破壞性檢測與室內試驗.....	3-7
3.1.4 鋼構造物檢測.....	3-11
3.1.4.1 鋼板（管）樁厚度檢測.....	3-11
3.1.4.2 防蝕系統檢測.....	3-12
3.1.5 港灣構造物維護管理系統建置.....	3-14
3.2 調查結果與討論	3-15
3.2.1 安平港現況調查	3-15
3.2.1.1 安平港 3 號碼頭.....	3-16
3.2.1.2 安平港 4 號碼頭.....	3-23
3.2.2 基隆港現況調查	3-28
3.2.2.1 基隆港東 2 碼頭.....	3-29
3.2.2.2 基隆港東 3 碼頭.....	3-35
3.2.2.3 基隆港東 4 碼頭.....	3-40
3.2.2.4 基隆港西 9 碼頭.....	3-45
3.2.2.5 基隆港西 10 碼頭.....	3-51
3.2.3 金門縣料羅、水頭及九宮港區現況調查.....	3-56

3.2.3.1 基本資料及現地目視檢測.....	3-57
3.2.3.2 浮動碼頭基樁及浮箱檢測.....	3-62
3.2.3.3 非破壞性檢測、半破壞性檢測與室內試驗.....	3-73
3.2.4 港灣構造物維護管理系統建置.....	3-79
3.2.4.1 年度增修項目	3-79
3.2.4.2 系統基本資料擴充與巡查資料建置.....	3-84
3.2.4.3 儀器檢測記錄模組建置.....	3-88
3.2.5 漁港現況調查.....	3-93
3.2.5.1 王功漁港.....	3-93
3.2.5.2 箔仔寮漁港.....	3-95
3.2.5.3 東石漁港.....	3-98
3.2.5.4 布袋漁港.....	3-102
3.2.5.5 將軍漁港.....	3-106
3.2.5.6 安平漁港.....	3-109
第四章 大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類.....	4-1
4.1 氯鹽沉積速率	4-1
4.1.1 氯鹽沉積速率垂直試驗線之比較	4-1
4.1.2 氯鹽沉積速率季節性之比較	4-1
4.2 二氧化硫沉積速率	4-2
4.2.1 二氧化硫沉積速率之範圍	4-2
4.2.2 二氧化硫沉積速率之特定區比較	4-3
4.2.3 二氧化硫沉積速率季節性之比較	4-3
4.3 金屬腐蝕速率調查結果	4-4

4.3.1 各金屬大氣腐蝕環境分類	4-4
4.3.2 金屬腐蝕速率一年期垂直試驗線之比較	4-4
4.3.3 金屬腐蝕速率一年期特定測站之比較	4-5
4.4 各金屬腐蝕速率季節性之比較	4-5
4.4.1 金屬腐蝕速率垂直試驗線季節性之比較	4-5
4.4.2 金屬腐蝕速率特定測站季節性之比較	4-6
第五章 結論與建議.....	5-1
5.1 結論	5-1
5.2 建議	5-3
5.3 研究成果之效益	5-4
5.4 提供政府單位應用情形	5-5
參考文獻	參-1
附錄一 安平港 3 號碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 1-1
附錄二 安平港 4 號碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 2-1
附錄三 基隆港東 2 號碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 3-1
附錄四 基隆港東 3 號碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 4-1
附錄五 基隆港東 4 號碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 5-1
附錄六 金門水頭港區大小金浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表 ...	附錄 6-1
附錄七 金門水頭港區小三通 1 浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 7-1
附錄八 金門水頭港區大小金浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表 ...	附錄 8-1
附錄九 金門水頭港區蔓船鋼板厚度檢測紀錄表	附錄 9-1
附錄十 金門九宮港區大小金浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表 .	附錄 10-1

圖 目 錄

圖 3.1 調查流程	3-2
圖 3.2 鋼筋腐蝕電位量測示意圖	3-5
圖 3.3 保護層厚度測定儀	3-6
圖 3.4 鑽心試體中性化試驗情形	3-7
圖 3.5 鑽心試體切割	3-9
圖 3.6 試體之蓋平	3-9
圖 3.7 試體之抗壓試驗	3-9
圖 3.8 抗壓機讀取之數據	3-9
圖 3.9 試樣浸泡於蒸餾水煮沸	3-10
圖 3.10 靜置 24 小時後過濾之澄清液	3-10
圖 3.11 離子層析儀試驗 1	3-10
圖 3.12 離子層析儀試驗 2	3-10
圖 3.13 測厚儀量測之示意圖	3-11
圖 3.14 防蝕效果的判定方法	3-13
圖 3.15 電位測定示意圖	3-13
圖 3.16 陽極尺寸測定示意圖	3-14
圖 3.17 安平港 3 號、4 號碼頭位置圖	3-16
圖 3.18 安平港 3 號、4 號碼頭結構型式	3-17
圖 3.19 PU-32 U 型鋼板樁型式	3-17

圖 3.20 安平港 3 號、4 號碼頭鋼板樁陽極塊配置.....	3-17
圖 3.21 安平港鋼板樁碼頭陽極塊及電位測試裝置詳圖.....	3-18
圖 3.22 安平港 3 號碼頭現況(103 年 9 月 2 日)	3-19
圖 3.23 安平港 3 號碼頭車擋鐵框生鏽情形.....	3-19
圖 3.24 安平港 3 號碼頭海生物敲除後之鋼板樁表面.....	3-20
圖 3.25 安平港 3 號碼頭鋼板樁厚度量測情形.....	3-20
圖 3.26 安平港 3 號碼頭平均腐蝕速率與檢測水深之關係.....	3-21
圖 3.27 安平港 4 號碼頭現況(103 年 9 月 3 日)	3-24
圖 3.28 安平港 4 號碼頭車擋鐵框生鏽情形.....	3-24
圖 3.29 安平港 4 號碼頭鋼板樁厚度量測情形.....	3-25
圖 3.30 安平港 4 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率與檢測水深之關係 ..	3-26
圖 3.31 基隆港東 2 至東 4 碼頭位置	3-28
圖 3.32 基隆港東 2 至東 4 碼頭結構型式.....	3-29
圖 3.33 Z-38 鋼板樁型式	3-29
圖 3.34 基隆港東 2 碼頭現況(103.8.12)	3-30
圖 3.35 基隆港東 2 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.12).....	3-31
圖 3.36 基隆港東 2 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係	3-33
圖 3.37 基隆港東 3 碼頭現況(103.8.13).....	3-36
圖 3.38 東 3 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.13).....	3-36
圖 3.39 東 3 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係.....	3-38
圖 3.40 基隆港東 4 碼頭現況(103.8.14)	3-41

圖 3.41 基隆港東 4 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.14)	3-41
圖 3.42 基隆港東 4 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係 ..	3-43
圖 3.43 基隆港西 9 及西 10 碼頭結構型式.....	3-45
圖 3.44 基隆港西 9 碼頭調查現況(103.11.02).....	3-45
圖 3.45 基隆港西 9 碼頭岸壁鋼筋混凝土劣化現況.....	3-46
圖 3.46 基隆港西 9 碼頭底版水下檢測照片	3-51
圖 3.47 基隆港西 10 碼頭調查時水下作業情形.....	3-52
圖 3.48 基隆港西 10 碼頭底版水下檢測照片	3-56
圖 3.49 金門料羅港區、水頭港區、九宮港區位置圖	3-57
圖 3.50 料羅港碼頭及防波堤配置圖	3-58
圖 3.51 料羅港碼頭及防波堤現況(103.05)	3-59
圖 3.52 水頭港碼頭及防波堤配置圖	3-60
圖 3.53 水頭港碼頭及防波堤現況(103.05)	3-60
圖 3.54 九宮港碼頭及防波堤現況(103.05)	3-61
圖 3.55 九宮港碼頭及防波堤現況(103.05)	3-62
圖 3.56 浮動碼頭平面圖(以水頭大小金 CD 區為例)	3-63
圖 3.57 浮箱配件平面配置圖(以水頭大小金 CD 區為例)	3-63
圖 3.58 浮箱一般配置圖	3-64
圖 3.59 浮箱附屬設施平面配置圖	3-64
圖 3.60 浮動碼頭基樁斷面圖	3-65
圖 3.61 陰極防蝕陽極塊詳圖	3-65

圖 3.62 浮動碼頭線地目視情形	3-65
圖 3.63 浮動碼頭基樁鋼材厚度量測情形	3-66
圖 3.64 水頭及九宮浮動碼頭浮箱電位量測結果	3-70
圖 3.65 非破壞性檢測現地作業情形	3-75
圖 3.66 基隆港西防波堤基本資料庫	3-80
圖 3.67 基隆港西防波堤基本資料模組頁面	3-80
圖 3.68 基隆港東、西防波堤基本資料查詢	3-80
圖 3.69 基隆港西防波堤基本資料模組頁面	3-81
圖 3.70 基隆港東、西防波堤基本資料查詢	3-81
圖 3.71 基隆港西防波堤經常巡查選單	3-81
圖 3.72 基隆港西防波堤經常巡查資料新增頁面	3-82
圖 3.73 基隆港西防波堤定期檢測選擇目視巡查或儀器檢測頁面 ..	3-82
圖 3.74 基隆港西防波堤定期檢測(目視)表單頁面	3-83
圖 3.75 基隆港西防波堤定期檢測(目視)構件劣化資料輸入頁面	3-83
圖 3.76 基隆港西防波堤特別巡查構件劣化資料輸入頁面	3-84
圖 3.77 基隆港碼頭資料建置情形	3-85
圖 3.78 基隆港防波堤資料建置情形	3-85
圖 3.79 基隆港西 33B 號碼頭經常巡查	3-85
圖 3.80 基隆港西 19 號碼頭定期檢測	3-85
圖 3.81 基隆港西 31 號碼頭經常巡查結果	3-86
圖 3.82 基隆港西 7 號碼頭經常巡查結果	3-86

圖 3.83 基隆港西 31 號碼頭經常巡查報表產出-1	3-86
圖 3.84 基隆港西 31 號碼頭經常巡查報表產出-2	3-86
圖 3.85 維修排序模組選擇.....	3-87
圖 3.86 基隆港西 31 號碼頭緊急維修處置對策列表.....	3-87
圖 3.87 基隆港西防波堤側站點位圖	3-88
圖 3.88 防波堤定期檢測選擇.....	3-89
圖 3.89 防波堤目視巡查與儀器檢測選擇.....	3-89
圖 3.90 防波堤儀器檢測資料新增.....	3-89
圖 3.91 基隆港西防波堤高程測量新增頁面.....	3-89
圖 3.92 基隆港西防波堤高程測量歷史資料.....	3-90
圖 3.93 基隆港西防波堤 2011/05/10 高程資料	3-90
圖 3.94 碼頭儀器檢測資料新增頁面.....	3-91
圖 3.95 腐蝕電位量測資料輸入頁面	3-92
圖 3.96 儀器檢測報告上傳頁面	3-92
圖 3.97 王功漁港港區平面配置圖	3-93
圖 3.98 王功漁港碼頭及護岸結構型式	3-94
圖 3.99 箔仔寮漁港平面配置圖	3-96
圖 3.100 箔仔寮漁港碼頭及防波堤結構型式	3-98
圖 3.101 東石漁港碼平面配置圖	3-99
圖 3.102 東石漁港碼頭及防波堤結構型式	3-100
圖 3.103 東石漁港碼頭現況(103 年 5 月)	3-101

圖 3.104 布袋漁港平面配置圖	3-102
圖 3.105 布袋漁港碼頭及防波堤結構型式.....	3-104
圖 3.106 布袋漁港調查時現況(103 年 5 月)	3-105
圖 3.107 將軍漁港港區平面配置圖	3-106
圖 3.108 將軍漁港碼頭及防波堤結構型式.....	3-108
圖 3.109 將軍漁港調查時現況(103 年 5 月)	3-109
圖 3.110 安平漁港平面配置圖	3-111
圖 3.111 安平漁港碼頭及防波堤結構型式.....	3-112
圖 3.112 安平漁港調查時現況(103 年 5 月)	3-114
圖 4.1 2010.09-2014.09 氯鹽沉積速率在各垂直試驗線之比較圖	4-7
圖 4.2 2010.09-2013.12 秋季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖	4-8
圖 4.3 2010.12-2014.03 冬季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖	4-8
圖 4.4 2011.03-2014.06 春季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖	4-9
圖 4.5 2011.06-2014.09 夏季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖	4-9
圖 4.6 2010.09-2014.09 特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖 ..	4-10
圖 4.7 2010.09-2014.09 工業區特定試驗點二氧化硫沉積速率比較圖	4-11
圖 4.8 2010.09-2014.09 火力電廠特定試驗點二氧化硫沉積速率比較圖	4-12
圖 4.9 2010.09-2014.09 石化特定試驗點二氧化硫沉積速率比較圖 ...	4-13
圖 4.10 2010.09-2014.09 高鐵特定試驗點二氧化硫沉積速率比較圖	4-14
圖 4.11 2010.09-2013.12 秋季特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖	4-15

圖 4.12 2010.12-2014.03 冬季特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖	4-16
圖 4.13 2011.03-2014.06 春季二氧化硫沉積速率在各試驗線之比較圖	4-17
圖 4.14 2011.06-2014.09 夏季二氧化硫沉積速率在各試驗線之比較圖	4-18
圖 4.15 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線碳鋼腐蝕速率比較圖 ...	4-19
圖 4.16 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線鋅腐蝕速率比較圖	4-19
圖 4.17 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線銅腐蝕速率比較圖	4-20
圖 4.18 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線鋁腐蝕速率比較圖	4-20
圖 4.19 2010-2013 一年期特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖	4-21
圖 4.20 2010-2013 一年期特定測站鋅腐蝕速率比較圖	4-21
圖 4.21 2010-2013 一年期特定測站銅腐蝕速率比較圖	4-22
圖 4.22 2010-2013 一年期特定測站鋁腐蝕速率比較圖	4-22
圖 4.23 2010.09-2013.12 秋季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-23
圖 4.24 2010.12-2014.03 冬季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-23
圖 4.25 2011.03-2014.06 春季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-24
圖 4.26 2011.06-2014.09 夏季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-24
圖 4.27 2010.09-2013.12 秋季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-25
圖 4.28 2010.12-2014.03 冬季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-25
圖 4.29 2011.03-2014.06 春季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-26
圖 4.30 2011.06-2014.09 夏季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-26
圖 4.31 2010.09-2013.12 秋季 銅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-27
圖 4.32 2010.12-2014.03 冬季銅腐蝕速率在各試驗線比較圖	4-27

- 圖 4.33 2011.03-2014.06 春季銅腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-28
- 圖 4.34 2011.06-2014.09 夏季銅腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-28
- 圖 4.35 2010.09-2013.12 秋季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-29
- 圖 4.36 2010.12-2014.03 冬季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-29
- 圖 4.37 2011.03-2014.06 春季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-30
- 圖 4.38 2011.06-2014.09 夏季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖 4-30
- 圖 4.39 2010.09-2013.12 秋季特定測站碳鋼金屬腐蝕速率比較圖..... 4-31
- 圖 4.40 2010.12-2014.03 冬季特定測站碳鋼金屬腐蝕速率比較圖..... 4-31
- 圖 4.41 2011.03-2014.06 春季特定測站碳鋼金屬腐蝕速率比較圖..... 4-32
- 圖 4.42 2011.06-2014.09 夏季特定測站碳鋼金屬腐蝕速率比較圖 4-32
- 圖 4.43 2010.09-2013.12 秋季特定測站鋅金屬腐蝕速率比較圖 4-33
- 圖 4.44 2010.12-2014.03 冬季特定測站鋅金屬腐蝕速率比較圖 4-33
- 圖 4.45 2011.03-2014.06 春季特定測站鋅金屬腐蝕速率比較圖 4-34
- 圖 4.46 2011.06-2014.09 夏季特定測站鋅金屬腐蝕速率比較圖 4-34
- 圖 4.47 2010.09-2013.12 秋季特定測站銅金屬腐蝕速率比較圖 4-35
- 圖 4.48 2010.12-2014.03 冬季特定測站銅金屬腐蝕速率比較圖 4-35
- 圖 4.49 2011.03-2014.06 春季特定測站銅金屬腐蝕速率比較圖 4-36
- 圖 4.50 2011.06-2014.09 夏季特定測站銅金屬腐蝕速率比較圖 4-36
- 圖 4.51 2010.09-2013.12 秋季特定測站鋁金屬腐蝕速率比較圖 4-37
- 圖 4.52 2010.12-2014.03 冬季特定測站鋁金屬腐蝕速率比較圖 4-37
- 圖 4.53 2011.03-2014.06 春季特定測站鋁金屬腐蝕速率比較圖 4-38
- 圖 4.54 2011.06-2014.09 夏季特定測站鋁金屬腐蝕速率比較圖 4-38

表 目 錄

表 3-1 反彈值與混凝土表面推估所得抗壓強度之關係	3-3
表 3-2 電阻係數與鋼筋腐蝕速率之關係	3-4
表 3-3 鋼筋腐蝕電位與腐蝕機率關係	3-5
表 3-4 鋼筋混凝土之最小保護層厚度(CNS 3050).....	3-6
表 3-5 圓柱試體長度直徑比	3-9
表 3-6 超音波脈波速度與混凝土品質之關係	3-10
表 3-7 氯離子與鋼筋腐蝕機率之關係	3-11
表 3-8 安平港 3 號、4 號碼頭碼頭構造物背景資料	3-16
表 3-9 安平港 3 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率	3-21
表 3-10 安平港 3 號碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表	3-22
表 3-11 安平港 3 號碼頭犧牲陽極發生電位檢測紀錄表	3-23
表 3-12 安平港 4 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率檢測結果	3-25
表 3-13 安平港 4 號碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表	3-26
表 3-14 安平港 4 號碼頭犧牲陽極發生電位檢測紀錄表	3-27
表 3-15 基隆港東 2 至東 4 碼頭鋼板樁背景資料	3-28
表 3-16 Z-38 鋼板樁斷面性能.....	3-30
表 3-17 基隆港東 2 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率	3-32
表 3-18 基隆港東 2 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表	3-34

表 3-19 基隆港東 2 碼頭犧牲陽極發生電位檢測結果	3-35
表 3-20 基隆港東 3 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率	3-38
表 3-21 基隆港東 3 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表	3-39
表 3-22 基隆港東 3 碼頭犧牲陽極發生電位檢測結果	3-40
表 3-23 基隆港東 4 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率	3-42
表 3-24 基隆港東 4 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表	3-44
表 3-25 基隆港西 9 號碼頭底版檢測結果示意	3-46
表 3-26 基隆港西 10 號碼頭底版檢測結果示意	3-52
表 3-27 水頭及九宮港區浮動碼頭與躉船之資本資料	3-62
表 3-28 金門水頭大小金浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果	3-67
表 3-29 金門水頭小三通 1 浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果	3-67
表 3-30 金門水頭小三通 2 浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果	3-68
表 3-31 金門九宮大小金浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果	3-68
表 3-32 金門水頭大小金浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果 ..	3-71
表 3-33 金門水頭小三通 1 動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果 ..	3-71
表 3-34 金門水頭小三通 2 浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果 ..	3-72
表 3-35 金門九宮大小金浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果 ..	3-72
表 3-36 現地非破壞性檢測結果	3-76
表 3-37 碼頭混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果	3-77
表 3-38 碼頭混凝土鑽心試體超音波脈波速度量測結果	3-78
表 3-39 碼頭混凝土鑽心試體氯離子檢測結果	3-79

表 3-40 基隆港西 16 號碼頭腐蝕電位檢測表 3-91

表 3-41 安平漁港主要設施 3-110

第一章 緒論

臺灣為一四面環海之島嶼區域，海岸線綿延長達一千多公里，沿岸大小灣嶼及港口眾多，屬於亞熱帶氣候，夏秋兩季常有颱風發生。港灣及濱海地區之構造物諸如碼頭、防波(海)堤、建物、公路橋樑…等，大多屬於一般土建工程建物，其建造材料大致以鋼筋混凝土與鋼材(構)等兩大類為主。由於位處海域地帶，上述各類型土工建物或設施常年處於海洋惡劣環境下，必須長期承受波浪、暴潮及暴風侵襲，又地處環太平洋地震帶上，地震發生頻繁，常有強烈地震發生，影響港灣及濱海構造物安全之變數繁多，要做好維護管理極為不易，又面臨腐蝕嚴酷之海洋環境，構造物更易受損且加速劣化，因此，承受潛伏性與立即性損壞之威脅機率甚高。

依據 交通部「重建國際門戶，提升國家競爭力」及「推動永續綠運輸，符合節能減碳」等 2 大施政方向，臺灣地區主要工商港口為達現階段重建臺灣在東亞運輸樞紐地位及再造臺灣 21 世紀競爭力之目的，必須強化其港灣設施之使用效能，以提升其服務能量與品質，方能重塑國際港埠核心價值，並促進地方發展。

臺灣主要港口轄區內大多數港口設施，不論為鋼材(構)或鋼筋混凝土構造物，其使用迄今多已超過 40 年以上，均屬老舊設施，近幾年來已不斷發生諸如碼頭混凝土劣化及鋼筋腐蝕(斷裂)、土壤液化、終致崩塌損壞等情形，濱海地區之橋樑與建物亦出現同樣問題。如何因應構造物劣化損壞維修之需要，建立一套維護管理機制更凸顯其重要性。

維護管理機制其主要目的為確保構造物使用安全及延長其使用年限，以往公共工程與重要設施大都較注重興建，或發現嚴重問題後才開始想進行全面修護，對於日常之調查維護作業，經常僅編列少數或無維護經費，故其維護效益甚低至無，設施任其持續劣化終致損壞，最後淪為不能使用之命運。如何將現有之設施達到最有效率之使用，避免修護及龐大重建經費之耗費外，其營運停頓造成之損失更難以估

計。為此，構造物維護管理機制之建立，必為未來各項工程領域刻不容緩之課題，方能達成其永續經營。港灣及濱海橋樑等構造物之維護管理當然不應自外於主流趨勢。因應世界潮流與營建主流趨勢，未來國內公共工程等構造物，其維護管理所佔之權重，將比興建或全面維修更形重要。港灣及濱海構造物之劣化損壞，其維修工法與維修材料之研發應用，將為本計劃重要研究課題之一。

本計畫為期 4 年，主要乃藉由構造物現況及大氣環境因子調查，以了解構造物劣化狀況及探討其發生機理，並依據材料在大氣腐蝕環境分類特性及現況檢測與評估結果，選用適當之維修工法與維修材料，建立一套完整維護管理作業機制。研究期程自民國 100 年至 103 年止，研究內容分為三個子計畫；子計畫(1)港灣碼頭及濱海建物之現況調查：主要以臺灣地區(包含澎湖、金門等)之商漁港區之碼頭設施及其周邊鄰近濱海地區(帶)之重要土建構造物諸如一般建物、橋樑…等，進行現況調查與評估，擬定破壞檢測程序、詳細檢測、安全評估方式，期能建置一套完整之維護管理機制，以利於日後港灣及濱海地區構物之維護管理。子計畫(2)大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究：主要將長期蒐集臺灣地區(包含澎湖、金門)各地之大氣腐蝕因子試驗數據，進行金屬材料大氣腐蝕環境分類並建置「大氣腐蝕因子」資料庫，以提供國內工程界在防蝕設計、保護之參考。子計畫(3) 混凝土構造物修補材料與工法之研究：主要乃為提升國內港灣鋼筋混凝土構造物的修復或補強技術水準，並研擬適合於海洋環境下之修補材料與維修工法手冊，以降低構造物生命週期成本。子計畫(3) 101 年度因已完成階段性研究，102 及本(103)年度未繼續辦理。

本年度為計畫執行之第 4 年，各子計畫執行內容；子計畫(1)港灣碼頭及濱海建物之現況調查：除賡續執行港灣構造物及濱海建物現況調查外，並精進探討檢測方法與檢測程序、構造物之劣損評估及維護機制。調查對象原訂為高雄及安平兩港區，惟為配合基隆港務分公司實際需要，且高雄港近期多項重大工程正施工中，故調整為安平與基隆港，並另增加金門縣料羅、水頭與九宮三個港區，工作項目包含：(1)

安平及基隆港區碼頭及防波堤之岸上目視及非破壞性檢測；(2)金門縣料羅、水頭與九宮三港區碼頭陸上及水下調查；(3)前述港區碼頭鋼樁厚度檢測與防蝕效能評估；(4)建置基隆港港灣構造物維護管理系統；(5)漁港碼頭碼頭及防波堤現況調查。子計畫(2)大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究：持續進行臺灣地區大氣腐蝕因子每一季節試樣之佈放試驗與分析、大氣腐蝕環境資訊系統修訂等工作。各子計畫之研究結果請參閱後續章節之陳述。

第二章 研究計畫概述

2.1 計畫時程

本計畫研究期程為 4 年，研究內容規劃為三個子計畫進行，自民國 100 年 1 月起至民國 103 年 12 月止，三個子計畫之研究內容分別簡述於 2.2 節中。

2.2 計畫摘要與研究內容

2.2.1 子計畫(一)：港灣構造物及濱海地區橋梁與建物現況調查

2.2.1.1 計畫摘要

臺灣四面環海為一典型海島氣候，地處環太平洋地震帶上，地震發生頻繁，加上每年颱風侵襲不斷，港灣構造物處於此巨大外力衝擊與海水鹽份浸泡等惡劣環境下，甚易造成港工構材諸如鋼板樁腐蝕、混凝土劣化、強度損失以及內部鋼筋腐蝕、斷裂等之破壞現象，對構造物之耐久性與安全性威脅甚大。

近十數年來，全球溫室氣體效應，造成氣候極端變遷，國內風災規模劇烈、地震頻傳，許多公共工程諸如交通設施，屢遭襲擊，一夕之間不是倒塌就是受損嚴重，結構物面臨岌岌可危，安全堪慮的窘境。臺灣對外經貿運輸主要以海運為主，港埠設施之完善、營運正常與安全，攸關貨物之流暢與經濟發展。自民國 88 年 921 大地震以及民國 98 年 8 月之莫拉克颱風所造成之八八水災等之大小災襲後，造成各大商、漁港之碼頭、防波堤等設施及臨近濱海地區之建物陸續發生損壞，例如台中港區碼頭後線土壤液化與倉庫建物等嚴重損毀、基隆港區數座鋼板(管)樁碼頭之腐蝕破損(洞)、蘇澳港區之南外廓防波堤沉箱之掏空塌陷、花蓮港新東防波堤胸牆之嚴重損毀，屏東沿海地區河川出海口堤防破損、林園之雙園大橋斷橋、林邊大橋瀕臨沖毀斷裂等，或其它

突發性無預警之損壞事例，不時持續出現。因此，港灣結構物以及其鄰近濱海地區之建物橋樑等公共設施之現況是否安全堪用，必需明確瞭解，俾採必要之防範措施。

依據 交通部「重建國際門戶，提升國家競爭力」及「推動永續綠運輸，符合節能減碳」等 2 大施政方向，臺灣地區主要工商港口為達現階段重建臺灣在東亞運輸樞紐地位及再造臺灣 21 世紀競爭力之目的，必須強化其港灣設施之使用效能，以提升其服務能量與品質，方能重塑國際港埠核心價值，並促進地方發展。近十數年來，臺灣本島五大商港區之碼頭結構物現況調查，已陸續進行中。相對於離島地區之港灣設施，諸如澎湖馬公與金門碼頭之狀況，多年來都未曾進行調查與資料檔案建置，因此，本子計畫特別加入離島地區之港灣設施現況調查外，並將調查範圍從港口設施擴及至周邊鄰近濱海地區之建物或橋樑....等，做為調查重點。相關研究內容如下；

2.2.1.2 研究內容

第 1 年（民國 100 年）工作內容：

1. 國內外相關研究文獻及規範蒐集。
2. 檢測程序之擬定：以澎湖地區之商漁港及其鄰近濱海地區之建物(諸如一般公共建物、橋樑...)為例，擬定現地調查之標準檢測程序。
3. 檢測程序（機制）與構造物劣損評估項目之檢討，並進行構造物初步現況檢測分析與評估。
4. 儀器檢測適用性探討。

第 2 年（民國 101 年）工作內容：

1. 國內外相關研究文獻及規範蒐集。
2. 檢測程序之擬定：以台中港及花蓮港碼頭及其鄰近濱海地區之建物

(諸如一般公共建物、橋樑...)為例，擬定現地調查之標準檢測程序。

3. 檢測程序（機制）與構造物劣損評估項目之檢討，並進行構造物初步現況檢測分析與評估。
4. 構造物劣損機制之研擬。

第3年（民國102年）工作內容：

1. 國內外相關研究文獻及規範蒐集。
2. 檢測程序之擬定：以基隆港、蘇澳港與台北港碼頭及其鄰近濱海地區之建物(諸如一般公共建物、橋樑...)為例，擬定現地調查之標準檢測程序。
3. 檢測程序（機制）與構造物劣損評估項目之檢討，並進行構造物初步現況檢測分析與評估。
4. 構造物劣損機制之研擬並進行實地操作及驗證。

第4年（民國103年）工作內容：

1. 國內外相關研究文獻及規範蒐集。
2. 檢測程序之擬定：以高雄港、安平港碼頭及其鄰近濱海地區之建物(諸如一般公共建物、橋樑...)為例，擬定現地調查時之標準檢測程序。
3. 檢測程序（機制）與構造物劣損評估項目之檢討，並進行構造物初步現況檢測分析與評估。
4. 構造物劣損機制之研擬並進行實地操作及驗證。
5. 細部檢測評估程序之建置。
6. 港灣構造物維護管理機制建置。

2.2.2 子計畫(二)：大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究

2.2.2.1 計畫摘要

臺灣為一海島，四面環海，高溫、高溼與高鹽份的環境，加上空氣污染的結果，腐蝕環境嚴重。歷年來公共工程建設常引用國外大氣腐蝕數據進行腐蝕速率評估與防蝕設計，結果常有未及設計年限就已鎊蝕損壞的情形；有鑑於此，本土大氣腐蝕因子的調查與掌握，對陸上土建構物尤其是金屬結構物之耐久性與防蝕設計之須求，有其重要性。

臺灣缺乏完整的本土大氣腐蝕因子資料庫。自 1971 年起，國內許多研究單位曾陸續以金屬試片做為腐蝕速率的量測方式，進行臺灣大氣腐蝕環境分類，然而因試驗場址維護不易，各地區均無持續 10 年以上的腐蝕數據，且相關研究止於 1995 年。隨著時空、全球氣候變遷與國內工業持續高度發展，為達到結構物耐久性與防蝕設計須求，若仍引用過時且不完整之調查數據，對結構物之耐久性與腐蝕速率的估算恐會產生過與不及的虞慮；臺灣近 10 年來並無任何單位進行全島區域之大氣腐蝕因子之調查與研究，因此進行當前大氣環境腐蝕因子的調查與研究，有其急迫性與必要性。

本計畫為一長期且持續性之研究工作，主要工作項目為大氣環境腐蝕因子調查與資料庫的建立，藉由長期之現地試驗數據之資料分析將可完成臺灣大氣腐蝕環境分類，以作為新建與既有結構物耐久性與防蝕設計及維護管理之參考。

2.2.2.2 研究內容

第 1 年（民國 100 年）工作內容：

1. 國內外大氣腐蝕文獻蒐集整理分析。
2. 大氣腐蝕因子調查：持續現地取樣與試驗調查，氣象資料蒐集分析及相對溼度、氯鹽(Cl⁻)與二氧化硫(SO₂)附著量等腐蝕因子調查。

- 3.現地暴露試驗：針對碳鋼、鋅、鋁、銅四種金屬，持續進行現地暴露試驗。
- 4.現地金屬試片暴露試驗：持續進行多年期之金屬大型試片暴露試驗。
- 5.資料蒐集與分析：將現地取樣與試驗調查，分析歷年累計成果與趨勢。
- 6.大氣腐蝕因子資料庫建立：增建並持續修正大氣腐蝕環境分類系統之大氣腐蝕因子資料庫。
- 7.大氣腐蝕因子資料年報撰寫，提供產官學研各界參考應用。

第2年（民國101年）工作內容：

- 1.國內外大氣腐蝕文獻蒐集整理分析。
- 2.大氣腐蝕因子調查建置：持續現地取樣與試驗調查。
- 3.現地暴露試驗：持續進行碳鋼、鋅、鋁、銅四種金屬現地暴露試驗。
- 4.現地金屬試片暴露試驗：持續進行多年期之金屬大型試片暴露試驗。
- 5.資料蒐集與分析：持續將現地取樣與試驗調查，分析歷年累計成果與趨勢及發行年報。
- 6.大氣腐蝕因子資料庫建立。
- 7.大氣腐蝕因子資料年報撰寫。

第3年（民國102年）工作內容：

- 1.國內外大氣腐蝕文獻蒐集整理分析。
- 2.大氣腐蝕因子調查建置：持續現地取樣與試驗調查。
- 3.現地暴露試驗：持續進行碳鋼、鋅、鋁、銅四種金屬現地暴露試驗。
- 4.現地金屬試片暴露試驗：持續進行多年期之金屬大型試片暴露試驗。

5. 資料蒐集與分析：持續將現地取樣與試驗調查，分析歷年累計成果與趨勢及發行年報。
6. 大氣腐蝕因子資料庫建立。
7. 大氣腐蝕因子資料年報撰寫。

第4年（民國103年）工作內容：

1. 國內外大氣腐蝕文獻蒐集整理分析。
2. 大氣腐蝕因子調查建置：持續現地取樣與試驗調查。
3. 現地暴露試驗：持續進行碳鋼、鋅、鋁、銅四種金屬現地暴露試驗。
4. 現地金屬試片暴露試驗：持續進行多年期之金屬大型試片暴露試驗。
5. 資料蒐集與分析：持續將現地取樣與試驗調查，分析歷年累計成果與趨勢及發行年報。
6. 大氣腐蝕因子資料庫建立。
7. 大氣腐蝕因子資料年報撰寫。

2.2.3 子計畫(三)：港灣混凝土構造物修補材料與工法之研究

2.2.3.1 計畫摘要

鋼筋混凝土構造物長期曝露在海洋環境中，會受到氯離子及硫酸鹽等有害因子之侵蝕，加上海浪的沖蝕作用，混凝土經常發生開裂、崩落等劣化現象及內部鋼筋快速腐蝕終致斷裂，降低構造物的服務品質與使用壽命。針對港灣鋼筋混凝土構造物劣化原因及程度，採用適當的修補或補強材料與工法，延長構造物服務年限或提高其服務品質，實為刻不容緩的重要研發課題。

為提升國內港灣鋼筋混凝土構造物的修復或補強技術水準，降低構造物生命週期成本。本研究主要包括：(1)評估既有修補材料特性，

改良或研發新修補材料。(2)配合修補材料，研擬修補工法。(3)港灣鋼筋混凝土構造物修補實作與觀測。(4)不同工法的效益評估。(5)擬訂港灣鋼筋混凝土構造物修復補強手冊。

2.2.3.2 研究內容

第1年（民國100年）工作內容：

- 1.國內外相關資料之蒐集，包括各種修補材料與修補工法。
- 2.進行修補材料性質試驗與修補工法之研究。
- 3.試體製作包括實驗室模擬試體以及戶外曝露試驗試體。
- 4.試體觀測內容包括：力學行為的變化、開電路電位的變化、透水係數、腐蝕電流分布、裂縫修補百分率量測。

第2年（民國101年）工作內容：

- 1.持續蒐集國內外相關資料。
- 2.持續進行試驗觀測與數據彙整分析。
- 3.擬訂港灣鋼筋混凝土構造物修復補強手冊。

第三章 港灣碼頭及濱海建物之現況調查

本章主要針對港灣構造物中數量最多功能最重要之碼頭或防波堤構造與濱海建物進行現況調查之安全檢測與評估，期望提供維修單位參考，建立平時定期或特殊狀況之緊急檢測制度，儘早發現構造物混凝土劣化或內部鋼筋腐蝕狀況，減少構造物因環境因素或天然災害所造成更大之損壞。

3.1 研究方法與步驟

賡續民國 100 年至 102 年研究內容，持續辦理港灣構造物現況調查與檢測評估工作，調查流程如圖 3.1 所示。民國 100 及 101 年配合基隆港務分公司之維護管理實務需要，已完成大部分基隆港區碼頭現況調查，基隆港務分公司並於 102 年度參用本所歷年調查結果及檢測程序，自行辦理其所轄臺北及蘇澳港區碼頭之結構安全檢測評估作業，因此，102 年度亦已針對花蓮港區全港區碼頭(1 至 25 號碼頭)及防波堤(西防波堤及新、舊東堤)，完成其檢測及評估，研擬修復對策與建置維護管理系統等工作。

本年度為 4 年期計畫之第 4 年，研究內容除賡續執行港灣構造物及濱海建物現況調查外，並精進探討檢測方法與檢測程序、構造物之劣損評估及維護機制，調查對象與工作項目包含：(1)安平及基隆港區碼頭及防波堤之岸上目視及非破壞性檢測；(2)金門縣料羅、水頭與九宮三港區碼頭陸上及水下調查；(3)前述港區碼頭鋼樁厚度檢測與防蝕效能評估；(4)建置基隆港港灣構造物維護管理系統。(5)漁港碼頭碼頭及防波堤現況調查。研究方法與步驟詳述如下：




圖 3.1 現況調查流程

3.1.1 構造物基本及檢測維修資料蒐集

3.1.1.1 構造物基本資料蒐集

構造物基本資料包括有隸屬港口，碼頭編號，碼頭長度、縱深，船隻靠泊（船席）水域深度，包括原設計水深及調查水深；靠泊船隻屬性，如為貨櫃碼頭、雜散貨輪碼頭、化學品碼頭等；靠泊船級、最大噸位；碼頭構造型式等。

3.1.1.2 檢測維修資料蒐集

檢測歷史包含：檢測日期，檢測區分（初步或細部檢測），檢測結果，如有特別註記或維修者，應附上維修記錄檔案名稱、編號等；檢測單位及檢測人員等。

3.1.2 岸上目視調查

由研究人員以近距離目視觀察碼頭及防波堤陸上結構體混凝土表面外觀損壞狀況，如裂縫、剝落、破洞、鋼筋外露或腐蝕…等之初步觀察鑑定，描繪記錄劣損位置及情形，各座碼頭及防波堤之陸上混凝土結構體應逐一編號記錄。

3.1.3 非破壞性檢測、半破壞性檢測與室內試驗

3.1.3.1 非破壞性檢測

1. 反彈錘法

反彈錘法是一種非常簡單的強度檢測方法，但是影響混凝土表面強度的因素很多種，所得結果只能當作參考。由於混凝土本身有太多的變異及因數影響，所以使用者仍應自行建立適用材料的關係表，以提高預估強度的準確度及可信度。

檢測時依構造物面積大小，選擇面積約 $1 \times 2\text{m}$ 的混凝土表面，繪製 20cm 見方之方格進行試錘試驗，每一方格測試 12 個數據，計算時先將最大與最小值剔除後，求其平均值，再依儀器所附之反彈值與混凝土抗壓強度推估曲線，獲得混凝土表面硬度。比對反彈值推估所得與鑽心試體之抗壓強度試驗結果。反彈值與混凝土表面推估所得抗壓強度之關係，如表 3-1 所示。

表 3-1 反彈值與混凝土表面推估所得抗壓強度之關係

反彈值	20	25	30	35	40	45	50
推估強度 kg/cm^2	86	141	205	276	351	432	513

2. 鋼筋電阻係數量測

混凝土構造物內部含水量增加或離子濃度增加時，電阻係數將會隨之降低；而微細裂縫的存在與否及其多寡、深度範圍等也將對電阻係數造成影響，因此本試驗結果僅供參考。量測時係於混凝土表面鑽取定距離之兩孔(約 5 公分)，吹出孔內因鑽孔而產生之粉塵

顆粒後，注入凡士林做為介質，接著利用具兩個探針(頭)之電阻量測儀進行試驗。電阻係數與鋼筋腐蝕速率之關係如表 3-2 所示。

表 3-2 電阻係數與鋼筋腐蝕速率之關係

電阻係數(KΩ·cm)	鋼筋腐蝕速率
< 5	極高
5-10	高
10-20	低~中等
>20	低

3. 鋼筋腐蝕電位量測

混凝土內鋼筋腐蝕是一種電化學反應(Electro Chemical Reaction)，在鋼筋表面會形成陰極(鈍態)和陽極(正在腐蝕中部份)，不同位置會有不同的電位和電流型態，利用此種原理，可有效地測量某一範圍之電位分佈情形，以評估在鋼筋表面上發生腐蝕的可能程度。

鋼筋腐蝕電位量測前，須先在結構物上找出鋼筋位置，使鋼筋與量測儀器連接成一通路，將導線與電錶連接後，移動參考電極即可量測出整個結構物內半電池腐蝕電位，如圖 3.2 所示。電極棒內之硫酸銅溶液應在飽和狀態，電極移動時溶液與內部銅棒須完全接觸同時電極前面須用海綿填充。測定前導線應檢查內部銅線是否腐蝕或電阻過大，才能讀出正確的腐蝕電位，結構物表面在量測前應潑水使成面乾內飽和狀態。




圖 3.2 鋼筋腐蝕電位量測示意圖

鋼筋腐蝕電位與腐蝕機率之關係，依據 ASTM C-876 及 Van Daveer 建議之關係，如表 3-3 所示。

表 3-3 鋼筋腐蝕電位與腐蝕機率關係

鋼筋電位值 mV (CSE)	腐蝕機率
>-200	<5%
-200~-350	50%~95%
<-350	>95%

鋼筋電位推估鋼筋腐蝕相當簡便，但其缺點為：

- (1) 數據只能研判鋼筋是否可能發生腐蝕，無法測知鋼筋之腐蝕速率。
- (2) 不適用於中性化的結構或海砂結構體，理由是中性化所引起的介面電位元差，可能高達 -200 mV，容易造成誤判。
- (3) 無法用於海水下方之構造物。

4. 保護層厚度量測

應用非破壞性電磁儀器鋼筋測定儀(R-Meter)，可以量測鋼筋保護層的厚度，瞭解施工品質，提早決定若保護層厚度不足時應採取之因應對策。儀器使用前須先選擇鋼筋直徑尺寸，再決定探頭的型式後，才能正確量測保護層厚度大小，量測儀器如圖 3.3 所示。




圖 3.3 保護層厚度測定儀

保護層愈厚則對於防止水份、鹽份、氧氣等滲透之能力就愈大，故能提高防蝕能力。設計時應配合環境條件規定適當的保護層厚度，根據國外資料，在海洋環境下飛沫帶，鋼筋混凝土結構物的保護層厚度最少須 75 mm 以上。表 3-4 為中華民國國家標準(CNS)規範一般鋼筋混凝土構造物之最小保護層厚度之相關規定。

表 3-4 鋼筋混凝土之最小保護層厚度(CNS 3050)

單位：mm

構造物曝露環境	版		牆	梁	柱	基腳
	厚度 < 22.5	厚度 > 22.5				
不直接受風雨侵蝕之面	20	25	20	40	40	40
直接受風雨侵蝕之面 鋼筋 < D16	40	40	40	40	40	40
鋼筋 > D16		50	50	50	50	50
經常與水或土壤接觸之面		65	65	65	75	65
混凝土直接澆置於土壤或岩石上，或與腐蝕性液體接觸之面	50	75	75	75	75	75
與海水接觸之面	75	100	100	100	100	100

3.1.3.2 半破壞性檢測與室內試驗

本檢測主要為執行混凝土鑽心試體取樣，目的為決定結構體部份區域之混凝土抗壓強度，同時取出之試體可做中性化試驗與超音波脈波檢測。鑽心試驗是依據 CNS 規範，取樣之圓柱試體，試體直徑至少為最大粗料粒徑之 3 倍，試體長度最好為直徑之 2 倍。

1. 中性化試驗

測定混凝土中性化深度及區域，最簡便常用之方法為酚酞試劑，將現場所鑽取之混凝土試體或敲除之混凝土，放置在乾燥環境讓試體自然乾燥後，再將混凝土表面上噴灑酚酞指示劑。

觀察指示劑顏色的變化，以判斷其中性化深度，該試劑在 pH 值在 8.5 以上之鹼性環境中會變為紅色，而 pH 值在小於 8.5 的環境下則為無色，實際測定則以剖面的分界點來判定未中性化程度。一般在維修時，即以此方法來判定應敲除混凝土劣化區域與決定修復範圍。圖 3.4 為現地鑽心試體中性化試驗之情形。



圖 3.4 鑽心試體中性化試驗情形

2. 抗壓試驗

鑽心試體進行抗壓試驗時應依以下之步驟進行：

(1) 兩端平整處理：

抗壓試驗用的圓柱體，其兩端需平滑並垂直於中軸，整個試體之直徑應相同，試體兩端平面上的突出物不得高出 5 mm，並與垂直軸不得成 5° 以上之角度，其直徑與試體之平均直徑相差不得大於 3 mm，超出上述三種情形時，需鋸切或鑿琢使合於上述規定。

(2)潮濕狀況：

試體未進行抗壓試驗 40 - 48 小時前，需全部浸入保持室溫之飽和石灰水中，試體自水中取出後需即行試驗，自水中取出至試驗前之一段時間內，試體需覆以潮濕之麻布或棉毯，試驗需在試體潮濕狀況下進行。

(3)蓋平：

抗壓試驗之試體，兩端需平整以符合 CNS 1230 混凝土抗壓及抗彎在試驗室澆置及養濕法之要求。

(4)度量：

試驗前應先量蓋平後之試體長度，準確至 1 mm。其平均直徑取試體長之中央，量二個成直角之直徑再平均得之，亦需準確至 1 mm。

(5)試驗：

可依 CNS 1232 混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法試驗之。

(6)計算及報告：

試體受力方向，與原結構物內受力方向之關係，需在報告內註明。試體之抗壓強度，可根據其平均直徑，算出每平方公分所受壓力。如試體長度直徑比小於 2 時，可將求得之抗壓強度乘以表 3-5 之更正因數(表中未列入之值，可由內差法求知)。

圖 3.5 至 圖 3.8 為試驗執行過程。

表 3-5 圓柱試體長度直徑比

試體長度直徑比	1.75	1.50	1.25	1.10	1.00
強度修正因數	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87



圖 3.5 鑽心試體切割



圖 3.6 試體之蓋平



圖 3.7 試體之抗壓試驗



圖 3.8 抗壓機讀取之數據

3. 超音波脈波速度量測

使用英國 CNS 儀器公司出品之 PUNDIT(Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester)超音波脈波速度測定儀，量測在硬固混凝土材質內超音波脈波之傳遞速度，瞭解混凝土之品質狀況。脈波速度與混凝土品質關係如表 3-6 所示，可作初步研判。

表 3-6 超音波脈波速度與混凝土品質之關係

脈波速度(m/sec)	混凝土品質狀況
<2500	不良
2500~3000	中等
>3000	優良

4. 氯離子檢測

本試驗依 AASHTO-T260 規範之硬固混凝土氯離子含量試驗(水溶法)。此法乃是將混凝土粉末，浸泡於蒸餾水中，加熱沸騰後(如圖 3.9)，靜置 24 小時後過濾之(如圖 3.10)，以離子層析儀測得之 Cl^- 含量(如圖 3.11、圖 3.12 所示)。氯離子含量與鋼筋腐蝕機率之關係如表 3-7 所示。





表 3-7 氯離子(Cl⁻)含量與鋼筋腐蝕機率之關係

Cl ⁻ 含量(%, 佔水泥量)	Cl ⁻ 含量(kg/m ³ 混凝土)	鋼筋腐蝕機率
< 0.4	< 1.5	可忽略
0.4 – 1.0	1.5 – 3.5	可能腐蝕
1.0 – 2.0	3.5 – 7.0	或有腐蝕
> 2.0	> 7.0	一定腐蝕

3.1.4 鋼構造物檢測

3.1.4.1 鋼板（管）樁厚度檢測

以超音波厚度儀之探頭，接觸已敲除清理乾淨之鋼板（管）樁表面，讀取鋼板樁厚度，鋼板（管）樁每面於每一水深測點，量取兩次厚度數據，平均後即為現有厚度。

1. 厚度量測之原理：

超音波厚度儀係利用脈衝原理，由於音波在鋼材之傳播速率為一定值，因此，由探頭傳送出之一彈性波，經鋼材表面至內壁之傳播時間，即可算出波通過路徑之距離(鋼材厚度)，精準度可達+/- 0.1mm，可由接收器直接讀取厚度，其量測原理簡示於圖 3.13。




圖 3.13 測厚儀量測之示意圖

厚度計算可由下列數學式求得：

式中 V ：超音波在鋼板樁中之傳播速度 (5920 m/sec)。

S_i ：現有鋼板樁厚度讀數 (mm)。

T_{i+1} , T_i : 探頭接受回聲及初始傳播的時間。

2. 腐蝕速率計算：

將各測點所測得之厚度數據平均之，可得鋼板樁現有厚度，再以鋼板樁原有厚度減去現有厚度，即可得出鋼板樁實際減少之厚度（亦即腐蝕厚度）。將減少之厚度再除以鋼板樁使用之年期，可計算鋼板樁之實際腐蝕速率。腐蝕速率換算公式如下：

$$\text{腐蚀速率} = \text{腐蚀量} / \text{使用年期} \\ = (\text{原始厚度} - \text{现有厚度}) / \text{使用年期} \quad \dots \dots \dots \quad (3-2)$$

3.1.4.2 防蝕系統檢測

1. 腐蝕電位測定：

陰極防蝕效果的檢測通常是以電位的測定來進行，透過高電阻電壓計與檢驗電極測定鋼構造物的電位，掌握防蝕設施的電位分佈狀況進而得知防蝕狀態。如圖 3.14 所示，使用海水氯化銀電極進行電位測定，數值假如比 -780 mV (腐蝕電位)低的話，就表示處在防蝕狀態。電位測定示意圖，如圖 3.15 所示，測定儀器包含高電阻電壓計、電極及電位測定儀。實施電位測定的地點通常是在測定裝置設置地點與其相鄰的中間點。但是若在這些測定地點不包括陽極中間點的場合，為了掌握整個防蝕設施電位分佈狀況，則可在距離陽極最遠的地點進行電位測定。在構造物的深度方向的測定是以 1 m

間隔在進行，另外在棧橋式鋼管樁未安裝陽極的場合，必須選定前
列樁進行測定。




圖 3.14 防蝕效果的判定方法




圖 3.15 電位測定示意圖

2. 陽極塊測定

(1) 利用陽極形狀尺寸的殘量計算：利用水中作業除去附在陽極表面的腐蝕生成物，依圖 3.16 所示的要領進行計測。此時必要的

話，也需進行攝影。陽極殘量=[$(D/4)^2 \times L \cdot \text{蕊棒體積}$]×陽極密度，在此 D 為平均周長 $(D_1+D_2+D_3)/3$ ， D_1 與 D_3 為距殘存陽極端頭約 10 cm 的位置的外周長， D_2 為殘存陽極中央不為的外周長，L 為殘存陽極長度。

- (2) 陽極秤重：切斷陽極蕊棒部位拉上岸秤重，扣除蕊棒部份求取陽極的殘量。
- (3) 陽極殘存壽命計算：陽極的殘存壽命是從消耗的殘存重量及經過數年計算出。




圖 3.16 陽極尺寸測定示意圖

$$\text{陽極年平均消耗量} = (\text{陽極初期重量} - \text{陽極殘存重量}) / \text{經過年數} \dots \dots \dots (3-3)$$

$$\text{殘存壽命} = \text{陽極殘存量} / \text{陽極年平均消耗量} \dots \dots \dots (3-4)$$

另外，也可從陽極平均發生電流求取殘存壽命

$$\text{殘存壽命} = (\text{陽極殘存量} \times \text{陽極有效電氣量}) / \text{陽極平均發生電流} \dots \dots \dots (3-5)$$

3.1.5 港灣構造物維護管理系統建置

港灣構造物維護管理資訊系統建置，首先擬定檢測評估標準作業程序，作為維護管理資訊系統與現場檢測執行之依據，包含訂定「巡查與維修類型」，以作為經常、定期與特別巡查之執行重點與巡查頻率；訂定「港灣構造物之構件編碼」，以供維護管理系統建構構件單元

之用；制訂「港灣構造物目視檢測標準」，以供檢測評估之判定準則；制訂「港灣構造物構件修復排序準則」，以供維護管理系統配合檢測資料進行修復優先序之擬定；研擬「港灣構造物構件改善對策」，以供維護管理資訊系統針對港灣構造物構件劣化之狀況，建議修復工法。

維護管理系統模組建置乃依循檢測評估標準作業程序，建置基隆港碼頭及防波堤等構造物相關資料。

基本資料模組除收集相關基本資料外，並依前述之「港灣構造物之構件編碼」，建置基隆港 55 座碼頭及防波堤基本資料

檢測資料模組，將依「經常巡查」、「定期巡查」與「特別巡查」等類型，配合檢測評估標準作業程序所制訂之「港灣構造物之構件編碼」與「港灣構造物目視檢測標準」，建置此模組的檢測資料輸入與查詢之功能。

維修排序模組依前述之「港灣構造物目視檢測標準」於管理系統中產出各構件之修復優先序，並依「港灣構造物構件改善對策」，提供建議修復對策之工法。

維修記錄模組依前述之「港灣構造物之構件編碼」，作為碼頭及防波堤等港灣構造物修復後之資料記錄。

權限管理模組可供使用者進行帳號申請與權限控管之用。現地檢測作業乃依循檢測評估標準作業程序中之「港灣構造物之構件編碼」與「港灣構造物目視檢測標準」，進行基隆港 55 座碼頭及防波堤岸上及水下構件之目視檢測評估。

3.2 調查結果與討論

3.2.1 安平港現況調查

本次調查安平港 3 號、4 號碼頭之背景資料，如表 3-8 所示。

表 3-8 安平港 3 號、4 號碼頭背景資料

碼頭名稱	長度 (m)	水深 (m)	鋼板樁 型式	原始厚度 (mm)	完工 日期(年)	防蝕處理
安平港 3 號碼頭	160	-9	SSP PU32 U 型鋼板樁	19.5	80	犧牲陽極
安平港 4 號碼頭	160	-9	SSP PU32 U 型鋼板樁	19.5	80	犧牲陽極

3.2.1.1 安平港 3 號碼頭

本座碼頭於民國 80 年完工，水深 -9 公尺，碼頭全長 160 公尺，採用 SSP PU-32 U 型鋼板樁建造，鋼板樁以安裝犧牲陽極塊作為防蝕措施。碼頭平面位置、結構型式、使用鋼板樁型式及陽極塊配置示如圖 3.17 至圖 3.20，陽極塊及電位測試裝置詳圖如圖 3.21。




圖 3.17 安平港 3 號、4 號碼頭位置圖




圖 3.18 安平港 3 號、4 號碼頭結構結構型式




圖 3.19 PU-32 U 型鋼板樁型式




圖 3.20 安平港 3 號、4 號碼頭鋼板樁陽極塊配置




圖 3.21 安平港鋼板樁碼頭陽極塊及電位測試裝置詳圖

1. 陸上現況巡查

本座碼頭於民國 103 年 9 月 2 日陸上現況巡查，碼頭鋼筋混凝土構造物並無明顯之腐蝕劣化現象發生，附屬設施之車擋，則部份撞損或外鐵框生鏽，惟不影響碼頭主體安全，如圖 3.22 及圖 3.23 所示。



圖 3.22 安平港 3 號碼頭現況(103 年 9 月 2 日)



圖 3.23 安平港 3 號碼頭車擋鐵框生鏽情形

3.2.1.2 鋼板樁現況檢測

1. 目視檢測

本座碼頭鋼板樁均位於海水中，鋼板樁表面附著許多海生物，無明顯鏽蝕斑點及凹凸不平現象，圖 3.24 為海生物敲除後之鋼板樁表面，外觀仍然保持光亮，未見嚴重腐蝕現象。




圖 3.24 安平港 3 號碼頭海生物敲除後之鋼板樁表面

2. 鋼板樁厚度量測

圖 3.25 為 3 號碼頭鋼板樁厚度量測情形，除於自起點每隔 5m 取一測樁外，另在 0 m、80 m、160 m 處則選取連續 10 支測樁，每支測樁檢測水深分別為 +0.3 m、± 0.0 m、-1.0 m、-2.0 m、-3.0 m、-4.0 m、-5.0 m、-6.0 m、-7.0 m，計 9 個深度測點，檢測點共計 531 點。量測結果詳如附錄一。




圖 3.25 安平港 3 號碼頭鋼板樁厚度量測情形

表 3-9 及圖 3.26 為 3 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率與檢測水深之關係。各檢測水深平均腐蝕速率均小於 0.04 mm/yr. ，小於設計允許值(0.20 mm/yr.)，每一測點之腐蝕速率亦均小於設計允許值；量測現有厚度最小值為 18.05 mm ，最大減少厚度僅約 1.45 mm ，顯見腐蝕程度輕微，目前安裝犧牲陽極塊已達到防蝕之目的。

表 3-9 安平港 3 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率

水深(m)	+0.3	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0
腐蝕速率 (mm/yr.)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04




圖 3.26 安平港 3 號碼頭平均腐蝕速率與檢測水深之關係

3. 鋼板樁保護電位及陽極塊發生電位量測

量測結果列於表 3-10 及表 3-11。保護電位最大值為 -882 mV ，最小值為 -949 mV ，犧牲陽極在海生物清除前後，其極發生電位最大值為 -956 mV ，最小值為 -1036 mV 本座碼頭陽極塊保護電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，已達保護鋼板樁免於腐蝕之目的。

表 3-10 安平港 3 號碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表 (單位: mV)

隸屬港口	安平港						
碼頭編號	3 號			檢測種類	詳細檢測		
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍		
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.12		
測站編號	水深 (m)			測站編號	水深 (m)		
	1 m	-4 m	-7 m		1 m	-4 m	-7 m
# 3-0m	-907	-945	-907	# 3-105m	-882	-917	-917
	-905	-931	-910		-885	-917	-916
	-905	-939	-907		-888	-921	-923
	-906	-933	-910		-894	-925	-918
	-909	-951	-917		-897	-932	-919
	-910	-934	-921		-890	-931	-924
	-911	-946	-916		-884	-936	-924
	-914	-928	-918		-893	-935	-932
	-913	-936	-915		-897	-936	-926
	-914	-929	-918		-894	-932	-928
# 3-57m	-899	-937	-934	# 3-105m	-892	-937	-926
	-906	-929	-929		-893	-930	-929
	-907	-933	-937		-893	-941	-925
	-909	-936	-930		-890	-928	-954
	-913	-944	-934		-890	-932	-926
	-915	-938	-928		-888	-920	-924
	-913	-940	-925		-884	-920	-917
	-912	-940	-925		-889	-917	-939
	-907	-944	-923		-889	-936	-918
	-907	-936	-919		884	-914	-934
# 3-57m	-907	-938	-918	# 3-156m	-882	-924	-943
	-907	-931	-916		-882	-918	-923
	-905	-936	-917		-888	-925	-938
	-907	-935	-912		-888	-918	-917
	-906	-950	-909		-889	-920	-925
	-905	-932	-912		-889	-918	-911
	-904	-932	-912		-890	-925	-910
	-907	-935	-915		-892	-918	-901
	-904	-949	-924		-890	-924	-899
	-906	-932	-924		-886	924	-892

表 3-11 安平港 3 號碼頭犧牲陽極發生電位檢測紀錄表（單位：mV）

隸屬港口	安平港							
碼頭編號	3-4 號			檢測種類	詳細檢測			
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍			
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.09.03-04			
陽極塊 編 號	海生物清除前			海生物清除後				
	發生電位 (mV)			發生電位 (mV)				
	上	中	下	上	中	下		
#3-1	-973	-967	-979	-1003	-995	-1014		
#3-2	-976	-978	-982	-1013	-1015	-1018		
#3-3	-993	-983	-979	-1027	-1017	-1030		
#3-4	-983	-985	-976	-1028	-1035	-1036		
#3-5	-961	-956	-979	-1004	-988	-1017		

3.2.1.2 安平港 4 號碼頭

本座碼頭於民國 80 年完工，水深 -9 公尺，碼頭全長 160 公尺，採用 SSP PU-32 U 型鋼板樁建造，整支鋼板樁均位於海水中。碼頭結構型式、鋼板樁型式及陽極塊配置，同 3 號碼頭。

1. 陸上現況巡查

本座碼頭於民國 103 年 9 月 3 日陸上現況巡查，碼頭鋼筋混凝土構造物未見明顯之腐蝕劣化現象發生，附屬設施之車擋，則部份撞損或外鐵框生鏽，惟目前尚不影響碼頭主體安全，如圖 3.27 及圖 3.28。



圖 3.27 安平港 4 號碼頭現況(103 年 9 月 3 日)




圖 3.28 安平港 4 號碼頭車擋鐵框生鏽情形

2. 鋼板樁現況檢測

(1) 目視檢測

本座碼頭均位於海水中，鋼板樁表面附著許多海生物，未見明顯銹蝕斑點及凹凸不平現象，海生物敲除後之鋼板樁表面，外觀仍然保持光亮。

(2) 鋼板樁厚度量測

圖 3.29 為 4 號碼頭鋼板樁厚度量測情形，除於自起點每隔 5m 取一測樁外，另在 0 m、80 m、160 m 處則選取連續 10 支測樁，每支測

樁檢測水深分別為 +0.3 m、± 0.0 m、-1.0 m、-2.0 m、-3.0 m、-4.0 m、-5.0 m、-6.0 m、-7.0 m，計 9 個深度測點，檢測點共計 531 點。量測結果詳如附錄二。

表 3-12 及圖 3.30 為 4 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率與檢測水深之關係。各檢測水深平均腐蝕速率均小於 0.05 mm/yr.，小於設計允許值，腐蝕速率亦均小於設計允許值；量測現有厚度最小值為 18.05 mm，最大減少厚度僅約 1.45 mm，顯見腐蝕程度輕微，安裝犧牲陽極塊已達到防蝕之目的。




圖 3.29 安平港 4 號碼頭鋼板樁厚度量測情形

表 3-12 安平港 4 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率檢測結果

水深(m)	+0.3	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0
腐蝕速率 (mm/yr.)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05




圖 3.30 安平港 4 號碼頭鋼板樁平均腐蝕速率與檢測水深之關係

3. 鋼板樁保護電位及陽極塊發生電位量測

量測結果列於表 3-13 及表 3-14。保護電位最大值為 -885 mV，最小值為 -976 mV，犧牲陽極在海生物清除前後，其極發生電位最大值為 -954 mV，最小值為 -1026 mV 本座碼頭陽極塊保護電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，已達保護鋼板樁免於腐蝕之目的。

表 3-13 安平港 4 號碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表 (單位：mV)

隸屬港口	安平港						
碼頭編號	4 號			檢測種類	詳細檢測		
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍		
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.09.03		
測站編號	水深 (m)			測站編號	水深 (m)		
	1 m	-4 m	-7 m		1 m	-4 m	-7 m
#4 54 m	-902	-939	-910	#4 101 m	-887	-936	-880
	-903	-926	-915		-889	-957	-858
	-903	-946	-914		-887	-931	-852
	-901	-923	-921		-892	-956	-832
	-902	-940	-913		-886	-929	-837
	-902	-924	-916		-887	-954	-828
	-903	-954	-913		-884	-928	-830
	-903	-926	-916		-879	-952	-821
	-903	-940	-913		-883	-925	902
	-905	-928	-915		-879	-929	-899

#4 54 m	-907	-970	-911	#4 153 m	-887	-951	-919
	-907	-933	-916		-891	-929	-896
	-911	-963	-915		-892	-944	-919
	-914	-941	-928		-891	-928	-930
	-913	-970	-928		-892	-940	-965
	-913	-943	-938		-893	-930	-933
	-912	-958	-929		-892	-948	-955
	-910	-936	-926		-894	-930	-927
	-908	-965	-920		-895	-950	-952
	-907	-933	-930		-897	-928	-925
#4 101 m	-892	-929	-956	#4 156 m	-896	-940	-928
	-890	-958	-956		-898	-928	-928
	-885	-931	-930		-902	-958	-946
	-887	-963	-963		-902	-949	-930
	-886	-932	-930		-903	-976	-961
	-885	-958	-935		-902	-959	-942
	-885	-930	-926		-905	-962	-980
	-888	-942	-921		-917	-972	-957
	-885	-934	-939		-939	-950	-984
	-887	-959	-924		-954	-944	-968

表 3-14 安平港 4 號碼頭犧牲陽極發生電位檢測紀錄表 (單位 : mV)

隸屬港口	安平港							
碼頭編號	4 號			檢測種類	詳細檢測			
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍			
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.09.04			
陽極塊 編 號	海生物清除前			海生物清除後				
	發生電位 (mV)			發生電位 (mV)				
	上	中	下	上	中	下		
#4-1	-980	-977	-975	-1026	-1019	-1024		
#4-2	-955	-954	-962	-987	-980	-996		
#4-3	-955	-954	-962	-987	-980	-996		
#4-4	-962	-964	-959	-991	-992	-1004		
#4-5	-991	-1004	-982	-1038	-1045	-1038		

3.2.2 基隆港現況調查

本計畫調查範圍為基隆港東 2 至東 4 碼頭鋼板樁構造物，背景資料如表 3-15 所示，檢測位置如圖 3.31 所示。

表 3-15 基隆港東 2 至東 4 碼頭鋼板樁背景資料

碼頭 名稱	長度 (m)	水深 (m)	鋼材種類	原厚度 (mm)	完工日期 (年.月)	防蝕處理	完工日期 (年)	調查日期 (年)
東 2	200	-9.0	Z-38	凸、凹面： 17.2 側面：11.4	57.3	犧牲陽極法	66、82	79、90
東 3	170	-9.0	Z-38		57.3	犧牲陽極法	68、82	79、90
東 4	180	-9.0	Z-38		57.3	犧牲陽極法	69、82	79、90




圖 3.31 基隆港東 2 至東 4 碼頭位置

3.2.2.1 基隆港東 2 碼頭

東 2 碼頭於民國 57 年完工，係以 Z-38 之鋼板樁建造，全長約 200 公尺，水深-9.00M，至今已使用了 46 年，在民國 66 年曾施作陰極防蝕工程，採犧牲陽極法，民國 82 年因接近防蝕設計年限且陽極塊大都消耗殆盡，因此重新加裝陰極防蝕。碼頭結構型式如圖 3.32，Z-38 鋼板樁型式及斷面性能分別如圖 3.33 及表 3-16 所示。




圖 3.32 基隆港東 2 至東 4 碼頭結構型式




圖 3.33 Z-38 鋼板樁型式

表 3-16 Z-38 鋼板樁斷面性能

尺寸			鋼板樁單支時						壁長 1 公尺時			
有效寬	高度	厚度	斷面積	單位重	斷面二次矩	斷面係數	斷面二次半徑	表面積	單位重	表面積	斷面二次矩	斷面係數
b mm	h mm	$t_1\ t_2$ mm	A cm^2	W Kg/m	I_x cm^4	Z_x cm^3	Z_w cm^3	m^2/m	W Kg/m	m^2/m	I_x cm^4/m	Z_x cm^3/m
400	364	17.2、11.4	122.2	96	27720	1520	5.21	1.71	240	2.16	69200	3800

1. 陸上目視巡查

本座碼頭於民國 103 年 8 月 12 日陸上現況巡查，碼頭鋼筋混凝土構造物並未發現明顯之腐蝕劣化現象發生，如圖 3.34 所示。



圖 3.34 基隆港東 2 碼頭現況(103.8.12)

2. 鋼板樁現況檢測

(1) 目視檢測

東 2 碼頭鋼板樁外觀，檢測時並未發現有孔蝕或穿孔破洞等現象，如圖 3.35 所示。




圖 3.35 基隆港東 2 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.12)

(2)鋼板樁厚度量測

鋼板樁厚度量測結果如附錄三所示。表 3-17 及圖 3.36 為東 2 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率檢測結果，平均腐蝕速率凸面最大為 0.09mm/yr. (高程-0.05m 處)，凹面最大為 0.08mm/yr. (高程+0.35m 及-0.05m 處)，側面最大為 0.06mm/yr. (高程+0.35m 及-0.05m 處)，全區碼頭之鋼板樁外觀並未發現有孔蝕或穿孔破洞等現象。

由檢測高程觀察，在高程+0.35m 處至高程-0.05m 處之平均腐蝕速率大於其他水深高程。

由各檢測樁之腐蝕速率結果觀之，部份測樁凸面在檢測高程+0.35 m 至 -1.50 m 鋼板厚度減少已達 9 mm 左右，腐蝕速率雖仍小於 0.2mm/yr. 之規範值，但已超過原有厚度之 50%，由於鋼板樁使用時間已達 46 年，雖然腐蝕速率並未超過規範值，但仍需多加注意。

本所曾於民國 79 年進行本碼頭鋼板樁檢測，結果發現，在未作防蝕工程前，即在民國 66 年時，已有多處地點之鋼板樁腐蝕速率已超過 0.2mm/yr. 之規範，在完成防蝕措施後腐蝕速率均有降低。本次調查鋼板樁腐蝕速率調查結果均小於 0.2mm/yr. ，低於 79 年之檢測結果，顯示防蝕工法已達到預期效益。

(3)鋼板樁保護電位量測

鋼板樁保護電位量測結果列於表 3-18，保護電位最大值為 -854 mV，最小值為 -950 mV。由於陰極防蝕是以降低金屬之電位，來減緩金屬的溶解反應，進而達到降低或抑制腐蝕速率之目的，美國 NACE 於 1972 年曾訂定防蝕電位之標準為將結構物之電位控制至 -780 mV (以氯化銀電極量測)以下，本座碼頭陽極塊保護電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，因此，已達保護鋼板樁之目的。

3. 陰極防蝕效能檢測

陰極防蝕效能檢測以量測陽極塊發生電位為主，量測結果如表 3-19 所示，顯示東 2 碼頭所安裝陽極塊在表面附著海生物清除前後，電位均小於-780mV (以氯化銀電極量測)，目前均能達到防蝕目的。

表 3-17 基隆港東 2 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率

(單位：mm/yr.)

高程(m)	凸面	側面	凹面
+0.35	0.09	0.05	0.04
-0.05	0.07	0.05	0.03
-0.50	0.06	0.04	0.03
-1.00	0.05	0.04	0.03
-1.50	0.04	0.04	0.03
-2.00	0.03	0.04	0.02
-3.00	0.03	0.03	0.03
-4.00	0.02	0.03	0.03
-5.00	0.02	0.03	0.02




圖 3.36 基隆港東 2 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係

表 3-18 基隆港東 2 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表（單位：mV）

隸屬港口	基隆港						
碼頭編號	東 2			檢測種類	詳細檢測		
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍		
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.12		
測站編號	水深 (m)			測站編號	水深 (m)		
	1 m	-4 m	-7 m		1 m	-4 m	-7 m
E2-57-1	-869	-918	-943	E2-147-1	-893	-939	-941
	-870	-917	-927		-893	-939	-945
	-865	-919	-927		-934	-934	-950
	-862	-936	-930		-935	-935	-946
	-854	-910	-920		-939	-939	-950
	-861	-910	-921		-940	-940	-944
	-860	-912	-921		-935	-935	-942
	-859	-923	-926		-933	-933	-938
	-857	-924	-924		-940	-940	-941
	-854	-920	-921		934	-934	-938
E2-57-2	-851	-919	-921	E2-147-2	-882	-940	-945
	-859	-926	-930		-881	-940	-941
	-862	-920	-929		-878	-943	-940
	-865	-929	-932		-876	-937	-948
	-865	-934	-938		-873	-937	-939
	-863	-934	-935		-872	-936	-934
	-863	-935	-931		-872	-936	-934
	-866	-923	-941		-879	-932	-947
	-871	-927	-937		-879	-930	-927
	-872	935	-935		-887	-926	-923
E2-57-3	-873	-931	-940	E2-147-3	-889	-917	-920
	-873	-928	-948		-880	-915	-922
	-870	-930	-942		-874	-920	-925
	-869	-933	-940		-875	-927	-933
	-874	-927	-942		-878	-939	-931
	-877	-927	-939		-874	-923	-936
	-876	-925	-935		-874	-925	-941
	-874	-926	-944		-876	-929	-938
	-875	-937	-933		-875	-937	-936
	-875	-920	-933		-874	-926	-930

表 3-19 基隆港東 2 碼頭犧牲陽極發生電位檢測結果（單位：mV）

隸屬港口	基隆港							
碼頭編號	東 2-東 3			檢測種類	詳細檢測			
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍			
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.12-14			
陽極塊 編 號	海生物清除前			海生物清除後				
	發生電位 (mV)			發生電位 (mV)				
	上	中	下	上	中	下		
E2--1	-948	-941	-945	-1026	-988	-980		
E2--2	-955	-949	-953	-1006	-996	-1024		
E2--3	-959	-958	-965	-1028	-998	1006		
E2--4	-967	-974	-959	-1008	-1025	-1021		
E2--5	-979	-974	-959	-1047	-1045	-1020		

3.2.2.2 基隆港東 3 碼頭

東 3 碼頭於民國 57 年完工，係以 Z-38 之鋼板樁建造，全長約 170 公尺，水深-9.00M，至今已使用了 46 年，在民國 68 年曾施作陰極防蝕工程，採犧牲陽極法，民國 82 年因接近防蝕設計年限且陽極塊大都消耗殆盡，因此重新加裝陰極防蝕。碼頭結構型式、Z-38 鋼板樁型式及斷面性能，均同東 2 碼頭。

1. 陸上目視巡查

本座碼頭於民國 103 年 8 月 13 日陸上現況巡查，碼頭鋼筋混凝土構造並無明顯之腐蝕劣化現象發生，如圖 3.37 所示。



圖 3.37 基隆港東 3 碼頭現況(103.8.13)

2. 鋼板樁現況檢測

(1) 目視檢測

本座碼頭鋼板樁外觀，檢測時並未發現有孔蝕或穿孔破洞等現象，如圖 3.38 所示。




圖 3.38 基隆港東 3 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.13)

(2) 鋼板樁厚度量測

鋼板厚度量測結果如附錄四所示。表 3-20 及圖 3.39 為東 3 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率檢測結果，平均腐蝕速率凸面最大為 0.09mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，凹面最大為 0.07mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，側面最大為 0.08mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，全區碼頭之鋼板樁外觀並未發現有孔蝕或穿孔破洞等現象。

由檢測高程觀察，在高程+0.35m 處及高程-0.05m 處之平均腐蝕速率大於其他水深高程，高程-0.50m 處略為次之。

由各檢測樁之腐蝕速率結果觀之，部份測樁凸面在檢測高程+0.35 m 至 -1.50 m 鋼板厚度減少已達 9 mm 左右，腐蝕速率雖仍小於 0.2mm/yr.之規範值，但已超過原有厚度之 50%，由於鋼板樁使用時間已達 46 年，雖然腐蝕速率並未超過規範值，但仍需多加注意。

本所曾於民國 79 年進行本碼頭鋼板樁檢測，結果發現，在未作防蝕工程前，即在民國 66 年時，已有多處地點之鋼板樁腐蝕速率已超過 0.2mm/yr.之規範，在完成防蝕措施後腐蝕速率均有降低。本次調查鋼板樁腐蝕速率調查結果均小於 0.2mm/yr.，低於 79 年之檢測結果，顯示防蝕工法已達到預期效益。

(3) 鋼板樁保護電位量測

鋼板樁保護電位量測結果列於表 3-21：最大值為 -882 mV，最小值為 -960 mV，平均為 -957 mV，保護電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，因此，已達保護鋼板樁之目的。

3. 陰極防蝕效能檢測

陰極防蝕效能檢測以量測陽極塊發生電位為主，量測結果如表 3-22 所示，顯示東 3 碼頭所安裝陽極塊在表面附著海生物清除前後，電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，均能達到防蝕目的。

表 3-20 基隆港東 3 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率
(單位：mm/yr.)

高程(m)	凸面	側面	凹面
+0.35	0.09	0.05	0.04
-0.05	0.06	0.04	0.03
-0.50	0.05	0.05	0.03
-1.00	0.05	0.04	0.04
-1.50	0.02	0.04	0.04
-2.00	0.04	0.04	0.03
-3.00	0.05	0.04	0.03
-4.00	0.04	0.04	0.04
-5.00	0.05	0.03	0.03




圖 3.39 基隆港東 3 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係

表 3-21 基隆港東 3 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表（單位：mV）

隸屬港口	基隆港						
碼頭編號	東 3			檢測種類	詳細檢測		
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍		
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.13		
測站編號	水深 (m)			測站編號	水深 (m)		
	1 m	-4 m	-7 m		1 m	-4 m	-7 m
E3-99-1	-895	-920	-935	E3-99-2	-900	-940	-953
	-895	-930	-937		-897	-941	-947
	-895	-935	-940		-896	-945	-955
	-896	-939	-946		-894	-943	-953
	-897	-937	-946		-894	-943	-949
	-898	-940	-945		-893	-937	-946
	-900	-946	-945		-891	-937	-945
	-902	-943	-942		-892	-937	-944
	-904	-950	-947		-893	-949	-945
	-902	-948	-954		-892	945	-946
E3-99-3	-891	-938	-940				
	-889	-942	-942				
	-890	-957	-951				
	-890	-939	-945				
	-889	-939	-951				
	-888	-945	-960				
	-888	-941	-950				
	-886	-930	-942				
	-882	-926	-940				
	-883	-930	-939				

表 3-22 基隆港東 3 碼頭犧牲陽極發生電位檢測結果（單位：mV）

隸屬港口	基隆港							
碼頭編號	東 2-東 3			檢測種類	詳細檢測			
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍			
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.12-14			
陽極塊 編 號	海生物清除前			海生物清除後				
	發生電位 (mV)			發生電位 (mV)				
	上	中	下	上	中	下		
E3-1	-945	-942	-952	-964	-966	-965		
E3-2	-938	-949	-942	-953	-979	-960		
E3-3	-949	-954	-952	-974	-984	-979		
E3-4	-949	-948	-951	-982	-991	-987		
E3-5	-957	-957	-962	-1007	-990	-983		

3.2.2.3 基隆港東 4 碼頭

東 4 碼頭於民國 57 年完工，係以 Z-38 之鋼板樁建造，全長約 180 公尺，水深-9.00m，至今已使用了 46 年，在民國 69 年完成陰極防蝕工程，採犧牲陽極法，民國 82 年因接近防蝕設計年限且陽極塊大都消耗殆盡，因此重新加裝陰極防蝕。碼頭結構型式、Z-38 鋼板樁型式及斷面性能，均同東 2 碼頭。

1. 陸上目視巡查

本座碼頭於民國 103 年 8 月 14 日陸上現況巡查，碼頭鋼筋混凝土構造並無明顯之腐蝕劣化現象發生，如圖 3.40 所示。



圖 3.40 基隆港東 4 碼頭現況(103.8.14)

2. 鋼板樁現況檢測

(1) 目視檢測

本座號碼頭鋼板樁外觀，檢測時並未發現孔蝕或穿孔破洞等現象，如圖 3.41 所示。




圖 3.41 基隆港東 4 碼頭鋼板樁外觀情形(103.8.14)

(2) 鋼板樁厚度量測

鋼板厚度量測結果如附錄五所示。表 3-23 及圖 3.42 為東 4 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率檢測結果，平均腐蝕速率凸面最大為 0.09mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，凹面最大為 0.07mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，側面最大為 0.08mm/yr.(高程+0.35m 及-0.05m 處)，全區碼頭之鋼板樁外觀並未發現有孔蝕或穿孔破洞等現象。

由檢測高程觀察，在高程 +0.35m 處至高程 -0.05m 處之平均腐蝕速率大於其他水深高程，高程 -0.50m 處略為次之。

由各檢測樁之腐蝕速率結果觀之，部份測樁凸面在檢測高程 +0.35 m 至 -1.50 m 鋼板厚度減少已達 8 mm 左右，腐蝕速率雖仍小於 0.2mm/yr. 之規範值，但已超過原有厚度之 40%，由於鋼板樁使用時間已達 46 年，雖然腐蝕速率並未超過規範值，但仍需多加注意。

本所曾於民國 79 年進行本座碼頭鋼板樁檢測，結果發現，在未作防蝕工程前，即在民國 66 年時，已有多處地點之鋼板樁腐蝕速率已超過 0.2mm/yr. 之規範，在完成防蝕措施後腐蝕速率均有獎低。本次調查鋼板樁腐蝕速率調查結果均小於 0.2mm/yr.，低於 79 年之檢測結果，顯示防蝕工法已達到預期效益。

表 3-23 基隆港東 4 碼頭鋼板樁平均腐蝕速率

(單位：mm/yr.)

高程(m)	凸面	側面	凹面
+0.35	0.12	0.08	0.05
-0.05	0.08	0.06	0.04
-0.50	0.05	0.05	0.04
-1.00	0.05	0.04	0.04
-1.50	0.04	0.04	0.04
-2.00	0.04	0.05	0.03
-3.00	0.04	0.04	0.04
-4.00	0.04	0.05	0.04
-5.00	0.04	0.04	0.04




圖 3.42 基隆港東 4 碼頭鋼板樁檢測高程與平均腐蝕速率之關係

(3) 鋼板樁保護電位量測

鋼板樁保護電位量測結果列於表 3-24：最大值為 -877 mV，最小值為 -994 mV，平均為 -961 mV，保護電位均小於 -780 mV (以氯化銀電極量測)，因此，已達保護鋼板樁之目的。

表 3-24 基隆港東 4 碼頭鋼板樁保護電位檢測紀錄表（單位：mV）

隸屬港口	基隆港						
碼頭編號	東 4			檢測種類	詳細檢測		
檢測人員	李昭明、何木火			記錄人員	柯正龍		
檢測儀器	三用電錶、氯化銀電極			檢測時間	103.08.13		
測站編號	水深 (m)			測站編號	水深 (m)		
	1 m	-4 m	-7 m		1 m	-4 m	-7 m
E4-79-1	-926	-961	-967	E4-79-2	-925	-963	-962
	-925	-957	-970		-925	-960	-961
	-925	-958	-964		-926	-964	-960
	-924	-965	-965		-926	-967	-967
	-924	-965	-969		-928	-971	-969
	-923	-967	-968		-930	-971	-973
	-925	-968	-969		-933	-972	-979
	-926	-972	-972		-934	-969	-973
	-925	-973	-973		-933	-966	-970
	-924	-963	-972		-930	-963	963
E4-79-3	-928	-963	-959				
	-927	-960	-958				
	-927	-959	-957				
	-927	-964	-957				
	-925	-975	-958				
	-923	-967	-962				
	-921	-973	-968				
	-919	-962	-970				
	-920	-959	-963				
	-921	-961	-960				

3.2.2.4 基隆港西 9 碼頭

西 9 碼頭於民國 57 年完工，係以基樁擁壁式建造，全長約 176 公尺，水深-9.00m，至今已使用了 46 年，碼頭結構型式如圖 3.43 所示。本座碼頭於民國 103 年 11 月 2 日至 5 日進行陸上及水下檢測，圖 3.44 及圖 3.45 分別為調查情況及水下作業情形。




圖 3.43 基隆港西 9 及西 10 碼頭結構型式



圖 3.44 基隆港西 9 號碼頭調查現況(103.11.02)



圖 3.45 基隆港西 9 號碼頭岸壁鋼筋混凝土劣化現況

陸上及水下檢測，發現碼頭岸壁及面板底部鋼筋混凝土發現多處鋼筋腐蝕外露與混凝土劣化剝落等現象，由於碼頭使用至今已超過 40 年，雖碼頭上部目前僅供租用單位維修船隻使用，並無超載重疑慮，建議須及早進行必要修護與加強後續巡查頻率。檢測結果彙整列如表 3-25 及圖 3.46。

表 3-25 基隆港西 9 號碼頭底版檢測結果示意

陸側						
16 版						
15 樑	*		**	*		
14 版						
13 樑	**	*		**		S
12 版						
11 樑						
10 版						
9 樓						
8 版						
7 樓						
6 版						
5 樓	*		*		*	
4 版						

3 樑	*	*	***			S S S
2 版						
1 樑	*	**	**	**	*	**
壁面	無	*				無
編號	S1	S2	S3	S4	S5	S6
臨海側						

陸側						
16 版						
15 樑	*	**		*	**	*
14 版						
13 樑	*	**	*			**
12 版						
11 樑	S					
10 版						
9 樓						
8 版						
7 樓						
6 版	補板破洞					
5 樓		S	S	S		
4 版						
3 樓	S *	S S S	**	**	S S	
2 版						
1 樓	*	**	*	**	*	**
壁面	*	**			**	
編號	S7	S8	S9	S10	S11	S12
臨海側						

陸側						
16 版						
15 樓	**			**		*
14 版						
13 樓						
12 版		破洞				
11 樓						
10 版						
9 樓						
8 版						
7 樓	S					
6 版						

5 樓						
4 版						
3 樑				S		
2 版						
1 樑	*	*	**	**	**	*
壁面	**	*	*	*		**
編號	S13	S14	S15	S16	S17	S18
臨海側						

陸側						
16 版						
15 樓						
14 版						
13 樓						
12 版						
11 樓		S				
10 版						
9 樓						
8 版						
7 樓	S S S	**				
6 版						
5 樓	S	*				
4 版						
3 樓	S S S	*				
2 版						
1 樓	**	***				
壁面	**	*				
編號	S19	S20				
臨海側						

註 ① S : RC 龜裂 ② * : 鋼筋裸露 ③ 無異狀則不顯示







圖 3.46 基隆港西 9 號碼頭底版水下檢測照片

3.2.2.5 基隆港西 10 碼頭

西 10 碼頭於民國 57 年完工，係以基樁擁壁式建造，全長約 176 公尺，水深-9.00m，至今已使用了 46 年，碼頭結構型式同西 9 碼頭(如圖 3.43)。本座碼頭於民國 103 年 11 月 2 日至 5 日進行陸上及水下檢測，圖 3.47 為調查時水下作業情形。



圖 3.47 基隆港西 10 號碼頭調查時水下作業情形

陸上及水下檢測，發現碼頭岸壁及面板底部鋼筋混凝土發現多處鋼筋腐蝕外露與混凝土劣化剝落等現象，由於碼頭使用至今已超過 40 年，雖碼頭上部目前僅供租用單位維修船隻使用，並無超載重疑慮，建議須及早進行必要修護與加強後續巡查頻率。檢測結果彙整列如表 3-26 及圖 3.48。

表 3-26 基隆港西 10 號碼頭底板檢測結果示意

陸側						
16 版						
15 樑		SSS		SSS	SSS	SSS
14 版						S
13 樑	SS	S	S	SS	S	
12 版						S
11 樑	SS	S	SSS		S	
10 版						S
9 樑	SS	S	S	S	S	
8 版						S
7 樑	S	SS			S	S
6 版						
5 樑	SS	S	S	S	SS	
4 版						

3 樑	SSS	S	S	S	S	S
2 版					S	
1 樑	SSS	SSS	SSS	SSS	SSS	SSS
壁面	無	無	無	SSS	無	無
編號	S1	S2	S3	S4	S5	S6
臨海側						

陸側						
16 版						
15 樓	SSS	**		SSS	**	SSS
14 版						
13 樓	S	SSS	SSS	SSS	SS	SSS
12 版						
11 樓	S	SSS	SSS	S	**	SSS
10 版						
9 樓	SS	SS	SSS	SSS	**	**
8 版						
7 樓	*	SS	SS	SS	*	S
6 版						
5 樓	*		S	SSS	SSS	S
4 版						
3 樓	S	SS	SSS	SSS	SSS	S*
2 版						
1 樓	SSS	SSS	SSS	SSS	SSS	**
壁面	無	無	無	SSS	無	**
編號	S7	S8	S9	S10	S11	S12
臨海側						

陸側						
16 版						
15 樓		*	***			
14 版		SSS				
13 樓	S	*		SSS		
12 版						
11 樓	SSS	*	SS	SSS		
10 版		破洞				
9 樓	*	**	*	*		
8 版		*				
7 樓	*	**	*	*		
6 版		S				
5 樓	*	**		SSS		

4 版						
3 樑	*	**	S	SSS		
2 版		*	**			
1 樑	*	**		*		
壁面	*	**	*	S		
編號	S13	S14	S15	S16		
臨海側						

註 ① S : RC 龜裂 ② * : 鋼筋裸露 ③ 無異狀則不顯示








圖 3.48 基隆港西 10 號碼頭底版水下檢測照片

3.2.3 金門縣料羅、水頭及九宮港區現況調查

金門位於臺灣本島西方約 190 公里之海域，長期實施戰地政務以及因島上資源缺乏，致經濟發展較遲緩。絕大部份之民生物資，皆須仰賴臺灣本島經由料羅港輸運補給。民國 81 年 11 月 7 日解除戰地政務；開放觀光後，海運量遽增，料羅港之裝卸能量逐漸不足。85 年 8 月水頭商港第一期興建計畫，含 7 座碼頭及防波堤等設施，分 5 年執行。為通盤檢討金門地區海運需求及港埠整體發展策略，縣府特委託本所港研中心前身(臺灣省政府交通處港灣技術研究所)「金門海運發展評估計畫」研究，另擬具料羅港及九宮碼頭區之軟硬體改善設施。

金門港於民國 89 年 12 月 4 日奉行政院核定為國內商港，並分為一港三港區，包括料羅港區、水頭港區、九宮港區(如圖 3.49)；90 年 6 月 14 日核定「金門港埠整體規劃及未來發展計劃 90 年中至 94 年」，經費 25 億元，共完成水頭碼頭西堤、北堤、料羅碼頭南外廓防波堤等工程。自 90 年實施試辦「金門馬祖與大陸地區通航」(俗稱小三通)，為配合兩岸通航業務，因此水頭港區港埠設施配合辦理調整，且因應金門港埠發展，延續「金門港埠整體規劃及未來發展計畫 (90-95)」之建設之成果，研擬「金門港埠整體規劃及未來發展計畫 (民國 96-100 年)」案，並據以執行各項工程。



圖 3.49 金門料羅港區、水頭港區、九宮港區位置圖

3.2.3.1 基本資料及現地目視檢測

1. 料羅港區

本港區位於金門本島東南端、料羅灣東端之近岸海域，為一天然港口，港區面積計 728,119 平方公尺，以台金與小三通貨運為主，平面配置如圖 3.50 所示，圖 3.51 為民國 103 年 6 月調查時港區構造物現況。主要設施如下：

- (1) 防波堤：北防波堤(1000 m)、南防波堤(210 m)。
- (2) 迴船池：250m。
- (3) 水深：4 ~ 5m。
- (4) 碼頭：由港內至外(東至西)分為淺水碼頭(200 m)、2、3 號碼頭(223 m)、1 號碼頭(147 m)、新一號碼頭(180 m)。




圖 3.50 料羅港碼頭及防波堤配置圖






圖 3.51 料羅港碼頭及防波堤現況(103.05)

2.水頭港區

本港區位於金門本島西南側、浯江溪口南岸、金門港道西側近岸海域，港區面積計 2,198,199 平方公尺，以離島與小三通客運為主，平面配置如圖 3.52 所示，圖 3.53 為民國 103 年 6 月調查時港區構造物現況。主要設施如下：。

- (1)防波堤：北防波堤(1580 m)、西防波堤(600 m)。
- (2)迴船池：350 m。
- (3)水深：新建港區 6.5 m、水頭港區 4 m。
- (4)碼頭：由港內至外(東至西)分為新建港區碼頭、小三通 2、3 浮動碼頭、五緣躉船、突堤碼頭、大小金浮動碼頭、貨運碼頭。
- (5)船席：貨運碼頭 2 船席：以大小金貨船為主。
大小金浮動碼頭 2 船席：以大小金交通船為主。
突堤碼頭 4 船席：以觀光小客、貨船為主。
五緣躉船(30m)：以小三通客船為主。
小三通浮動碼頭 4 船席(45~50m)：以小三通客船為主。




圖 3.52 水頭港碼頭及防波堤配置圖



圖 3.53 水頭港碼頭及防波堤現況(103.05)

3. 九宮港

本港區位於小金門島煙墩山腳之近岸海域，港區面積計 197,901

平方公尺，以離島與觀光客貨運為主，平面配置如圖 3.54 所示，圖 3.55 為民國 103 年 6 月調查時港區構造物現況。主要設施如下：

- (1)防波堤：北防波堤(381m)。
- (2)迴船池：128m。
- (3)水深：4m。
- (4)碼頭：由港內至外(西至東)分為大小金浮動碼頭、突堤碼頭。
- (5)船席：大小金浮動碼頭 2 船席：以大小金交通船為主。突堤碼頭 4 船席：以觀光小客船、貨船、運補船為主。




圖 3.54 九宮港碼頭及防波堤現況(103.05)





圖 3.55 九宮港碼頭及防波堤現況(103.05)

3.2.3.2 浮動碼頭基樁及浮箱檢測

金門港水頭及九宮港區為大小金門通行貨運及與大陸地區通航之需要，設有 4 座浮動碼頭及 1 座五緣躉船，其基本資料如表 3-27 及圖 3.56 至圖 3.61 所示。

表 3-27 水頭及九宮港區浮動碼頭與躉船之資本資料

項目	水頭大小金 浮動碼頭	水頭小三通 1 浮動碼頭	水頭小三通 2 浮動碼頭	水頭 五緣躉船	九宮大小金 浮動碼頭
設置時間	C、D(88.12) A、B(99.8)	94.5	100.3	---	C、D(88.12) A、B(99.8)
基樁數量	A 區 8 支 B 區 8 支 C 區 6 支 D 區 5 支	A 區 7 支 B 區 8 支 C 區 15 支	A 區 8 支 B 區 14 支	---	A 區 8 支 B 區 8 支 C 區 6 支 D 區 5 支
浮箱大小	15m x 15m 32m x 15m	15m x 15m 32m x 15m	48m x 15m	---	15m x 15m 32m x 15m
浮箱高度	2.0m 2.5m	2.5m 2.5m	2.5m	約 2.0m	2.0m 2.5m
基樁直徑	900 mm	900 mm	900 mm	---	900 mm
基樁鋼材 厚度	CD(19.0) AB(25.0)	ACD(19.0) B(22.0)	22.0	---	CD(19.0) AB(25.0)
浮箱鋼材 厚度	CD(10.0) AB(12.0)	CD(10.0) AB(12.0)	CD(10.0) AB(12.0)	10.0	待確認




圖 3.56 浮動碼頭平面圖(以水頭大小金 CD 區為例)




圖 3.57 浮箱配件平面配置圖(以水頭大小金 CD 區為例)




圖 3.58 浮箱一般配置圖




圖 3.59 浮箱附屬設施平面配置圖




圖 3.60 基樁斷面圖

圖 3.61 陰極防蝕陽極塊詳圖

1. 目視檢測

目視檢測發現，潮間帶基樁及浮箱位於水線附近之鋼材表面，覆著藤壺等海生物或因浮箱隨潮汐上下浮動，與其接觸之基樁表面磨損出現鏽蝕現象，如圖 3.62 所示



圖 3.62 浮動碼頭現地目視情形

1. 基樁及浮箱鋼材厚度檢測

基樁鋼材厚度量測位置，選定+3.0m、+2.0m、+1.0m、+0.0m、-0.5m、-1.0m、-1.5m、-2.0m、-2.3m 等 9 個高程為測點，浮箱鋼材測點則於水線上下各取一處量測之。量測結果分別如附錄六至附錄十所示，各基樁與平均腐蝕速率皆小於 0.10 mm/yr.，均不大於設計規範(0.20 mm/yr.)，現地量測情形如圖 3.63 所示。



圖 3.63 浮動碼頭基樁鋼材厚度量測情形

2. 基樁及浮箱鋼材保護電位檢測

基樁鋼材保護電位量測位置，選定水線下-1.0 m、-1.5 m、-2.0 m 處量測，浮箱則於水線下約 0.5 m 處量測之。量測結果如表 3-28 至表 3-31 及圖 3.64 所示。

量測結果顯示，水頭大小金碼頭 D 區及九宮 C、D 兩區之基樁及浮箱鋼材(89 年建造)，因陰極防蝕之陽極塊消耗殆盡或未安裝，檢測時，基樁與浮箱鋼材保護電位均大於-780 mV(vs.氯化銀參考電極)，未能達到保護鋼材之目的，建議採用加裝鋁合金犧牲陽極之防蝕工法，予以保護。

表 3-28 金門水頭大小金浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果

(單位 : mV)

編號	水深 (m)			檢測位置	編號	水深 (m)		
	-0.5	-1.0	-2.0			-1.0	-4.0	-7.0
A1	-985	-986	-987	B區	B1	-934	-927	-930
A2	-989	-989	-990		B2	-905	-912	-923
A3	-991	-991	-992		B3	-913	-919	-925
A4	-992	-993	-994		B4	-915	-911	-920
A5	-987	-988	-992		B5	-923	-917	-919
A6	-990	-992	-992		B6	-897	-898	-907
A7	-992	-993	-996		B7	-885	-887	-901
A8	-992	-993	-996		B8	-900	-905	-914
C1	-917	-914	-919	D區	D1	-630	-603	-581
C2	-895	-899	-901		D2	-498	-481	-475
C3	-910	-907	-910		D3	-443	-440	-442
C4	-891	-888	-888		D4	-510	-512	-515
C5	-899	-901	-902		D5	-465	-471	-478
C6	-906	-908	-907					

表 3-29 金門水頭小三通 1 浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果

(單位 : mV)

編號	水深 (m)			檢測位置	編號	水深 (m)		
	-1.0	-4.0	-7.0			-1.0	-4.0	-7.0
A1	-941	-942	-943	B區	B1	-868	-909	-934
A2	-950	-949	-950		B2	-921	-922	-924
A3	-951	-952	-953		B3	-931	-940	-942
A4	-945	-944	-940		B4	-937	-936	-938
A5	-947	-947	-948		B5	-941	-941	-940
A6	-952	-951	-951		B6	-914	-909	-917
A7	-952	-953	-952		B7	-937	-937	-938
					B8	-938	-939	-940
C1	-865	-847	-853	D區	D1	-861	-869	-879
C2	-830	-844	-861		D2	-859	-867	-875
C3	-847	-855	-869		D3	-864	-870	-877
C4	-851	-863	-874		D4	-868	-874	-880
C5	-855	-864	-876		D5	-865	-873	-880
C6	-853	-866	-875					
C7	-856	-865	-877					
C8	-858	-864	-877					

表 3-30 金門水頭小三通 2 浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果

(單位 : mV)


編號	水深 (m)			檢測位置	編號	水深 (m)		
	-1.0	-4.0	-7.0			-1.0	-4.0	-7.0
A1	-842	-847	-854	B區	B1	-811	-809	-807
A2	-853	-855	-863		B2	-807	-808	-809
A3	-851	-855	-865		B3	-816	-817	-821
A4	-839	-848	-859		B4	-819	-822	-824
A5	-830	-841	-857		B5	-816	-811	-815
A6	-833	-842	-858		B6	-819	-819	-820
A7	-841	-852	-863		B7	-825	-824	-827
A8	-805	-830	-856		B8	-823	-822	-825
					B9	-828	-828	-828
					B10	-827	-820	-819
					B11	-820	-819	-818
					B12	-819	-817	-819
					B13	-830	-830	-830
					B14	-826	-831	-833

表 3-31 金門九宮大小金浮動碼頭鋼板樁保護電位檢測結果

(單位 : mV)

編號	水深 (m)			檢測位置	編號	水深 (m)		
	-1.0	-4.0	-7.0			-1.0	-4.0	-7.0
A1	-936	-937	-943	B區	B1	-854	-871	-905
A2	-937	-941	-949		B2	-862	-882	-910
A3	-940	-947	-954		B3	-870	-881	-899
A4	-948	-950	-955		B4	-868	-880	-886
A5	-931	-937	-949		B5	-869	-882	-904
A6	-916	-930	-946		B6	-876	-882	-901
A7	-928	-940	-952		B7	-879	-882	-892
A8	-945	-949	-952					
C1	-568	-571	-576	D區	D1	-602	-575	-573
C2	-571	-575	-578		D2	-596	-580	-582
C3	-567	-568	-570		D3	-597	-574	-573
C4	-568	-570	-570		D4	-565	-573	-575
C5	-570	-572	-571		D5	-575	-578	-580
					D6	-567	-579	-581

面出海港口方向								面出海港口方向									
		A1	A2	A3	A4			A1	A2	A3	A4						
電位	-622	A5	A6	A7	A8	電位	-655	-652	電位	-655	電位	-983	A5	A6	A7	電位	-971
電位	-620					電位	-655		電位	-655	電位	-987				電位	-972
電位	-620					電位	-655		電位	-655	電位	-991				電位	-973
陽極塊	-645	1			12	陽極塊	-639					陽極塊	-975				
陽極塊	-654	2			13	陽極塊	-628					陽極塊	-950				
陽極塊	-620	3			14	陽極塊	-625					陽極塊	-986				
陽極塊	-645	4			15	陽極塊	-622					陽極塊	-992				
電位	-611	陽極塊	0.63	5	16	陽極塊	-648	-645	電位	-645	電位	電位	-972	陽極塊	-972	電位	-972
電位	-609	陽極塊	0.61	6	17	陽極塊	-628	-625	電位	-625	電位	電位	-967	陽極塊	-972	電位	-972
電位	-609	陽極塊	0.61			18	陽極塊	-655					陽極塊	-983			
陽極塊	0.67	7			19	陽極塊	-665					陽極塊	-996				
陽極塊	0.61	8			20	陽極塊	-638					B1	B2	B3	B4		
陽極塊	0.60	9			21	陽極塊	-631					B5	B6	B7	B8		
陽極塊	0.63	10			22	陽極塊	-680					電位	-967	陽極塊	0.993	電位	-961
陽極塊	0.61	11										電位	-972	陽極塊	0.97	電位	-964
電位	-590											電位	-943	陽極塊	-996	電位	-963
電位	-593	B1	B2	B3	B4							電位	-956	陽極塊	-997	電位	-960
電位	-593	B5	B6	B7	B8							電位	-962	陽極塊	-989	電位	-962
電位	-593	C1	C2	C3	C4							電位	-962	陽極塊	-994	電位	-962
電位	-557											電位	-956	陽極塊	-995	電位	-960
電位	-562											電位	-962	陽極塊	-996	電位	-962
電位	-562											電位	-962	陽極塊	-997	電位	-962
電位	-584											電位	-942	陽極塊	-989	電位	-960
電位	-585	D1	D2	D3								電位	-942	陽極塊	-996	電位	-962
電位	-586	D4	D5									電位	-942	陽極塊	-984	電位	-962
面旅客中心												電位	-942	陽極塊	-963	電位	-960
面旅客中心												電位	-941	陽極塊	-1003	電位	-950
面旅客中心								面旅客中心									
水頭大小金碼頭浮箱電位量測結果								水頭小三通1碼頭浮箱電位量測結果									
面出海港口方向								面出海港口方向									
電位	-880	A1	A2	A3	A4			電位	-930	電位	-930	電位	-930	電位	-930		
電位	-947	A5	A6	A7	A8			電位	-929	電位	-929	電位	-929	電位	-929		
電位	-936	陽極塊	-97	1		31	陽極塊	-93									
陽極塊	-95	2			32	陽極塊	-947										
陽極塊	-95	3			33	陽極塊	-950										
陽極塊	-94	4			34	陽極塊	0.949										
陽極塊	-98	5			35	陽極塊	-937										
陽極塊	-96	6			36	陽極塊	-956										
陽極塊	-97	7			37	陽極塊	-956										
陽極塊	-98	8			38	陽極塊	-957										
電位	-901	陽極塊	-98	9	39	陽極塊	-95	電位	-912								
電位	-956	陽極塊	-97	10	40	陽極塊	-95	電位	-936								
電位	-956	陽極塊	-97	11	41	陽極塊	-97	電位	-936								
陽極塊	-98	12			42	陽極塊	-976										
陽極塊	-91	13			43	陽極塊	-978										
陽極塊	-98	14			44	陽極塊	-972										
陽極塊	-98	15			45	陽極塊	-970										
陽極塊	-96	16			46	陽極塊	-964										
陽極塊	-97	17			47	陽極塊	-944										
陽極塊	-97	18			48	陽極塊	-946										
電位	-932	陽極塊	-98	19	49	陽極塊	-96	電位	-915								
電位	-957	陽極塊	-98	20	50	陽極塊	-95	電位	-937								
電位	-966	陽極塊	-97	21	51	陽極塊	-95	電位	-935								
陽極塊	-98	22			52	陽極塊	-955										
陽極塊	-96	23			53	陽極塊	-951										
陽極塊	-98	24			54	陽極塊	-950										
陽極塊	-96	25			55	陽極塊	-954										
陽極塊	-95	26			56	陽極塊	-972										
陽極塊	-93	27			57	陽極塊	-967										
陽極塊	-94	28			58	陽極塊	-945										
陽極塊	-92	29			59	陽極塊	-941										
電位	-938	陽極塊	-93	30	60	陽極塊	-91	電位	-916								
電位	-956								-919	電位	-919	電位	-919	電位	-919		
電位	-943																
B1~B7		C1~C7															
面旅客中心																	
水頭小三通2碼頭浮箱電位量測結果								水頭五緣躉船電位量測結果									
面出海港口方向								面出海港口方向									
電位	-935							電位	-938	電位	-937	電位	-936	電位	-935		
電位	-934							電位	-934	陽極塊	-970	電位	-936	電位	-934		
厚度	6.30							厚度	6.80	6.70	6.85	6.80	5.95	厚度	6.30		
厚度	6.90							厚度	6.85	6.75	6.85	6.90	6.90	厚度	6.90		
厚度	6.30							厚度	6.85	6.75	6.75	6.85	6.75	厚度	6.30		
陽極塊	-970							陽極塊	-960								
陽極塊	-945							陽極塊	-945								
電位	-901							電位	-901								
電位	-900							電位	-900								
電位	-900							電位	-900								
電位	-909							電位	-909								
厚度	6.0							厚度	6.75	6.7							
厚度	6.8							厚度	6.70	6.8							
厚度	6.75							厚度	6.70	6.65							
陽極塊	-955							陽極塊	-955								
陽極塊	-971							陽極塊	-971								
陽極塊	-965							陽極塊	-965								
陽極塊	-960							陽極塊	-960								
電位	-926							電位	-868								
電位	-922							電位	-900								
電位	-922							電位	-899								
面旅客中心								面旅客中心									



九宮大小金碼頭浮箱電位量測結果

圖 3.64 水頭及九宮浮動碼頭浮箱電位量測結果

3. 基樁及浮箱鋼材陰極防蝕效能檢測

基樁及浮箱鋼材陰極防蝕效能檢測以量測其所安裝之陽極塊發生電位為參考，量測結果如表 3-32 至表 3-35 及圖 3.64 所示。

量測結果顯示，水頭及九宮大小金兩港區安裝之陰極防蝕之陽極塊，其發生電位均小於-780 mV(vs.氯化銀參考電極)，可達保護鋼材之目的。

表 3-32 金門水頭大小金浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果(mV)

編號	位置			編號	位置		
	上	中	下		上	中	下
A1右	-991	-993	-993	A1左	-989	-990	-990
A2右	-990	-990	-990	A2左	-992	-994	-994
A3右	-993	-994	-993	A3左	-993	-993	-993
A4右	-998	-1000	-1001	A4左	-999	-1001	-1000
A5右	-997	-999	-1000	A5左	-1002	-1003	-1003
A6右	-994	-995	-994	A6左	-996	-998	-997
A7右	-998	-1002	-1003	A7左	-998	-998	-997
A8右	-998	-1000	-1002	A8左	-998	-999	-999
B1右	-929	-927	-932	B1左	-929	-928	-933
B2左	-926	-931	-933	B2左	-929	-929	-928
B3右	-925	-922	-924	B3左	-923	-929	-925
B4右	-923	-926	-929	B4左	-924	-926	-925
B5右	-917	-917	-920	B5左	-910	-910	-909
B6右	-914	-915	-915	B6左	-901	-903	-901
B7右	-920	-917	-919	B7左	-908	-912	-919
B8右	-917	-919	-920	B8左	-920	-923	-925
C區	未安裝						
D區	未安裝						

表 3-33 金門水頭小三通 1 動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果(mV)

編號	位置			編號	位置		
	上	中	下		上	中	下
A1	-949	-947	-953	B1	-942	-943	-937
A2	-949	-947	-948	B2	-926	-927	-925
A3	-958	-958	-958	B3	-943	-943	-942
A4	-942	-942	-943	B4	-939	-940	-941
A5	-949	-948	-949	B5	-901	-904	-905
A6	-958	-957	-958	B6	-922	-924	-925
A7	-955	-957	-959	B7	-943	-942	-941
A8	-998	-1000	-1002	B8	-946	-947	-946
C1	-865	-847	-853	D1	-887	-888	-887
C2	-830	-844	-861	D2	-887	-887	-886
C3	-847	-855	-869	D3	-887	-886	-886
C4	-851	-863	-874	D4	-888	-889	-889
C5	-855	-864	-876	D5	-887	-887	-887
C6	-853	-866	-875				
C7	-856	-865	-877				
C8	-858	-864	-877				

表 3-34 金門水頭小三通 2 浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果(mV)

編號	位置			編號	位置		
	上	中	下		上	中	下
A1	-900	-914	-907	B1	-808	-808	-810
A2	-877	-877	-876	B2	-812	-810	-810
A3	-876	-876	-877	B3	-824	-822	-819
A4	-909	-932	-929	B4	-822	-824	-823
A5	-925	-937	-942	B5	-812	-819	-815
A6	-916	-936	-926	B6	-821	-820	-820
A7	-916	-926	-910	B7	-821	-826	-827
A8	-916	-937	-941				
C1	-825	-826	-826				
C2	-827	-829	-828				
C3	-819	-819	-820				
C4	-816	-818	-819				
C5	-820	-821	-820				
C6	-830	-829	-829				
C7	-829	-833	-832				

表 3-35 金門九宮大小金浮動碼頭鋼樁陽極塊發生電位檢測結果(mV)

編號	位置			編號	位置		
	上	中	下		上	中	下
A1右	-954	-961	-964	A1左	-955	-964	-967
A2右	-955	-957	-955	A2左	-959	-962	-960
A3右	-952	-953	-955	A3左	-958	-963	-973
A4右	-964	-968	-965	A4左	-966	-973	-969
A5右	-962	-967	-960	A5左	-957	-961	-967
A6右	-955	-962	-954	A6左	-955	-956	-961
A7右	-963	-968	-964	A7左	-956	-964	-968
A8右	-960	-965	-963	A8左	-960	-963	-965
B1右	-914	-923	-929	B1左	-909	-919	-898
B2左	-917	-906	-900	B2左	-917	-920	-926
B3右	-904	-910	-907	B3左	-910	-901	-897
B4右	---	---	---	B4左	-899	-902	-897
B5右	-910	-926	-931	B5左	-908	-907	-911
B6右	-901	-902	-904	B6左	-914	-920	-905
B7右	-900	-911	-910	B7左	-901	-908	-900
C區	未安裝						
D區	未安裝						

3.2.3.3 非破壞性檢測、半破壞性檢測與室內試驗

由於料羅、水頭及九宮港區許多碼頭及防波堤，均於近年完成改建或增建竣工，故檢測位置選定水頭突堤碼頭與九宮舊碼頭設施等，共 9 處測點。103/06/03 ~ 103/06/010 進行現地反彈錘、電阻係數、鋼筋腐蝕電位、保護層厚度量測等非破壞性檢測，並鑽取混凝土試體量測中性化深度，試體並攜回試驗室進行抗壓強度、超音波脈波速度及氯離子濃度等試驗。現地作業情形如圖 3.65 所示，檢測結果如表 3-36 至表 3-39。

1. 反彈錘試驗

以反彈錘在碼頭岸壁檢測混凝土現有強度分佈狀況，檢測結果示如表 3-36。檢測 9 處碼頭岸壁，由平均反彈值推估混凝土抗壓強度約在 $227 \sim 318 \text{ kg/cm}^2$ 之間。由鑽心取樣試體外觀比較，水頭碼頭混凝土粒料大小粒徑分佈、級配較為均勻，九宮碼頭少數則有出現氣泡與細小孔洞。

2. 電阻係數

一般而言電阻係數越大，內部鋼筋腐蝕速率越低，其相對關係如表 3-2。本研究以兩個探針(probe)式之電阻儀器，量測碼頭岸壁之電阻係數，量測結果如表 3-36。碼頭電阻係數多在 $5 \sim 10 \text{ K}\Omega$ 之間，顯示其內部鋼筋腐蝕機率高，相對而言，其內部鋼筋腐蝕機率多位於中等或低之範圍。

3. 鋼筋腐蝕電位

以硫酸銅參考電極量測碼頭岸壁鋼筋腐蝕電位，量測結果示如表 3-36。大部分鋼筋腐蝕電位值均介於 $-212 \sim -432 \text{ mV}$ 之間，依據 ASTM C876 規範，本次調查之碼頭岸壁內部鋼筋腐蝕機率為 50 % 以上，鋼筋腐蝕電位值小於 -350 mV 部分，腐蝕機率可能達 95 %。

4. 保護層厚度量測

以鋼筋探測儀檢測碼頭岸壁鋼筋保護層厚度，量測結果如表 3-36。大部分保護層厚度介於 7.2 ~ 15.5 cm 之間，應符合海洋環境構造物設計規範之要求。低於 7.5 cm 部分，保護層稍有不足，推斷原因可能為碼頭岸壁建造施工時，模板內配置之鋼筋可能因澆置混凝土時，受到鋼筋自重或外力因素，發生鋼筋傾斜偏離或移位等現象造成。

5. 中性化深度

現場鑽取碼頭岸壁混凝土試體，將其置於乾燥環境自然乾燥後，於混凝土表面噴灑酚酞指示劑，觀察試體顏色變化，判斷其中性化深度。檢測結果示如表 3-36，碼頭岸壁試體中性化深度僅約 0.0 ~ 0.3 cm 左右，顯示混凝土內部仍應為鹼性環境，對鋼筋仍具有保護作用。

6. 抗壓強度

鑽心試體攜回試驗室依據 CNS 規範之規定，切取適當長度並蓋平，測試其抗壓強度，試驗結果如表 3-37。碼頭岸壁平均抗壓強度介於 233 ~ 520 kg/cm² 之間。上述結果與由反彈值推估強度相較，其趨勢大致符合，惟後者數值較低。

7. 超音波脈波速度

鑽心試體攜回試驗室依據 CNS 規範之規定，以超音波脈波測儀量測通過試體之時間並計算其速度，瞭解混凝土之品質狀況。試驗結果如表 3-38，所有試體之脈波速度均大於 3000 m/s，顯示混凝土品質應屬正常範圍。

8. 氯離子分析

鑽心試體攜回試驗室，每一試體依距離表面不同深度(0 ~ 7cm)鑽取粉末並過篩，再依 AASHTO-T260 規範之硬固混凝土氯離子含量試驗進行分析，分析結果如表 3-39。表中大部份氯離子含量在靠近試體表面較高，並呈現隨試體深度增加而減少之趨勢。本次分析

碼頭岸壁表面氯離子含量介於在 $0.33 \sim 2.59 \text{ kg/cm}^3$ 之間，其內部鋼筋之腐蝕機率為"可能"、"或有"腐蝕之範圍。



圖 3.65 非破壞性檢測現地作業情形

表 3-36 現地非破壞性檢測結果

檢測位置	平均反彈值 (推估強度 kg/cm ²)	中性化 深度(cm)	電阻係數 (KΩ)	腐蝕電位 (mV)	保護層 厚度(cm)
水頭碼頭 1	32.8(244)	0.1~0.2	15.0~32.2	-268~-212	7.6~17.7
水頭碼頭 2	31.5(227)	0.0~0.3	24.4~29.9	-272~-231	7.9~12.1
水頭碼頭 3	37.8(318)	0.0~0.3	18.0~29.3	-332~-236	7.8~17.6
水頭碼頭 4	33.9(261)	0.0~0.2	15.3~22.9	-324~-265	10.0~17.8
水頭碼頭 5	37.7(318)	0.1~0.3	10.5~15.6	-268~-212	7.2~13.3
九宮碼頭 1	31.5(226)	0.1~0.3	17.7~28.3	-272~-231	10.1~18.0
九宮碼頭 2	33.8(259)	0.0~0.3	12.2~20.3	-355~-215	8.4~17.3
九宮碼頭 3	32.8(244)	0.1~0.2	10.0~17.2	-299~-201	---
九宮碼頭 4	31.5(227)	0.0~0.3	9.4~19.8	-372~-286	---

表 3-37 碼頭混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果

試體編號	荷重 kg	高度 cm	高度 /6.75	修正係數	直徑 cm	抗壓強度 kg/cm ²	抗壓強度 kg/cm ²	平均
水頭1-1	8690	13.2	1.96	1.00	6.75	243	242	260
水頭1-2	9180	13.2	1.96	1.00	6.75	257	256	
水頭1-3	10140	13.4	1.99	1.00	6.75	283	283	
水頭2-1	10440	12.9	1.91	0.99	6.75	292	290	295
水頭2-2	10830	12.8	1.90	0.99	6.75	303	300	
水頭2-3	10680	12.9	1.91	0.99	6.75	298	296	
水頭3-1	8530	12.9	1.91	0.99	6.75	238	237	233
水頭3-2	8130	13.4	1.99	1.00	6.75	227	227	
水頭3-3	8450	13.4	1.99	1.00	6.75	236	236	
水頭4-1	8420	13.4	1.99	1.00	6.75	235	235	243
水頭4-2	9030	13.2	1.96	1.00	6.75	252	251	
水頭4-3	8750	13.3	1.97	1.00	6.75	245	244	
水頭5-1	8390	13.3	1.97	1.00	6.75	234	234	236
水頭5-3	7900	13.8	2.04	1.00	6.75	221	222	
水頭5-4	9060	13.0	1.93	0.99	6.75	253	252	
九宮1-2	15470	20.5	2.56	1.05	8	308	322	275
九宮1-3	11040	20.2	2.53	1.04	8	220	229	
九宮2-1	25260	20.1	2.51	1.04	8	503	523	496
九宮2-2	18940	10.3	1.29	0.94	8	377	355	
九宮2-3	29390	20.0	2.50	1.04	8	585	608	
九宮3-1	14650	19.8	2.48	1.04	8	291	303	253
九宮3-3	8300	13.6	2.01	1.00	6.75	232	232	
九宮3-4	7990	13.6	2.01	1.00	6.75	223	224	
九宮4-1	17600	13.4	1.99	1.00	6.75	492	491	520
九宮4-3	18260	13.2	1.96	1.00	6.75	510	508	
九宮4-4	20120	13.4	1.99	1.00	6.75	562	562	

表 3-38 碼頭混凝土鑽心試體超音波脈波速度量測結果

試體編號	長度 cm	通過時間 sec	波速 m/s	平均波速 m/s
水頭 1-1	13.2	43.9	3007	3029
水頭 1-2	13.2	42.2	3128	
水頭 1-3	13.4	45.4	2952	
水頭 2-1	12.9	49.4	2611	3302
水頭 2-2	12.8	36.0	3556	
水頭 2-3	12.9	34.5	3739	
水頭 3-1	12.9	35.9	3593	3527
水頭 3-2	13.4	38.0	3526	
水頭 3-3	13.4	38.7	3463	
水頭 4-1	13.4	41.9	3198	3266
水頭 4-2	13.2	42.2	3128	
水頭 4-3	13.3	38.3	3473	
水頭 5-1	13.3	40.8	3260	3438
水頭 5-3	13.8	40.3	3424	
水頭 5-4	13.0	35.8	3631	
九宮 1-2	20.0	50.4	3968	3915
九宮 1-2	20.5	59.1	3469	
九宮 1-3	20.2	46.9	4307	
九宮 2-1	20.1	24.3	8272	5640
九宮 2-2	10.3	45.2	2279	
九宮 2-3	20.0	31.4	6369	
九宮 3-1	19.8	52.5	3771	3685
九宮 3-3	13.6	36.9	3686	
九宮 3-4	13.6	37.8	3598	
九宮 4-1	13.4	32.0	4188	4342
九宮 4-3	13.2	30.0	4400	
九宮 4-4	13.4	30.2	4437	

表 3-39 碼頭混凝土鑽心試體氯離子檢測結果

單位： kg/m^3

試體編號	深度(距表面距離)						
	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm
水頭碼頭 1-6	2.06	1.89	0.78	0.87	0.92	0.83	0.77
水頭碼頭 2-4	1.51	1.49	1.07	0.76	0.38	0.33	0.48
水頭碼頭 3-5	0.56	0.64	0.78	0.75	0.79	0.73	0.69
水頭碼頭 4-4	0.70	0.95	0.84	0.86	0.76	0.63	0.51
水頭碼頭 5-2	0.95	0.89	0.71	0.44	0.36	0.23	0.22
九宮碼頭 1-1	1.30	1.70	1.63	1.38	1.06	0.96	0.38
九宮碼頭 2-1	2.59	1.93	1.44	1.19	1.11	0.91	1.24
九宮碼頭 3-1	1.20	0.92	0.60	0.56	0.51	0.57	0.39
九宮碼頭 4-1	1.61	1.38	1.18	0.78	0.82	0.60	0.45

3.2.4 港灣構造物維護管理系統建置

本年度繼續前期計畫研究，系統增修防波堤維護管理部分，並以基隆港全港區為研究對象，完成建置「港灣構造物維護管理系統」，並於 103 年 12 月 3 日，針對港務分公司現地實際檢測同仁，辦理成果推廣與教育訓練。

3.2.4.1 年度增修項目

本年度增修項目如下：

1. 防波堤構造物構件拆解：拆解方式依前述將其依沈箱為間隔進行單元劃分。
2. 防波堤構造物基本資料模組建置：基隆港西防波堤基本資料已依現調資料將其建置於系統資料庫中，如圖 3.66 所示。並於既有維管系統基本資料模組中新增「防波堤選擇」項目(如圖 3.67 所示)，以供使用者查詢各單元資料，選擇後使用者可選擇基隆港東、西防波堤(如圖 3.68 所示，目前僅建置西防波堤資料)，待選擇防波堤後，可顯示其

各單元基本資料，包含單元編號、單元長度、單元起迄點照片與設計圖，如圖 3.69、圖 3.70 所示。

資料庫: HMMS > 資料表: bwBlockBasicData

SQL 搜索 新增 輸出 載入 管理 清空 刪除

18 總計, 查詢需時 0.0888 秒

資料庫 HMMS (31) 資料表 bwBlockBasicData

HMMS (31)

blockBasicData
breakwaterBasicData
bwAttitudeMeasure
bwAttitudeMeasureBasicData
bwBlockBasicData
bwBlockBasicData
bwDefectLevel
bwDefectType
bwElementType
bwRoutineInsBasicData
bwRoutineInsData
defect
defectType
elementType
elementTypeWeight
harborStructures
hbBasicData
maintenanceRecord
member
memberClass
method
portBasicData
priorityCalculateResult
regularInspectionBasicData
regularInspectionDetailData
routineInspectionBasicData
routineInspectionData
specialDetailInspectionData
specialInspectionBasicData
sysnewslist
treatmentMethod

筆記錄, 開始列數: 0 方式及每隔 100 行顯示欄名

單元編號 **結構型式** **單元長度** **GPS 位置**

hblID	bwID	blockID	blocName	structureType	structureTypeID	length	latitude	longitude
klh	0bw	B001	1號單元	沈箱合成堤	type0	18	25.15698333	121.749533
klh	0bw	B002	2號單元	沈箱合成堤	type1	20	25.15706667	121.749766
klh	0bw	B003	3號單元	沈箱合成堤	type2	20	25.15708333	121.7
klh	0bw	B004	4號單元	沈箱合成堤	type2	20	25.15718333	121.7501
klh	0bw	B005	5號單元	沈箱合成堤	type2	18	25.15728333	121.750
klh	0bw	B006	6號單元	沈箱合成堤	type2	20	25.15738333	121.750
klh	0bw	B007	7號單元	沈箱合成堤	type2	20	25.15746667	121.750683
klh	0bw	B008	8號單元	沈箱合成堤	type2	20	25.15756667	121.750866
klh	0bw	B009	9號單元	沈箱合成堤	type3	18	25.15766667	121.751016
klh	0bw	B010	10號單元	沈箱合成堤	type3	20	25.15775	121.751183
klh	0bw	B011	11號單元	沈箱合成堤	type3	20	25.15785	121.751
klh	0bw	B012	12號單元	沈箱合成堤	type3	20	25.15793333	121.7515
klh	0bw	B013	13號單元	沈箱合成堤	type3	18	25.15803333	121.751716

localhost/phpmyadmin/sql.php?db=HMMS&table=bwBlockBasicData&sql_query=SELECT+*+FROM+%60bwBlockBasicData%60+ORDER+BY+%60bwBlockBasicData%60.%60structureTypeID%60

圖 3.66 基隆港西防波堤基本資料庫

碼頭維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出

港灣名稱	基隆港
碼頭數量	32個
碼頭資料列表	選擇
碼頭選擇 [地圖]	選擇

防波堤選擇 [地圖] [選擇](#)

基隆港為臺灣港埠，肩負促進國際貿易及發展航運之重要責任。尤其接近政治、經濟中心之大台北都會區，都會據點又屬於各類型工業區，腹地廣大，人口稠密，資源豐富，尚為台灣高價值貨物吞吐最主要之門戶。港埠地位甚為顯要。為突破碼頭瓶頸，積極改善聯外道路系統，進行台北港之興建及基隆新港之規劃，為當前首要的工作。

由於國際貿易持續繁榮成長和貨櫃運輸的發展，根據財政部統計資料。民國101年（西元2012年）度全國關稅總收入（基隆、台北、台中、高雄）共為1,562億餘元，其中經基隆港收入為725億餘元，佔總收入46.42%，由此可見，基隆港對國家經濟發展的重大貢獻。

基隆港是屬於大家的，衷心期望您能瞭解本港，更多利用本港，本港優良安全之設備，高效率、高品質之人力，為隨時為您提供服務，希望我們的努力，能獲得您的滿意與肯定，也盼望在您之愛護、耕耘、照顧，讓基隆港永遠展現國際大港的活力與希望。

圖 3.67 基隆港西防波堤基本資料模組頁面



圖 3.68 基隆港東、西防波堤基本資料查詢

碼頭維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登 出

基隆港西防波堤單元基本資料列表

單元編號	單元長度(M)	單元照片(起)	單元照片(迄)	單元設計圖
1號單元	18			
2號單元	20			

圖 3.69 基隆港西防波堤基本資料模組頁面




圖 3.70 基隆港東、西防波堤基本資料查詢

3.防波堤構造物檢測資料模組建置

(1)經常巡查部分：巡查方式依進行巡查，維管系統可於首頁選擇「檢測資料模組」，在於地圖選單中選擇「經常巡查」與「資料新增」(如圖 3.71 所示)後，再點選防波堤(如西防波堤)，可進入巡查資料新增頁面，如圖 3.72 所示。



圖 3.71 基隆港西防波堤經常巡查選單



基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登 出

基隆港西防波堤經常巡查						
檢測日期	2014年06月27日			檢測天氣	晴	
港灣名稱	基隆港	防波堤名稱	西防波堤		檢測者	簡臣佑
構件名稱	劣化類型	劣化狀況	劣化描述	劣化單元	劣化位置	劣化數量
覆面層	移動、散亂及下滑	3	1：無異狀 2：輕微不明顯(讓面破壞約<3 m ²)，但並未漏砂 3：明顯受損(讓面破壞約3~12 m ²)，讓面出現孔洞，但並未漏砂 4：嚴重受損(讓面破壞約>12 m ²)，背景砂經由大型破洞露出，或孔內看不到砂	3號單元	X= 2	0.5 m ²
			Y= 3			
堤前坡	裂縫	2	1：無異狀 2：局部(1 m ²)可見到2個以上寬度3mm以下的裂縫 3：裂縫寬度約3~5mm 4：裂縫擴散至整個岸肩或裂縫寬度約5mm以上	1號單元	X= 2 Y= 3	2 m
	沉陷	1	1：無異狀 2：輕微下陷(面積<5 m ² 、高度<2.5 cm) 3：明顯下陷(面積≤5 m ² 、高度>2.5 cm或面積≥5 m ² 、高度≤2.5 cm)	1號單元	X= []	m ²

圖 3.72 基隆港西防波堤經常巡查資料新增頁面

(2)定期檢測部分：選擇「檢測資料模組」，其後選擇防波堤(如基隆港西防波堤)，接著選擇目視檢測(如圖 3.73 所示)，即可進入待測防波堤資料輸入畫面(如圖 3.74 所示)，由於防波堤定期檢測構件較多，故定期檢測輸入方式乃先將所有單元構件列表，並將劣化狀況設定為「1」(代表無異狀)，其後，確認劣化異狀所屬單元、劣化構件與類型後，選擇「編輯」，將相關劣化資料輸入(如圖 3.75 所示)。

港灣維護管理資訊系統	
基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登 出	
基隆港西防波堤定期巡查與儀器檢測資料新增	
目視巡查	儀器檢測

圖 3.73 基隆港西防波堤定期檢測選擇目視巡查或儀器檢測頁面

港灣維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出

回到防波堤選擇		回到定期巡查基本資料列表					
基隆港-西防波堤-定期巡查記錄表							
檢測日期	20141115		檢測人員	簡臣佑			
檢測天氣	晴	檢測員意見	無				<input type="button" value="編輯"/>
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18							
單元編號	構件類型	劣化類型	劣化程度	劣化位置	劣化數量	劣化照片	編輯
B01	覆面層	移動、散亂及下滑	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤前坡	裂縫	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤前坡	沈陷	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤前坡	剝落	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤後坡	裂縫	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤後坡	沈陷	1				<input type="button" value="編輯"/>
B01	堤後坡	剝落	1				<input type="button" value="編輯"/>

圖 3.74 基隆港西防波堤定期檢測(目視)表單頁面(以西防波堤為例)

港灣維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出

回到防波堤選擇		回到定期巡查基本資料列表		回到定期巡查詳細資料列表	
定期巡查資料編輯					
檢測時間	20141115				
港灣名稱	基隆港				
防波堤名稱	西防波堤				
單元名稱	B01				
構件名稱	堤頂				
劣化類型	裂縫				
劣化狀況	<input type="button" value="2"/> 劣化等級1為無異狀,劣化等級2,劣化等級3,劣化等級4				
劣化位置X	X=	2	m		
劣化位置Y	Y=	3	m		
劣化位置Z	Z=-		m		
劣化位置N	第		個		
劣化數量(面積)		0.5	m ²		

圖 3.75 基隆港西防波堤定期檢測(目視)構件劣化資料輸入頁面

(3)特別巡查部分：於首頁選擇「檢測資料模組」，在於地圖選單中選

擇「特別巡查」與「資料新增」後，再點選防波堤(如西防波堤)，可進入資料新增頁面，如圖 3.76 所示。

The screenshot shows the 'Harbor Maintenance Management Information System' interface. At the top, there is a banner with the system's name in large blue letters. Below the banner, a navigation bar includes links for 'Basic Data Module', 'Inspection Data Module', 'Maintenance Sequence Module', 'Maintenance Record Module', 'Account Management Module', and 'Log Out'. The main content area is titled 'Keelung Port West Breakwater Regular Inspection'. It contains a table for recording inspection data. The table has columns for 'Inspection Date' (set to 2014-11-15), 'Harbor Name' (set to Keelung Port), 'Breakwater Name' (set to West Breakwater), 'Inspection Weather' (set to Sunny), 'Inspection Location' (set to Jianchen Yu), and 'Inspection Unit' (set to 1st Unit). The table rows represent different inspection items:

Inspection Item	Description	Location	Area
Facing Layer	Is the facing layer damaged? (Yes/No)	1st Unit	m^2
Crack	Is the crack expanded to the entire embankment or is its width over 5mm?	1st Unit	m
Slope before the embankment	Is there significant subsidence? (Yes/No)	1st Unit	m^2

圖 3.76 基隆港西防波堤特別巡查構件劣化資料輸入頁面

3.2.4.2 系統基本資料擴充與巡查資料建置

1. 系統基本資料擴充：基隆港基本資料依前述之調查作業，103 年 11 月 5 日已將該港碼頭與防波堤調查完畢(除東碎波堤)，並將其輸入於目前系統中，如圖 3.77 與圖 3.78 所示為基隆港碼頭與防波堤資料，圖中已將現調資料輸入展現於系統中。碼頭部分因其已將各模組建置完畢，故只要碼頭基本資料輸入於資料庫系統中，即可讓各模組功能套用於所有碼頭中，如圖 3.79 為西 33B 號碼頭經常巡查、圖 3.80 為西 19 號碼頭定期檢測。



圖 3.77 基隆港碼頭資料建置情形



圖 3.78 基隆港防波堤資料建置情形

碼頭維護管理資訊系統					
基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出					
檢測日期	2014年6月27日		檢測天氣	晴	
港灣名稱	基隆港		碼頭名稱	西33B號碼頭	
構件名稱	劣化類型	劣化狀況	劣化描述	劣化單元	劣化位置 劣化數量
岸肩	裂縫	1 ±	無異狀	1 ±	X _____ Y _____ m
	照片	選擇檔案	未選擇檔案		
	剝落	1 ±	無異狀	1 ±	X _____ Y _____ m²
	照片	選擇檔案	未選擇檔案		
沉陷	1 ±	無異狀	1 ±	X _____ Y _____ m²	
	照片	選擇檔案	未選擇檔案		
後壁	沉陷	1 ±	無異狀	1 ±	X _____ Y _____ m²

圖 3.79 基隆港西 33B 號碼頭經常巡查

碼頭維護管理資訊系統					
基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出					
回到碼頭庫存		定期檢查基本資料列表			
基隆港-西19號碼頭-定期巡查記錄表		檢測日期		檢測人員	
20140627		簡臣佑			
檢測天氣	晴	檢測員意見	無	<input type="button" value="編輯"/>	
<input type="checkbox"/> B01 <input type="checkbox"/> B02 <input type="checkbox"/> B03 <input type="checkbox"/> B04 <input type="checkbox"/> B05 <input type="checkbox"/> B06 <input type="checkbox"/> B07 <input type="checkbox"/> B08 <input type="checkbox"/> B09 <input type="checkbox"/> B10 <input type="checkbox"/> B11 <input type="checkbox"/> B12 <input type="checkbox"/> B13 <input type="checkbox"/> B14 <input type="checkbox"/> B15 <input type="checkbox"/> B16 <input type="checkbox"/> B17 <input type="checkbox"/> B18					
單元編號	構件類型	劣化類型	劣化程度	劣化位置	劣化數量
B01	碼頭本體 回頂層	裂縫	1		<input type="button" value="編輯"/>
B01	碼頭本體 岸肩	剝落	1		<input type="button" value="編輯"/>
B01	碼頭本體 岸肩	沉陷	1		<input type="button" value="編輯"/>
B01	碼頭本體 岸肩 後壁	沉陷	1		<input type="button" value="編輯"/>
B01	海床	沖刷	1		<input type="button" value="編輯"/>

圖 3.80 基隆港西 19 號碼頭定期檢測

2. 系統巡查資料建置：依前述經常巡查結果，輸入於維管系統中，圖 3.81 與圖 3.82 為基隆港西 7 號與 33 號碼頭經常巡查結果，圖 3.83 與圖 3.84 為西 31 號碼頭經常巡查檢測報告。

碼頭維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出

基隆港-西31號碼頭-經常巡查記錄表						
港灣名稱	花蓮港	碼頭編號	西31號碼頭	檢測日期	2014/06/20	
構件名稱	劣化類型	劣化狀況	劣化單元	劣化位置	劣化數量	劣化照片
岸肩	裂縫	1				[編輯]
	剝落	3	B07	X=15m, Y=0m	0.02m^2	[照片] [編輯]
	沉陷	1				[編輯]
後線	沉陷	1				[編輯]
	繫船柱	腐蝕龜裂	1			[編輯]
	防舷材	龜裂破損	4	B08	4個	1個 [照片] [編輯]
車擋	龜裂破損	1				[編輯]
	起重機軌道	腐蝕位移	1			[編輯]

圖 3.81 基隆港西 31 號碼頭經常巡查結果

碼頭維護管理資訊系統

基本資料模組 檢測資料模組 維修排序模組 維修記錄模組 帳號管理模組 登出

基隆港-西7號碼頭-經常巡查記錄表						
港灣名稱	花蓮港	碼頭編號	西7號碼頭	檢測日期	2014/06/20	
構件名稱	劣化類型	劣化狀況	劣化單元	劣化位置	劣化數量	劣化照片
岸肩	裂縫	1				[編輯]
	剝落	1				[編輯]
	沉陷	2	B03	X=14m, Y=3m	7m^2	[照片] [編輯]
後線	沉陷	1				[編輯]
	繫船柱	腐蝕龜裂	1			[編輯]
	防舷材	龜裂破損	1			[編輯]
車擋	龜裂破損	1				[編輯]
	起重機軌道	腐蝕位移	1			[編輯]

圖 3.82 基隆港西 7 號碼頭經常巡查結果

臺灣港務股份有限公司

基隆港經常巡查報告

碼頭名稱：西31號碼頭		檢測時間：2014/06/20				
劣化構件	劣化類型	劣化狀況	劣化單元	劣化位置	劣化數量	
碼頭本體岸肩	裂縫	1				
碼頭本體岸肩	剝落	3	B07	X=15m、Y=0m	0.02m^2	
碼頭本體岸肩	沉陷	1				
碼頭本體後線	沉陷	1				
附屬設施繫船柱	腐蝕龜裂	1				
附屬設施防舷材	腐蝕龜裂	4	B08	第4個	1個	
附屬設施車擋	腐蝕龜裂	1				
附屬設施起重機軌道	腐蝕龜裂	1				

無檢測意見

檢測者簽章： 審核單位簽章：

圖 3.83 基隆港西 31 號碼頭經常巡查報表產出-1



圖 3.84 基隆港西 31 號碼頭經常巡查報表產出-2

4.維修處置對策建議：經上述將資料輸入於維管系統中，使用者可於「維修排序模組」中選擇「緊急維修」選項，並點選碼頭後(如圖 3.85 所示)，系統可提供各劣化現象的處置對策(如圖 3.86 所示)，維修排序

依手冊所研擬之方式進行，因緊急維修維經常巡查後之處置，故若巡查時發現有狀況等級為 4 者，將建議業管單位進行緊急維修，以維碼頭使用或結構之安全性。



圖 3.85 維修排序模組選擇

The screenshot shows the 'Emergency Maintenance Item List' for Wharf W31. At the top, there is a banner with the system's name and a timestamp: 2012.11.7.15:42. Below the banner, there are several menu options: 基本資料模組 (Basic Data Module), 檢測資料模組 (Inspection Data Module), 維修排序模組 (Maintenance Sequence Module) (highlighted in green), 維修記錄模組 (Maintenance Record Module), 帳號管理模組 (Account Management Module), 登出 (Logout). There are two buttons at the top of the list: 回到碼頭選擇 (Return to Wharf Selection) and 回到港灣選擇 (Return to Port Selection). The list table has columns: 港灣名稱 (Port Name), 基隆港 (Keelung Port), 碼頭名稱 (Wharf Name), 西31號碼頭 (Wharf W31), 檢測時間 (Inspection Time), and 20140620. The table rows are:

構件類型	構件名稱	劣化類型	劣化狀況	劣化單元	劣化位置	劣化數量	修復排序	處置對策
結構性構件	碼頭本體 -岸肩	剝落	3	B07	X=15m Y=0m	0.02m^2	1	修補水泥砂漿工法
附屬設施	附屬設施 -防舷材	腐蝕龜裂	4	B08	第4個	1個	1	置換防舷材

圖 3.86 基隆港西 31 號碼頭緊急維修處置對策列表

3.2.4.3 儀器檢測記錄模組建置

儀器檢測記錄規劃提供使用者針對儀器檢測後之報告進行上傳存查之功能，惟經訪談後該港針對防波堤高程與碼頭鋼板樁防蝕電位已有既有之檢測方式，故針對此兩部分之儀器檢測，亦建置輸入表單，以供資料之留存。

1. 防波堤高程測量資料輸入

圖 3.87 所示為基隆港西防波堤高程測站點位(以沈箱起迄點為準)，點位由 6-1 起至 24-2 止共計 35 點。藉此建置之系統表單可讓使用者檢測資料模組中選擇「定期檢測」與「資料新增」後選擇防波堤(如圖 3.88 所示之西防波堤)，可進入「防波堤定期檢測與儀器檢測資料新增」功能，如圖 3.89 所示，再於此功能中選擇儀器檢測，可進入「防波堤儀器檢測資料新增」，如圖 3.90 所示，再於此功能中選擇「高程測量」，即可進行高程點位的資料輸入，如圖 3.91 所示。

103 年度已將基隆港東、西防波堤與西碎波堤兩年度 4 筆(每年兩次，共計 4 次)之檢測資料輸入於維護管理系統中，如圖 3.92 所示為基隆港西防波堤高程測量歷史資料，圖中可見 2011 與 2012 兩年度各兩次之檢測資料，各高程檢測資料均可繪製高程圖供使用者檢視，如圖 3.93 所示。




圖 3.87 基隆港西防波堤側站點位圖



圖 3.88 防波堤定期檢測選擇



圖 3.89 防波堤目視巡查與儀器檢測選擇



圖 3.90 防波堤儀器檢測資料新增

基隆港西防波堤高程測量[測站位置]	
測站名稱	測站高程(m)
6-2	3.12
7-1	3.01
7-2	3.22
8-1	3.20
8-2	3.27
9-1	3.21
9-2	3.05
10-1	3.21
10-2	3.50
11-1	3.28
11-2	3.27

圖 3.91 基隆港西防波堤高程測量新增頁面



圖 3.92 基隆港西防波堤高程測量歷史資料




圖 3.93 基隆港西防波堤 2011/05/10 高程資料

2.鋼板樁碼頭腐蝕電位量測資料輸入

表 3-40 為基隆港西 16 號碼頭腐蝕電位檢測表，以此輸入格式為範例，將此儀器檢測後之結果輸入於維護管理系統中，於「檢測資料模組」中選取「定期檢測」與「資料新增」後，選擇碼頭(如西 16 號碼頭)，即可進入「碼頭定期檢測資料新增」，其後再選擇「儀器檢測」，即可進入「碼頭儀器檢測資料新增」(如圖 3.94 所示)，在選擇「腐蝕電位量測」後，即可進入腐蝕電位量測資料輸入頁面(如圖 3.95 所示)。

表 3-40 基隆港西 16 號碼頭腐蝕電位檢測表(單位 : mV)

水深 (m)	距離 m(由起點起算)							
	起點	10	20	30	40	50	60	70
1	-973	-973	-973	-972	-969	-970	-973	-980
3	-975	-981	-977	-976	-972	-974	-977	-986
5	-974	-982	-980	-980	-978	-976	-983	-986
7	-937	-977	-975	-978	-974	-976	-981	-980
底部	-960	-964	-960	-956	-959	-957	-969	-972
								-963

水深 (m)	距離 m(由起點起算)							
	90	100	110	120	130	140	150	160
1	-981	-977	-972	-936	-941	-935	-942	-951
3	-984	-978	-975	-942	-945	-940	-945	-949
5	-984	-980	-977	-944	-950	-943	-947	-946
7	-984	-976	-980	-948	-942	-944	-947	-947
底部	-973	-959	-966	-933	-933	-924	-933	-940



圖 3.94 碼頭儀器檢測資料新增頁面

基隆港西16號腐蝕電位量測

距離(m)	水深(m)	電位值(mV)
0	1	-973
0	3	-975
0	5	-974
0	7	-937
0	底部	-960
10	1	-973
10	3	-981
10	5	-982
10	7	-977
10	底部	-964

圖 3.95 腐蝕電位量測資料輸入頁面

3. 儀器檢測報告上傳

提供業管單位針對各碼頭與防波堤進行其他儀器檢測之報告上傳之功能，使用者可於圖 3.94 選擇「其他儀器量測」後，即可進入儀器檢測報告上傳頁面(如圖 3.96 所示)，待選擇檔案後予以上傳。

基隆港西16號碼頭儀器檢測報告上傳

檢測報告名稱	混凝土鑽心抗壓試驗	
檢測報告檔案	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 <input type="button" value="上一頁"/>	

圖 3.96 儀器檢測報告上傳頁面

3.2.5 漁港現況調查

本年度漁港調查範圍以中、南部第三類以上漁港，包括彰化縣王功漁港、雲林縣箔子寮漁港、嘉義縣東石及布袋漁港與臺南市將軍及安平漁港等。調查結果如下：

3.2.5.1 王功漁港

本漁港於民國 82 年經行政院農業委員會指定為第三類漁港，位於彰化縣芳苑鄉王功海埔地西南角，共計有碼頭 736m，護岸 270m 及導流堤 114m，泊地面積約 4.0 公頃。因受天然條件限制，歷年來動力漁船未見增加，惟本港海岸潮差達 5m 以上，低潮時海岸浮露達 3 公里以上，如在漂沙海岸築造長距離防波堤，不僅需費甚鉅，且海灘逐年外移無法達到建港效果，故未予以建造。港區平面配置及碼頭及護岸結構型式如圖 3.97 及圖 3.98 所示。




圖 3.97 王功漁港港區平面配置圖




圖 3.98 王功漁港碼頭及護岸結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭或護岸設計水深皆小於 -2.5 m，由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於 10 m，加上碼頭上部使用

機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，不會造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部份碼頭雖老舊但仍堪用，且本漁港碼頭靠泊船隻皆為漁筏，無大型船隻碰撞或船舶前端撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。

由歷年記錄顯示，本漁港之維護仍以泊地及碼頭水深浚挖為主，故建議可參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準進行巡查，無須辦理結構體安全性評估，惟漁港之港灣設施基本資料及歷年維護紀錄，仍需建立資料庫存檔。

3.2.5.2 箔仔寮漁港

本漁港於民國 82 年經行政院農業委員會指定為第三類漁港，位於雲林縣四湖鄉箔子寮村及口湖鄉下崙村之交接處，海岸外 2 公里有外傘頂洲為屏障，不受外海波浪直接衝擊。啟用後因港口及航道受沿岸漂沙影響而淤淺，為徹底解決漂砂問題，後續並逐年增建防波堤，目前共計有碼頭 1,009m、護岸 838m 及防潮道 311m、防波堤與內堤共計 2,254m、泊地面積約 4.7 公頃。

本港民國 90 年因地層下陷造成碼頭高度不足，港區北側曳船道兩側碼頭 485m 並進行加高工程。港區平面配置、碼頭及防波堤等結構型式如圖 3.99 及圖 3.100 所示。






圖 3.99 箔子寮漁港平面配置圖








圖 3.100 箔仔寮漁港碼頭及防波堤結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭、防波堤或護岸設計水深皆小於 -5.0m，由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於 10m，加上碼頭上部使用機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式及板樁式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，不會造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部份碼頭雖老舊但仍堪用，且本漁港碼頭靠泊船隻皆為漁筏，泊區內又散佈蚵架，漁筏行駛緩慢，無船隻碰撞或船舶前端撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。

由歷年記錄顯示，漁港維護仍以泊地及碼頭水深浚挖為主，故建議可參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準進行巡查，無須辦理結構體安全性評估，惟漁港之港灣設施基本資料及歷年維護紀錄，仍需建立資料庫存檔。

3.2.5.3 東石漁港

本漁港於民國 82 年經行政院農業委員會指定為第三類漁港，位於嘉義縣東石鄉東石村，東石舊漁港下游約 1.5 公里之譜补子溪出海口北側，共計有碼頭 1,068 m，海堤及 3,426 m 及防波堤 110 m，泊地面積約 11.25 公頃。本區海岸由於北有外傘頂洲屏障南北各有八掌溪北港溪出海構成一片廣闊淺灘棚故漁港以容納動力漁筏為主其餘部份才考慮容納 20 噸以下漁船。為結合漁業及觀光休閒活動目前本漁港已增建浮動碼頭提供遊艇使用，成為特殊景觀與俱觀光休閒產業特色之漁港。港區平面配置、碼頭及防波堤等結構型式如圖 3.101 及圖 3.102 所示。





圖 3.101 東石漁港碼平面配置圖






圖 3.102 東石漁港碼頭及防波堤結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭、防波堤或護岸設計水深皆小於-2.0m，由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於10 m，加上碼頭上部使用機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，不會造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部份碼頭雖老舊但仍堪用，且本漁港碼頭靠泊船隻皆為漁筏，泊區內又散佈蚵架，漁筏行駛緩慢，觀光遊艇在港區行駛速度亦受限制，故無船隻碰撞或撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。圖3.103為調查時之碼頭現況。

由歷年記錄顯示，漁港維護仍以泊地及碼頭水深浚挖為主，故建議可參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準進行巡查，無須辦理結構體安全性評估，惟漁港之港灣設施基本資料及歷年維護紀錄，仍需建立資料庫存檔。




圖 3.103 東石漁港碼頭現況(103 年 5 月)

3.2.5.4 布袋漁港

本漁港於民國 82 年經行政院農業委員會指定為第三類漁港，位於嘉義縣布袋鎮，自明清兩代即為臺灣與大陸福州廈門等處交通重要港口，目前共計有碼頭 3,680 m，防波堤 1,816 m，泊地面積約 13.40 公頃。本漁港港區包含第一、二、三漁港及臨時泊地和遊艇碼頭區，較諸其他漁港範圍屬為廣闊。港區平面及碼頭結構型式如圖 3.104 至圖 3.105 所示。






圖 3.104 布袋漁港平面配置圖


●主要斷面圖




主要斷面圖代號




A 第一、二漁港東碼頭




B 臨時泊底東碼頭階梯部




C 第三漁港南防波堤




D 第三漁港南碼頭(-2.0m)




E 第三漁港南碼頭(-3.0m)



F 第一、二漁港突堤碼頭



G 第一、二漁港北防波堤(一)



H 第一、二漁港北防波堤(二)

圖 3.105 布袋漁港碼頭及防波堤結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭、防波堤或護岸設計水深皆小於-3.0m，由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於10 m，加上碼頭上部使用機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，不會造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部份碼頭雖老舊但仍堪用，且本漁港碼頭靠泊船隻皆為漁筏，泊區內又散佈蚵架，漁筏行駛緩慢，故無船隻碰撞或撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。圖3.106為調查時之碼頭現況。

由歷年記錄顯示，漁港維護仍以泊地及碼頭水深浚挖為主，故建議可參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準進行巡查，無須辦理結構體安全性評估，惟漁港之港灣設施基本資料及歷年維護紀錄，仍需建立資料庫存檔。




圖 3.106 布袋漁港調查時現況(103 年 5 月)

3.2.5.5 將軍漁港

將軍漁港於民國 86 年經行政院農業委員會指定為第三類漁港，位於臺南市西北部濱海地區，將軍溪出海口南側，屬將軍區平沙村與長沙村。共計有碼頭 2,721 m，泊地面積約 27.3 公頃。本港自民國 90 年 10 月 25 日開港營運，主要容納動力漁筏和少數 100 噸以下漁船。為促進地方開發，結合漁業及觀光休閒活動，後續將考慮於北側增加觀光休閒設施等。港區平面配置及碼頭和防波堤結構型式如圖 3.107 至圖 3.108 所示。





圖 3.107 將軍漁港港區平面配置圖






圖 3.108 將軍漁港碼頭及防波堤結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭及防波堤之設計水深除少數為-5.5m 外，多在 -1.5 m 至 -3.0 m 間。由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於 10 m，加上碼頭上部使用機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式與板樁式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，應不會直接造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部分碼頭雖已老舊，仍屬堪用，且靠泊船隻噸數均為 100 公噸以下，無大型船隻碰撞或船舶前端撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。圖 3.109 為調查時之碼頭現況。

本港營運時間較短，故維護記錄較少，推估其維護應以泊地及碼頭水深浚挖為主，故建議可先參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準之巡查方式，辦理相關維護工作，無須辦理結構體安全性評估。港灣設施基本資料及維護紀錄，需建立資料庫存檔。





圖 3.109 將軍漁港調查時現況(103 年 5 月)

3.2.5.6 安平漁港

本漁港於民國 82 年經行政院農業委員會指定為第一類漁港，位於臺南市安平區鹽水溪南岸沿海地區，北距曾文溪口 10.6 公里，南距二仁溪口 8.8 公里，原為臺南沿海離岸沙洲與本島之內海水域，昔稱台江。當時即為一天然港，現港區分為遠洋及近海兩泊區(水深計分別為

-5.0~-7.0m 與 -2.0~-4.0m)，共有碼頭 5,245 m，南北防波堤共 1,290 m，泊地面積約 58.18 公頃。本漁港為結合漁業及觀光休閒活動，目前已建造浮動碼頭數座提供遊艇使用，為臺灣地區具特殊景觀與俱觀光休閒產業特色漁港之一，同時並於民國 91 年在遠洋漁港區西北側之漁業用地，設置活於儲運設施，希望未來在世界占有一席之地。港區主要設施如表 3-41 所示，平面及碼頭結構型式如圖 3.110 至圖 3.111 所示。

表 3-41 安平漁港主要設施

設施名稱		數量
碼頭	近海漁區(-2.0~-4.0m)	3158 m
	遠洋漁區	-5.0m
		110 m
		-6.0m
		680 m
		-7.0m
泊地		500 m
		-3.0~-7.0m
		170 m
		小計
		5245 m
	近海漁區(-2.0~-4.0m)	23.08 公頃
防波堤	遠洋漁區	-5.0m
		4.5 公頃
		-6.0m
		4.8 公頃
		-7.0m
		25.8 公頃
		小計
陸上 公共 設施	北防波堤	545 m
	南防波堤	745 m
陸上 公共 設施	魚市場、管理中心、廢水處理廠、加油站、修造船廠、檢查站、停車場、活漁儲運中心、製冰廠	





圖 3.110 安平漁港平面配置圖






圖 3.111 安平漁港碼頭及防波堤結構型式

本次調查結果顯示，漁港碼頭之設計水深為 -5.0~-8.0m 外，由於漁港碼頭設計水深較淺且後線長度均小於 10 m，加上碼頭上部使用機具車輛及荷載均不大於 1 t/m^2 ，以現有之重力式與板樁式碼頭承受之土壓力和水壓力推估，應不會直接造成碼頭岸壁結構傾斜或下陷，故部分碼頭雖已老舊，仍屬堪用，且各漁港碼頭靠泊船隻之噸數多為 500 公噸以下，更無大型船隻碰撞或船舶前端撞擊碼頭，造成無法使用之疑慮。圖 3.112 為調查時之碼頭現況。

由歷年記錄顯示，漁港維護仍以泊地及碼頭水深浚挖為主，但本港港區遼闊且水深接近商港規模，建議可先參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準之巡查方式，辦理相關維護與結構體安全性評估工作。港灣設施基本資料及維護紀錄，需建立資料庫存檔。






圖 3.112 安平漁港調查時現況(103 年 5 月)

第四章 大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類研究成果

本研究為 4 年期計畫，本章節將大氣腐蝕劣化因子調查與金屬現地暴露試驗，調查試驗期間自 2009.09~2014.09，共有十六次採樣，調查期間相當於臺灣氣候之秋季(9 月至 12 月)、冬季(12 月至 3 月)、春季(3 月至 6 月)、夏季(6 月至 9 月)。今依年度及各季試驗點所調查之數據整理歸納說明如下：

4.1 氯鹽沉積速率

4.1.1 氯鹽沉積速率垂直試驗線之比較

圖 4.1 為在 2009.09~2014.09 共 16 次調查期間，於距海岸 0 m、100m、300m、1000m、3000m 之垂直海岸試驗線平均氯鹽沉積速率之比較圖。在整個 2010.09~2011.06 調查期間，氯鹽沉積速率介於 $0.9 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ (蘇澳港試驗線)至 $132 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ (桃園大潭試驗線)之間，而較高的沉積速率發生在 2010.09~2010.12 及 2010.12~2011.03 二次調查期間，以桃園試驗線、基隆試驗線、麥寮試驗線較高、所測得的氯鹽沉積速率大於 $50 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ；整體來看以桃園試驗線沉積速率最大，其次依序為麥寮試驗線、基隆試驗線、臺中港試驗線、核三廠試驗線、花蓮港試驗線、高雄港試驗線、蘇澳港試驗線。

4.1.2 氯鹽沉積速率季節性之比較

圖 4.2 至圖 4.5 臺灣西部海岸的氯鹽沉積速率四個季節中，以秋季(9 月-12 月)最為嚴重，氯鹽沉積速率多大於 $10 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 且約在 $8 \sim 132 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 之間；以桃園試驗線、麥寮試驗線及基隆試驗線較高，臺灣南部海岸的氯鹽沉積速率如高雄港試驗線、核三廠試驗線與西部海岸以及東部海岸的花蓮港試驗線、蘇澳港試驗線相較，氯鹽沉積速率較小，調查的結果多小於 $10 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。冬季(12 月-03 月) 氯鹽沉積速率在 2010.12-2011.03 期間，桃園試驗線、麥寮試驗線及基隆試驗線氯

鹽沉積速率皆大於 $60\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，臺中港試驗線大於 $20\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 、花蓮港試驗線大於 $10\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。春季(03月-06月)以桃園試驗線較高且大於 $40\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，最高達 $78.6\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，麥寮試驗線、基隆試驗線亦大於 $10\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。夏季(06月-09月)在 2012.06-2012.09 期間桃園試驗線、麥寮試驗線、基隆試驗線及核三廠試驗線皆大於 $20\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。

4.2 二氧化硫沉積速率

4.2.1 二氧化硫沉積速率之範圍

圖 4.6 為特定區試驗點在 2009.09~2014.09 共 16 次調查期間二氧化硫沉積速率之範圍，二氧化硫沉積速率介於 $9.6\text{ mg/m}^2/\text{day}$ (高雄煉油廠)至 $1,024.1\text{ mg/m}^2/\text{day}$ (觀音工業區)之間，觀音工業區介於 $21.4\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $1,024.1\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，彰濱工業區介於 $64.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $927.6\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，大發工業區介於 $101.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $461.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，臨海工業區介於 $101.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $461.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，龍德工業區介於 $112.5\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $1003\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，大潭火力電廠介於 $62.7\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $573.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，通霄火力電廠介於 $43.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $277.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，臺中火力電廠介於 $58.8\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $366.3\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，興達火力電廠介於 $32.5\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $386.2\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，高雄煉油廠介於 $9.6\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $230.9\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，中油林園廠介於 $44.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $529.9\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。其中以觀音工業區在(2010.12~2011.03)期間沉積速率最高達 $1024.1\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，大於 $800\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 較高的沉積速率有龍德工業區(2010.12~2011.03) $1003.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 及 (2013.03~2013.06) $906.1\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，彰濱工業區(2011.12~2012.03) $927.6\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，介於 $500\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 至 $800\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 有臨海工業區 $717.9\text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，大潭火力電廠 $573.0\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 、中油林園廠 $529.9\text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。

4.2.2 二氧化硫沉積速率之特定區比較

圖 4.7 為工業區特定試驗點之比較圖，西海岸觀音工業區與彰濱工業區在冬季(12 月-03 月)皆呈現高沉積速率其值大於 $600 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。東部龍德工業區在(2012.06-2012.09)及(2013.03-2013.06)期間亦大於 $800 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。臨海工業區在(2013.12-2014.03)亦達 $717.9 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。(圖 4.8)在火力電廠特定試驗點之比較，如圖 4.6，以大潭火力電廠大於 $400 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 相對其他電廠較高，臺中火力電廠在(2013.09-2013.12)及興達火力電廠(2013.12-2014.03)亦大於 $300 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，通霄火力電廠(2010.12-2011.03)及(2012.12-2011.03)冬天期間其值亦大於 $250 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。(圖 4.9)石化區特定試驗點之以中油林園廠於(2012.12-2013.03)期間 $529.9 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 最高。(圖 4.10)在高鐵沿線二氧化硫沉積速率的分布，其範圍介於 $24.4 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ (嘉義站)至 $150.49 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ (臺中站)之間，以臺中站在(2014.06-2014.09) $150.49 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 及(2011.06-2011.09) $138.9 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 較高、嘉義站在(2012.12-2013.03) $119.3 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 次之、左營站在(2013.09-2014.03)期間大於 $100 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。

4.2.3 二氧化硫沉積速率季節性之比較

圖 4.11 至圖 4.14 為二氧化硫沉積速率季節性之比較。在秋季(9 月-12 月)西部海岸以觀音工業區較高，其值高達 $877 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，大潭火力電廠在此季節亦呈現高沉積速率大於 $500 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，東部以龍德工業區較高大於 $300 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。冬季(12 月-03 月)以觀音工業區在 2010.12-2011.03 $1024.1 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，彰濱工業區 2011.12-2012.03 $927.6 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 及臨海工業區在 2013.12-2014.03 $717.9 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 較高。春季(03 月-06 月)以龍德工業區在 2013.03-2013.06 沉積速率較高達 $906.1 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，且在此季節都大於 $300 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。夏季(06 月-09 月)以龍德工業區 2012.06-2012.06 $1003 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 最高及臨海工業區亦都大於 $200 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。

4.3 金屬腐蝕速率調查結果

4.3.1 各金屬大氣腐蝕環境分類

CNS 13401 (ISO 9223) 大氣腐蝕性分類可根據標準金屬試片在某環境中進行自然暴露，並以最初第一年的腐蝕率大小來決定大氣腐蝕環境分類，其分類標準如可分為 C1, C2, C3, C4 與 C5 五個等級；C1 表示腐蝕性非常低(very low)，C2 表示腐蝕性低(low)，C3 表示腐蝕性中等(medium)，C4 表示腐蝕性高(high)，C5 表示腐蝕性非常高(very high)。

今彙整 2010.09-2014.09 一年期試片之腐蝕速在垂直試驗線、特定測站等各金屬之腐蝕速率進行比較。各金屬的大氣腐蝕分類中，C5+ 表示金屬的腐蝕速率已超過 CNS 13401 規範中所規定之 C5 的腐蝕速率。金屬的腐蝕速率在初期暴露時最大，隨後會逐漸下降而最終到達一穩定值，CNS 13401 規範中以各金屬最初第一年之腐蝕速率來區分腐蝕環境，表中除鋁金屬外，碳鋼、鋅、銅金屬的腐蝕速率單位均可以 $\mu\text{m}/\text{yr}$ 表示；主要原因是碳鋼、鋅、銅金屬在大氣環境中的腐蝕現象為均勻腐蝕，但鋁金屬則為局部腐蝕，所以鋼、鋅、銅金屬的腐蝕速率以 $\mu\text{m}/\text{yr}$ 表示，鋁的腐蝕速率以 $\text{g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 表示。

4.3.2 金屬腐蝕速率一年期垂直試驗線之比較

圖 4.15 至圖 4.18 為金屬一年期垂直試驗線腐蝕速率比較圖，碳鋼的腐蝕速率以桃園試驗線、基隆試驗線、麥寮試驗線較高大於 $200 \mu\text{m}/\text{yr}$ ，依環境分類屬 C5+ 等級，臺中港試驗線與蘇澳港試驗線介於 80 至 $200 \mu\text{m}/\text{yr}$ 為 C5 等級。鋅腐蝕速率以桃園試驗線 C5+ 等級大於 $8.4 \mu\text{m}/\text{yr}$ ，麥寮試驗線、臺中港試驗線、基隆試驗線為 C5 等級介於 4.2 至 $8.4 \mu\text{m}/\text{yr}$ ，其他試驗線如高雄試驗線、核三試驗線、花蓮試驗線、蘇澳試驗線、屬 C4 等級。銅腐蝕速率以桃園試驗線、臺中港試驗線、麥寮試驗線較高大於 $4.6 \mu\text{m}/\text{yr}$ ，屬 C5+ 等級，基隆試驗線、核三試驗線、花蓮試驗線、蘇澳試驗線，屬 C5 等級介於 2.8 至 $4.6 \mu\text{m}/\text{yr}$ ，高雄

港試驗線，屬 C4 等級。鋁腐蝕速率以桃園試驗線、臺中港試驗線、麥寮試驗線較高大於 $10\text{g/m}^2/\text{yr}$ 屬 C5+等級，基隆試驗線為 C5 等級介於 5 至 $10\text{g/m}^2/\text{yr}$ ，花蓮試驗線、蘇澳試驗線、高雄試驗線為 C4 等級介於 2 至 $5\text{g/m}^2/\text{yr}$ 。

4.3.3 金屬腐蝕速率一年期特定測站之比較

圖 4.19 至圖 4.22 為金屬一年期特定測站比較圖，碳鋼特定測站以臺塑六輕 $1168.2\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 、大潭火力電廠 $282.4\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 、觀音工業區 $202.5\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 、彰濱工業區 $241.8\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 較高皆大於 $200\ \mu\text{m}/\text{yr}$ ，屬 C5+等級。鋅腐蝕速率以大潭火力電廠 $30\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 、彰濱工業區 $17.4\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 大於 $8.4\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 、屬 C5+等級，臺塑六輕、通霄火力電廠、臺中火力電廠及觀音工業區腐蝕速率，介於 4.2 至 $8.4\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 達 C5 等級。銅腐蝕速率以臺塑六輕、大潭火力電廠、通霄火力電廠、臺中火力電廠及彰濱工業區較高皆大於 $4.6\ \mu\text{m}/\text{yr}$ ，屬 C5+等級。興達火力電廠、中鋼公司、觀音工業區介於 2.8 至 $4.6\ \mu\text{m}/\text{yr}$ 屬 C5 等級。鋁腐蝕速率以臺塑六輕、大潭火力電廠、臺中火力電廠、觀音工業區、彰濱工業區較高大於 $10\text{g/m}^2/\text{yr}$ 屬 C5+等級，興達火力電廠、通霄火力電廠，介於 2.8 至 $4.6\text{g/m}^2/\text{yr}$ 屬 C5 等級。

高鐵沿線部分，碳鋼臺中站與左營站為 C3 等級，嘉義站為 C3-C4 等級，鋅金屬臺中站與左營站為 C4 等級，嘉義站為 C4-C5 等級，銅金屬臺中站與嘉義站為 C5 等級，左營站為 C4 等級，鋁金屬臺中站與嘉義站為 C4 等級左營站為 C3 等級。

4.4 各金屬腐蝕速率季節性之比較

4.4.1 金屬腐蝕速率垂直試驗線季節性之比較

圖 4.23 至圖 4.38 為碳鋼、鋅、銅、鋁金屬季節性垂直試驗線之比較圖，四種金屬皆以秋季與冬季影響較大，以桃園、麥寮、基隆、臺中試驗線等腐蝕速率較高。


4.4.2 金屬腐蝕速率特定測站季節性之比較

圖 4.39 至圖 4.42 為碳鋼金屬季節性特定測站之比較圖，碳鋼在秋季期間腐蝕速率最高，其中大潭火力電廠、臺中火力電廠、臺塑六輕皆有超過 $600\mu\text{m}/\text{yr}$ 以上，觀音工業區、彰濱工業區亦較高；冬季以彰濱工業區、大潭火力電廠、臺塑六輕、通霄火力電廠、臺中火力電廠較高；春季以臺塑六輕、大潭火力電廠、彰濱工業區較高；夏季以大潭火力電廠、臺塑六輕、通霄火力電廠較高。

圖 4.43 至圖 4.46 為鋅金屬季節性特定測站之比較圖，鋅在秋季及冬季相對春夏兩季較高，除了春季臺中火力電廠達 $39.9\mu\text{m}/\text{yr}$ 較高外，彰濱工業區 $34.7\mu\text{m}/\text{yr}$ 、大潭火力電廠 $26\mu\text{m}/\text{yr}$ 、臺塑六輕 $26\mu\text{m}/\text{yr}$ 、通霄火力電廠 $24.5\mu\text{m}/\text{yr}$ 相對較高。


圖 4.47 至圖 4.50 為銅金屬季節性特定測站之比較圖，銅四季中以秋季相對較高，腐蝕速率以彰濱工業區 $26.7\mu\text{m}/\text{yr}$ 、臺中火力電廠 $26.7\mu\text{m}/\text{yr}$ 、大潭火力電廠 $26.4\mu\text{m}/\text{yr}$ 、臺塑六輕 $28.5\mu\text{m}/\text{yr}$ 、通霄火力電廠 $22.4\mu\text{m}/\text{yr}$ 等較高。

圖 4.51 至圖 4.54 為鋁金屬季節性特定測站之比較圖，鋁在秋季及冬季亦較高，秋季中以中油林園 $59.2\text{g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、臺塑六輕 $62.8\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、臺中火力電廠 $57.1\text{g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 與 $53.2\text{g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 為高。冬季以臺塑六輕 $60.3\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、通霄火力電廠 $48\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、臺中火力電廠 $57.1\text{g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、觀音工業區 $42.8\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、彰濱工業區 $40.4\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 較大。春季以臺中火力電廠、大潭火力電廠、臺塑六輕、彰濱工業區較高。夏季以大潭火力電廠 $21.6\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 、臺塑六輕 $16.1\text{ g}/\text{m}^2/\text{yr}$ 較高。




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.1 2010.09-2014.09 氯鹽沉積速率在各垂直試驗線之比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.2 2010.09-2013.12 秋季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.3 2010.12-2014.03 冬季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.4 2011.03-2014.06 春季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖



註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.5 2011.06-2014.09 夏季氯鹽沉積速率在各試驗線之比較圖



註 1：空白處為遺失

圖 4.6 2010.09-2014.09 特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖





圖 4.7 2010.09-2014.09 工業區特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖



註 1：空白處為遺失

圖 4.8 2010.09-2014.09 火力電廠特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖




圖 4.9 2010.09-2014.09 石化特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖






圖 4.10 2010.09-2014.09 高鐵特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖




註 1：空白處為遺失

圖 4.11 秋季特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖




註 1：空白處為遺失

圖 4.12 冬季特定試驗點二氧化硫沉積速率之比較圖



註 1：空白處為遺失

圖 4.13 春季二氧化硫沉積速率在各試驗線之比較圖



註 1: 空白處為遺失

圖 4.14 2011.06-2014.09 夏季 二氧化硫沉積速率在各試驗線之比較圖




圖 4.15 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線碳鋼腐蝕速率比較圖




圖 4.16 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線鋅腐蝕速率比較圖




圖 4.17 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線銅腐蝕速率比較圖






圖 4.18 2010-2013 一年期垂直海岸試驗線鋁腐蝕速率比較圖



註 1: 臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2: 空白處為遺失


圖 4.19 2010-2013 一年期特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖



註 1: 臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2: 空白處為遺失


圖 4.20 2010-2013 一年期特定測站鋅腐蝕速率比較圖



註 1：臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2：空白處為遺失


圖 4.21 2010-2013 一年期特定測站銅腐蝕速率比較圖



註 1：臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值


註 2：空白處為遺失

圖 4.22 2010-2013 一年期特定測站鋁腐蝕速率比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.23 2010.09-2013.12 秋季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.24 2013.12-2014.03 冬季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.25 2011.03-2014.06 春季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：氯鹽沉積速率為試驗線測站平均值

圖 4.26 2011.06-2014.09 夏季碳鋼腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.27 2010.09-2013.12 秋季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.28 2010.12-2014.03 冬季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.29 2011.03-2014.06 春季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.30 2011.06-2014.09 夏季鋅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.31 2010.09-2013.12 秋季銅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.32 2010.12-2014.03 冬季銅腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.33 2011.03-2014.06 春季銅腐蝕速率在試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.34 2011.06-2014.09 夏季銅腐蝕速率在試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.35 2010.09-2013.12 秋季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.36 2010.12-2014.03 冬季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.37 2011.03-2014.06 春季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖




註 1：腐蝕速率為試驗線測站平均值

圖 4.38 2011.06-2014.09 夏季鋁腐蝕速率在各試驗線比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值


圖 4.39 2010.09-2013.12 秋季特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值


註 2:空白處為試驗遺失

圖 4.40 2010.12-2013.03 冬季特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖




註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

圖 4.41 2011.03-2014.06 春季特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值


圖 4.42 2011.06-2014.09 夏季特定測站碳鋼腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.43 2010.09-2013.12 秋季特定測站鋅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.44 2010.12-2013.03 冬季特定測站鋅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.45 2011.03-2014.06 春季特定測站鋅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.46 2011.06-2014.09 夏季特定測站鋅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.47 2010.09-2013.12 秋季特定測站銅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.48 2010.12-2013.03 冬季特定測站銅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.49 2011.03-2014.06 春季特定測站銅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.50 2011.06-2014.09 夏季特定測站銅腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.51 2010.09-2013.12 秋季特定測站鋁腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失


圖 4.52 2010.12-2013.03 冬季特定測站鋁腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失

圖 4.53 2011.03-2014.06 春季特定測站鋁腐蝕速率比較圖



註 1:臺塑六輕、大潭火力腐蝕速率為測站平均值

註 2:空白處為試驗遺失

圖 4.54 2011.06-2014.09 夏季特定測站鋁腐蝕速率比較圖

第五章 結論與建議

受到全球氣候劇烈變遷影響，近年來極端氣候頻率日增，對於港埠設施及道路橋梁等重大公共工程均造成極大威脅，港灣構造物多以鋼筋混凝土和鋼材作為主要建造材料，受到惡劣環境影響其耐久性與安全性堪慮，亟需以維護管理方式來延長工程壽命。

根據國家科技發展總目標、促進海洋永續發展，增強臺灣做為亞太地區商業及物流轉運中心的功能，港灣設施功能扮演重要關鍵角色。如何提升港灣設施之建設、工程品質與耐久性，以及維護、管理與安全等為本計畫之主要目標。此外，由於臺灣地區天然環境上空氣污染之結果，腐蝕環境嚴重。歷年來公共工程建設常有未及設計年限就已鎘蝕損壞的情形；有鑑於此，本計畫亦針對本土化大氣腐蝕因子進行調查並建置資料庫，期能提供金屬與鋼筋混凝土結構物耐久性防蝕設計參考。

本年為 4 年期計畫之第 4 年，共執行港灣構造物及濱海地區橋梁與建物現況調查及大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究兩個子計畫。研究成果包括子計畫一：(1)安平及基隆港區碼頭及防波堤之岸上目視及非破壞性檢測；(2)金門縣料羅、水頭與九宮三港區碼頭陸上及水下調查；(3)前述港區碼頭鋼樁厚度檢測與防蝕效能評估；(4)建置基隆港港灣構造物維護管理系統。(5)漁港碼頭及防波堤現況調查。子計畫二：完成「大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類」，內容包含大氣腐蝕現地金屬試片暴露試驗、臺灣地區構造物腐蝕環境分類數據資料庫更新與維護等。

本年度研究結論與建議、成果效益與應用及提供政府單位應用情形詳列如下：

5.1 結論

本計畫各子計畫研究結論如下：

子計畫一：港灣構造物及濱海地區橋梁與建物現況調查

1. 本年度調查對象，配合基隆港務分公司與金門縣港務處之維護管理實際需要，增列其所轄港區之港灣構造物現況調查與檢測作業。
2. 碼頭岸上檢測結果，安平港碼頭除附屬設施車擋外鐵框腐蝕生鏽與混凝土劣損、鋼筋腐蝕外露外，並未發現明顯或危及碼頭主體設施之裂損情形；基隆港西 9、西 10 碼頭岸壁與面板鋼筋混凝土均發現多處鋼筋腐蝕外露與混凝土劣化剝落等現象。
3. 碼頭水下調查結果，安平港 3、4 號碼頭與基隆港東 2 至東 4 號碼頭，各碼頭結構未發現危及碼頭主體設施之裂損，鋼材表面亦未發現腐蝕嚴重致穿孔破洞之情形。
4. 鋼板樁檢測，本次檢查安平港 3、4 號碼頭與基隆港東 2 至東 4 號碼頭，檢測樁在各水深高程之平均腐蝕速率均小於設計規範。但基隆港部份因碼頭建造迄今已達 46 年之久，鋼板樁現有厚度少數僅為原始厚度之 40~50%，惟尚無立即性之危害。
5. 金門料羅、水頭與九宮三港區港灣構造物檢測，檢測時未發現明顯之裂損情形。浮動碼頭基樁與浮箱檢測，鋼材表面未見腐蝕嚴重現象，平均腐蝕速率均小於設計規範之允許值，但水頭大小金碼頭 D 區及九宮大小金碼頭 C、D 兩區基樁及全區浮箱，檢測時防蝕系統之效能未達鋼材保護電位。
6. 金門料羅、水頭與九宮三港區非破壞性檢測，本次共選取 9 處碼頭岸壁，由現地反彈錘與推估強度、保護層厚度及中性化深度等試驗結果，顯示混凝土品質與設計應無明顯差異；電阻試驗與鋼筋腐蝕電位量測則顯示內部鋼筋部分腐蝕機率仍高；混凝土鑽心試體室內抗壓強度、超音波脈波試驗與氯離子濃度分析之結果顯示，亦與上述相符。

7. 維護管理系統建置，本年度繼續前期計畫完成成果精進辦理完成基隆全港區 55 做碼頭與東西防波堤之巡查作業，相關成果均已建置於「基隆港港灣構造物維護管理系統」，為符實際應用，過程中並多次訪談港務公司，完成後並辦理推廣及教育訓練。
8. 漁港現況調查，本年度共檢測中南部包括彰化縣王功漁港、雲林縣箔子寮漁港、嘉義縣東石及布袋漁港與臺南市將軍及安平漁港共 6 處第三類以上漁港，除雲林縣箔仔寮漁港受地層下陷影響，部份碼頭面漲潮時被海水浸入，餘少數發現不影響設施運作之輕微損壞。

子計畫二：大氣腐蝕因子調查及腐蝕環境分類之研究

1. 自歷年 2009.09 至 2014.09 垂直試驗線氯鹽沉積速率以桃園試驗線沉積速率最大，其次依序麥寮試驗線、基隆試驗線、臺中港試驗線、核三廠試驗線、花蓮港試驗線、高雄港試驗線、蘇澳港試驗線。二氧化硫沉積速率以觀音工業區、彰濱工業區、大發工業區、臨海工業區、龍德工業區等較高。季節分布中以秋季與冬季影響較大。
2. 在歷年一年期金屬腐蝕速率垂直試驗線中碳鋼、鋅、銅、鋁四種腐蝕速率以桃園試驗線、基隆試驗線、麥寮試驗線、臺中港試驗線等皆高達 C5+ 級；特定測站方面四種金屬以台塑六輕、大潭火力電廠、通霄火力電廠、臺中火力電廠及彰濱工業區具較高腐蝕速率亦達 C5+ 級。
3. 歷年季節性之比較中，針對氯鹽沉積速率、二氧化硫沉積速率及四種金屬腐蝕速率以秋季與冬季調查期間較其他季節影響較大。

5.2 建議

1. 安平港碼頭岸上目視檢測，雖無發現重大之碼頭岸壁、面板、岸肩等混凝土剝落或鋼筋腐蝕外露現象，護舷材及繫船樁表面亦無嚴重腐蝕與飛沫帶鋼板樁孔蝕等現象，無影響營運安全之虞，惟建議仍需建置安全檢查制度。

2. 基隆港西9、西10碼頭陸上及水下檢測，發現碼頭岸壁及面板底部鋼筋混凝土發現多處鋼筋腐蝕外露與混凝土劣化剝落等現象，由於碼頭使用至今已超過40年，雖碼頭上部目前僅供租用單位維修船隻使用，並無超載重疑慮，建議須及早進行必要修護與加強後續巡查頻率。
3. 基隆港東2至東4碼頭鋼板樁，現有厚度少數僅為原始厚度之40~50%，雖無立即性危害但使用時間已達40年以上建議應加強水下巡查或檢測頻率。
4. 金門水頭與九宮港浮動碼頭基樁與浮箱，檢測時鋼材表面雖未發現腐蝕現象，但大小金碼頭部份基樁與浮箱，檢測時發現防蝕措施之陽極塊已消耗殆盡，故未能達到保護鋼材目的，建議應重新安裝。
5. 港灣構造物維護管理系統，目前本所已協助花蓮與基隆兩港區完成系統建置，後續仍須蒐集與彙整分析各類型港灣設施實作案例，除將各類巡檢與修復作業資料記錄於系統中，配合實際使用情形，廣續檢討適用與更新系統功能，並針對分析方法擬定安全評估程序，俾利應用參考。
6. 漁港現況調查，建議可參考應用建立之港灣構造物目視檢測標準進行巡查，無須辦理結構體安全性評估，惟漁港之港灣設施基本資料及歷年維護紀錄，仍需建立資料庫存檔參用。

5.3 研究成果之效益

1. 本計畫碼頭現況調查成果可供港務單位做維護策略參考外，採用或建置之檢測方法與實施流程，亦可提供港務公司應用於碼頭設施維護管理作業與本所進行港灣構造物後續相關研究之重要參考。
2. 本計畫建立臺灣大氣腐蝕環境分類資訊系統，目前建置全島88個金屬暴露試驗點，藉由大氣環境因子調查，了解金屬構造物劣化情形及探討其發生機理，並依腐蝕環境分類特性，選用適當之維修材料

與工法。以提升我國之整體防災能力及環境之安全與資源之永續利用。

3. 在學術效益上，本研究共辦理教育訓練會 2 場及完成年報 1 篇：
 - (1) 2014 年 9 月辦理「臺灣大氣腐蝕調查成果暨熱浸鍍鋅防治工法應用教育訓練會」1 場，提昇交通設施或建物之防蝕工法與技術並促進相關人員之交流。
 - (2) 2014 年 12 月辦理「港灣構造物維護管理系統成果推廣與教育訓練講習會」1 場，針對港務分公司現地實際檢測同仁，辦理成果推廣與教育訓練。。
 - (3) 2014 年發行交通部運輸研究所專刊，出版 2013 年「臺灣大氣腐蝕劣化因子調查資料年報」1 冊。
4. 在經濟效益上，可藉由掌握碼頭與橋梁及其他公共工程之劣化異狀，有效維護或採用適當防蝕設計，減少資源與經費浪費。
5. 資料庫建置效益：逐年完成臺灣地區構造物腐蝕環境分類數據資料庫的建立且發行臺灣大氣腐蝕劣化因子調查資料年報提供工程單位瞭解金屬構造物在臺灣各腐蝕環境中的耐久性與其防蝕控制之須要可作為港灣地區之地震災前預防、災時應變計畫與決策之參考依據。

5.4 提供政府單位應用情形

1. 本計畫碼頭現況調查成果，已建置於「碼頭設施維護管理系統」，可提供航港局推動港灣構造物之維護管理政策規劃使用。
2. 本計畫建置「臺灣大氣腐蝕環境分類資訊系統」網站並出版年報，提供公營事業單位營運安全防護採用。
3. 完成建置國內大氣腐蝕環境分類資訊系統提供產官學研各界參考應用。如：中華民國防蝕工程學會、台塑企業、中國鋼鐵、國道新建工程局、經濟部工業局、臺灣高鐵、臺灣世曦工程顧問公司、中興工

程顧問公司等。

4. 所建置資料庫含各港圖文屬性資料，隨時可提供本所及公路、港務單位研究分析、開發規劃之需用。

參考文獻

1. J. Kropp and H. K. Hilsdorf, Performance Criteria for Concrete Durability, 1st ed., E & FN Spon, London, 1995.
2. J. H. Bungey and S. G. Millard, Testing of Concrete in Structures, 3rd. Ed., Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall, New York, 1996.
3. John P. Broomfield, Corrosion of Steel in Concrete, 1st Ed., E & FN Spon, London, 1997.
4. 許書王，”台灣地區鹼質與粒料反應抑制策略之研究”，博士論文，國立中央大學土木工程研究所，1999。
5. 林宜清，”混凝土非破壞性檢測技術介紹”，海洋環境下工程品質與施工技術研討會，港灣技術研究所，1995。
6. P. M. Chess, Cathodic Protection of Steel in Concrete, E & FN Spon, London, 1998.
7. 加藤 繪萬等，”棧橋的生命週期維護管理系統之構築與關連之研究”，港灣空港技術研究所，2009。
8. 日本國土交通省港湾局海岸防災課，”海岸保護設施維護管理手冊”，2007。
9. 李賢華，”港灣構造物安全檢測與評估之研究”，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，2000。
10. 郭世榮、簡連貴、蕭松山等，”港灣設施防災技術之研究(一)－港灣構造物維護管理準則之研究”，交通部運輸研究所，2004。
11. 高橋 宏直等，”港灣設施之維持管理計畫策定之基本考量”，國土交通省國土技術綜合研究所，2007。
12. 運輸省港灣技術研究所，”港灣構造物之維持修補手冊”，財團法人

沿岸開發技術研究所，1999。

13. "花蓮港構造物檢測"，交通部花蓮港務局委託交通部運輸研究所辦理，2000。
14. "花蓮港外港防波堤及碼頭鋼板樁監測"，交通部花蓮港務局委託交通部運輸研究所辦理，2001。
15. "高雄港鋼板(管)樁碼頭水下檢測工作規則"，交通部高雄港務局，2004。
16. "基隆港務局港埠設施維護檢修作業規定"，交通部基隆港務局，1998。
17. "港灣與濱海地區構造物現況調查與維護之研究(2/4)"，交通部運輸研究所，1998。
18. "港灣構造物安全檢查評估之研究(1/4)"，交通部運輸研究所，2012。
19. "港灣構造物安全檢查評估之研究(2/4)"，交通部運輸研究所，2013。
20. "港灣構造物安全檢查評估之研究(3/4)"，交通部運輸研究所，2014。
21. NSW Maritime,"Procedure for the Assessment of Public Ferry Wharf Safety",2007.
22. 張嘉峰、簡臣佑等，"基隆港西 14 至西 15 號碼頭結構檢測評估及維護管理系統建置之研究"，交通部運輸研究所港灣技術研究中心，2010。
23. 日本運輸省港灣技術研究所，"港灣構造物腐蝕評價手法" No.501 ,P11,1984.
24. Carl A Thoresen,"Port designer's handbook- recommendations and guidelines",2003.
25. "臺灣地區漁港基本資料(上)"，農業委員會漁業署，2003。

26. ISO 9223/1992: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification.
27. 中華民國國家標準 CNS 13754 金屬及合金之腐蝕-大氣腐蝕性(污染之測定) , 1996 。
28. ISO 9225/1992: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of pollution.
29. 中華民國國家標準 CNS 13753 金屬及合金之腐蝕-大氣腐蝕性(測定標準試片之腐蝕速率以評估腐蝕性) , 2005 。
30. ISO 9226/1992: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity.
31. 中華民國國家標準 CNS 14122 金屬及合金之腐蝕-大氣腐蝕-試片腐蝕生成物清除法 , 1988 。
32. ISO 8407/1991: Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens.
33. ISO 9224/1992: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories.
34. ASTM G116: Standard Practice for Conducting Wire-on-Bolt Test for Atmospheric Galvanic Corrosion, 1999.
35. ISO 8565/1992: Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements for field tests.

附錄一

安平港 3 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

安平港 3 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-1	-0.3	19.50	18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
	-1.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-2.0		18.85	18.70	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-5.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-7.0		18.65	18.70	18.80	18.72	0.78	0.03
0~5m-2	-0.3	19.50	18.65	18.80	18.75	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-1.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-3.0		18.85	18.75	18.70	18.77	0.73	0.03
	-4.0		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
	-5.0		18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
	-6.0		18.85	18.70	18.80	18.78	0.72	0.03
	-7.0		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
0~5m-3	-0.3	19.50	18.90	18.85	18.95	18.90	0.60	0.03
	-0.5		18.40	18.60	18.70	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.60	18.55	18.60	18.58	0.92	0.04
	-2.0		18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-3.0		18.90	18.80	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.90	18.85	18.85	18.87	0.63	0.03
	-5.0		18.70	18.60	18.60	18.63	0.87	0.04
	-6.0		18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-7.0		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
0~5m-4	-0.3	19.50	18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-1.0		18.65	18.70	18.70	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.60	18.70	18.60	18.63	0.87	0.04
	-3.0		18.60	18.60	18.60	18.60	0.90	0.04
	-4.0		18.40	18.40	18.35	18.38	1.12	0.05
	-5.0		18.40	18.65	18.45	18.50	1.00	0.04
	-6.0		18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-7.0		18.40	18.50	18.50	18.47	1.03	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-5	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.95	18.90	0.60	0.03
	-0.5		18.95	18.90	18.95	18.93	0.57	0.02
	-1.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-2.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-3.0		18.80	18.85	19.00	18.88	0.62	0.03
	-4.0		18.70	18.60	18.60	18.63	0.87	0.04
	-5.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-6.0		18.95	18.85	19.00	18.93	0.57	0.02
	-7.0		18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04
0~5m-6	-0.3	19.50	18.65	18.75	18.70	18.70	0.80	0.03
	-0.5		18.80	18.60	18.65	18.68	0.82	0.04
	-1.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-2.0		18.60	18.80	18.75	18.72	0.78	0.03
	-3.0		18.65	18.65	18.70	18.67	0.83	0.04
	-4.0		18.50	18.55	18.55	18.53	0.97	0.04
	-5.0		18.75	18.80	18.65	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.85	18.95	18.85	18.88	0.62	0.03
	-7.0		18.75	18.85	18.85	18.82	0.68	0.03
0~5m-7	-0.3	19.50	18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-0.5		18.65	18.50	18.55	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.40	18.45	18.50	18.45	1.05	0.05
	-2.0		18.50	18.30	18.35	18.38	1.12	0.05
	-3.0		18.65	18.70	18.70	18.68	0.82	0.04
	-4.0		18.30	18.40	18.25	18.32	1.18	0.05
	-5.0		18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-6.0		18.65	18.50	18.55	18.57	0.93	0.04
	-7.0		18.60	18.60	18.75	18.65	0.85	0.04
0~5m-8	-0.3	19.50	18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-0.5		18.60	18.70	18.65	18.65	0.85	0.04
	-1.0		18.35	18.30	18.40	18.35	1.15	0.05
	-2.0		18.40	18.60	18.65	18.55	0.95	0.04
	-3.0		18.35	18.30	18.30	18.32	1.18	0.05
	-4.0		18.45	18.45	18.35	18.42	1.08	0.05
	-5.0		18.70	18.70	18.85	18.75	0.75	0.03
	-6.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-7.0		18.65	18.65	18.75	18.68	0.82	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-9	-0.3	19.50	18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-0.5		18.70	18.60	18.65	18.65	0.85	0.04
	-1.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
	-2.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
	-3.0		18.85	18.65	18.60	18.70	0.80	0.03
	-4.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-6.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-7.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
0~5m-10	-0.3	19.50	18.75	18.75	18.65	18.72	0.78	0.03
	-0.5		18.65	18.75	18.75	18.72	0.78	0.03
	-1.0		18.80	18.80	18.75	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.80	18.80	18.70	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.75	18.65	18.75	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.60	18.65	18.75	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.80	18.60	18.75	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
10m	-0.3	19.50	18.90	18.85	18.70	18.82	0.68	0.03
	-0.5		18.85	18.70	18.75	18.77	0.73	0.03
	-1.0		18.85	18.75	18.70	18.77	0.73	0.03
	-2.0		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
	-3.0		18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-4.0		18.70	18.60	18.60	18.63	0.87	0.04
	-5.0		18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-6.0		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.60	18.65	18.65	18.63	0.87	0.04
15m	-0.3	19.50	18.80	18.85	18.85	18.83	0.67	0.03
	-0.5		18.75	18.80	18.80	18.78	0.72	0.03
	-1.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-2.0		18.40	18.40	18.40	18.40	1.10	0.05
	-3.0		18.45	18.40	18.55	18.47	1.03	0.04
	-4.0		18.55	18.40	18.50	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.15	18.35	18.25	18.25	1.25	0.05
	-6.0		18.10	18.30	18.35	18.25	1.25	0.05
	-7.0		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
20m	-0.3	19.50	19.05	19.00	19.00	19.02	0.48	0.02
	-0.5		19.05	19.00	19.05	19.03	0.47	0.02
	-1.0		19.05	19.00	19.05	19.03	0.47	0.02
	-2.0		18.85	18.90	19.00	18.92	0.58	0.03
	-3.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-4.0		18.85	18.80	18.95	18.87	0.63	0.03
	-5.0		18.90	19.00	18.75	18.88	0.62	0.03
	-6.0		18.90	18.90	18.90	18.90	0.60	0.03
	-7.0		18.90	18.95	18.85	18.90	0.60	0.03
25m	-0.3	19.50	18.05	18.10	18.00	18.05	1.45	0.06
	-0.5		18.40	18.40	18.35	18.38	1.12	0.05
	-1.0		18.40	18.65	18.45	18.50	1.00	0.04
	-2.0		18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-3.0		18.90	18.80	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.90	18.85	18.85	18.87	0.63	0.03
	-5.0		18.85	18.90	18.95	18.90	0.60	0.03
	-6.0		18.85	18.95	18.90	18.90	0.60	0.03
	-7.0		19.00	18.95	18.90	18.95	0.55	0.02
30m	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-0.5		18.90	18.85	18.90	18.88	0.62	0.03
	-1.0		18.90	18.70	18.95	18.85	0.65	0.03
	-2.0		18.80	18.70	18.85	18.78	0.72	0.03
	-3.0		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-4.0		18.70	18.60	18.65	18.65	0.85	0.04
	-5.0		18.70	18.90	18.95	18.85	0.65	0.03
	-6.0		19.00	18.95	19.00	18.98	0.52	0.02
	-7.0		18.85	18.95	18.95	18.92	0.58	0.03
35m	-0.3	19.50	18.90	18.75	18.85	18.83	0.67	0.03
	-0.5		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.80	18.80	18.75	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-3.0		18.85	18.70	18.75	18.77	0.73	0.03
	-4.0		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-5.0		18.55	18.25	18.25	18.35	1.15	0.05
	-6.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-7.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
40m	-0.3	19.50	18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-0.5		18.85	18.95	18.85	18.88	0.62	0.03
	-1.0		19.00	18.95	19.00	18.98	0.52	0.02
	-2.0		18.80	18.90	18.80	18.83	0.67	0.03
	-3.0		18.90	18.75	18.80	18.82	0.68	0.03
	-4.0		18.70	18.95	18.80	18.82	0.68	0.03
	-5.0		18.95	18.95	18.80	18.90	0.60	0.03
	-6.0		19.00	18.95	18.85	18.93	0.57	0.02
	-7.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
45m	-0.3	19.50	18.70	18.75	18.80	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.90	18.75	18.80	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.95	18.95	18.95	18.95	0.55	0.02
	-2.0		18.90	18.85	18.95	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.40	18.60	18.70	18.57	0.93	0.04
	-4.0		18.60	18.55	18.60	18.58	0.92	0.04
	-5.0		18.60	18.50	18.50	18.53	0.97	0.04
	-6.0		18.40	18.55	18.55	18.50	1.00	0.04
	-7.0		18.30	18.55	18.65	18.50	1.00	0.04
50m	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.65	18.70	0.80	0.03
	-0.5		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-1.0		18.85	18.90	18.75	18.83	0.67	0.03
	-2.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-3.0		18.80	18.70	18.80	18.77	0.73	0.03
	-4.0		18.80	18.75	18.85	18.80	0.70	0.03
	-5.0		18.85	18.95	19.00	18.93	0.57	0.02
	-6.0		18.90	18.95	18.80	18.88	0.62	0.03
	-7.0		18.60	18.80	18.75	18.72	0.78	0.03
55m	-0.3	19.50	18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-0.5		18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-1.0		18.50	18.45	18.60	18.52	0.98	0.04
	-2.0		18.60	18.60	18.60	18.60	0.90	0.04
	-3.0		18.85	18.70	18.70	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.65	18.65	18.60	18.63	0.87	0.04
	-5.0		18.60	18.65	18.75	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.40	18.55	18.55	18.50	1.00	0.04
	-7.0		18.60	18.55	18.60	18.58	0.92	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
60m	-0.3	19.50	18.65	18.70	18.80	18.72	0.78	0.03
	-0.5		18.65	18.80	18.75	18.73	0.77	0.03
	-1.0		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-2.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-3.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-4.0		18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-5.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-6.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.60	18.70	18.80	18.70	0.80	0.03
65m	-0.3	19.50	18.60	18.65	18.50	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.75	18.60	18.60	18.65	0.85	0.04
	-1.0		18.80	18.70	18.90	18.80	0.70	0.03
	-2.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.85	18.70	18.80	18.78	0.72	0.03
	-5.0		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-6.0		18.70	18.00	18.80	18.50	1.00	0.04
	-7.0		18.95	7.00	19.00	14.98	4.52	0.20
70m	-0.3	19.50	18.80	18.95	19.00	18.92	0.58	0.03
	-0.5		18.95	19.00	18.85	18.93	0.57	0.02
	-1.0		18.90	18.85	18.90	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.85	18.75	18.95	18.85	0.65	0.03
	-3.0		18.65	18.75	18.80	18.73	0.77	0.03
	-4.0		18.65	18.75	18.75	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.60	18.55	18.60	18.58	0.92	0.04
	-6.0		18.80	18.75	18.75	18.77	0.73	0.03
	-7.0		18.75	18.75	18.80	18.77	0.73	0.03
75m	-0.3	19.50	18.80	18.75	18.80	18.78	0.72	0.03
	-0.5		18.80	19.10	18.85	18.92	0.58	0.03
	-1.0		18.80	18.85	19.00	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.70	18.60	18.60	18.63	0.87	0.04
	-3.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-4.0		18.95	18.85	19.00	18.93	0.57	0.02
	-5.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-6.0		18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04
	-7.0		18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-1	-0.3	19.50	18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-0.5		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.70	18.50	18.65	18.62	0.88	0.04
	-2.0		18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-3.0		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-4.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-6.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.60	18.70	18.60	18.63	0.87	0.04
80m-2	-0.3	19.50	18.60	18.60	18.60	18.60	0.90	0.04
	-0.5		18.40	18.40	18.35	18.38	1.12	0.05
	-1.0		18.40	18.65	18.45	18.50	1.00	0.04
	-2.0		18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-3.0		18.45	18.40	18.55	18.47	1.03	0.04
	-4.0		18.55	18.40	18.50	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.15	18.35	18.25	18.25	1.25	0.05
	-6.0		18.10	18.30	18.35	18.25	1.25	0.05
	-7.0		18.20	18.35	18.25	18.27	1.23	0.05
80m-3	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.55	18.70	18.85	18.70	0.80	0.03
	-1.0		18.55	18.55	18.75	18.62	0.88	0.04
	-2.0		18.40	18.40	18.70	18.50	1.00	0.04
	-3.0		18.40	18.40	18.55	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.40	18.45	18.70	18.52	0.98	0.04
	-5.0		18.65	18.70	18.75	18.70	0.80	0.03
	-6.0		18.70	18.80	18.75	18.75	0.75	0.03
	-7.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
80m-4	-0.3	19.50	18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.80	18.65	18.60	18.68	0.82	0.04
	-1.0		18.80	18.45	18.50	18.58	0.92	0.04
	-2.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
	-3.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
	-4.0		18.85	18.65	18.60	18.70	0.80	0.03
	-5.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.75	18.60	18.70	18.68	0.82	0.04
	-7.0		18.80	18.60	18.50	18.63	0.87	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-5	-0.3	19.50	18.95	18.95	18.90	18.93	0.57	0.02
	-0.5		18.80	19.00	18.85	18.88	0.62	0.03
	-1.0		18.85	18.80	18.70	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-3.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-4.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-5.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.65	18.55	18.60	18.60	0.90	0.04
	-7.0		18.65	18.50	18.70	18.62	0.88	0.04
80m-6	-0.3	19.50	18.50	18.55	18.70	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.60	18.55	18.55	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.45	18.40	18.40	18.42	1.08	0.05
	-2.0		18.30	18.25	18.30	18.28	1.22	0.05
	-3.0		18.40	18.50	18.65	18.52	0.98	0.04
	-4.0		18.25	18.30	18.20	18.25	1.25	0.05
	-5.0		18.45	18.40	18.45	18.43	1.07	0.05
	-6.0		18.30	18.40	18.40	18.37	1.13	0.05
	-7.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
80m-7	-0.3	19.50	18.50	18.55	18.70	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.60	18.55	18.55	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.45	18.40	18.40	18.42	1.08	0.05
	-2.0		18.55	18.55	18.75	18.62	0.88	0.04
	-3.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-4.0		18.95	18.85	18.95	18.92	0.58	0.03
	-5.0		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-6.0		18.75	18.65	18.70	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
80m-8	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-0.5		18.90	18.95	18.85	18.90	0.60	0.03
	-1.0		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.85	18.85	18.70	18.80	0.70	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-4.0		18.70	18.75	18.85	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-7.0		18.65	18.70	18.70	18.68	0.82	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-9	-0.3	19.50	18.55	19.00	18.80	18.78	0.72	0.03
	-0.5		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-1.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-3.0		18.95	18.90	18.95	18.93	0.57	0.02
	-4.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-5.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-6.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-7.0		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
80m-10	-0.3	19.50	18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.60	18.80	18.75	18.72	0.78	0.03
	-1.0		18.80	18.55	18.80	18.72	0.78	0.03
	-2.0		18.45	18.50	18.40	18.45	1.05	0.05
	-3.0		18.60	18.70	18.50	18.60	0.90	0.04
	-4.0		18.50	18.45	18.50	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.40	18.50	18.50	18.47	1.03	0.04
	-7.0		18.55	18.50	18.40	18.48	1.02	0.04
85m	-0.3	19.50	18.80	18.95	18.90	18.88	0.62	0.03
	-0.5		19.05	19.10	19.05	19.07	0.43	0.02
	-1.0		18.65	19.00	18.90	18.85	0.65	0.03
	-2.0		19.10	19.05	18.85	19.00	0.50	0.02
	-3.0		18.85	18.85	19.00	18.90	0.60	0.03
	-4.0		18.75	19.00	19.05	18.93	0.57	0.02
	-5.0		18.95	19.00	18.80	18.92	0.58	0.03
	-6.0		19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-7.0		19.25	19.05	19.00	19.10	0.40	0.02
90m	-0.3	19.50	19.05	18.95	19.00	19.00	0.50	0.02
	-0.5		19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-1.0		18.95	19.05	19.00	19.00	0.50	0.02
	-2.0		19.05	19.05	19.00	19.03	0.47	0.02
	-3.0		18.90	19.00	19.05	18.98	0.52	0.02
	-4.0		19.00	18.95	19.05	19.00	0.50	0.02
	-5.0		18.80	18.90	18.75	18.82	0.68	0.03
	-6.0		18.90	18.95	19.00	18.95	0.55	0.02
	-7.0		19.05	19.05	18.95	19.02	0.48	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
95m	-0.3	19.50	18.80	18.95	95m	18.88	0.63	0.03
	-0.5		19.05	19.10	18.90	19.02	0.48	0.02
	-1.0		18.65	19.00	19.05	18.90	0.60	0.03
	-2.0		19.10	19.05	18.90	19.02	0.48	0.02
	-3.0		18.85	18.85	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.75	19.00	19.00	18.92	0.58	0.03
	-5.0		18.95	19.00	19.05	19.00	0.50	0.02
	-6.0		19.00	19.05	18.80	18.95	0.55	0.02
	-7.0		19.25	19.05	19.05	19.12	0.38	0.02
100m	-0.3	19.50	18.90	18.85	19.00	18.92	0.58	0.03
	-0.5		18.85	18.90	18.80	18.85	0.65	0.03
	-1.0		19.00	18.90	18.90	18.93	0.57	0.02
	-2.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.90	18.85	18.95	18.90	0.60	0.03
	-4.0		18.90	18.90	18.90	18.90	0.60	0.03
	-5.0		18.90	18.85	18.90	18.88	0.62	0.03
	-6.0		18.90	18.85	18.90	18.88	0.62	0.03
	-7.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
105m	-0.3	19.50	18.60	18.75	18.75	18.70	0.80	0.03
	-0.5		18.95	18.95	18.95	18.95	0.55	0.02
	-1.0		18.85	18.90	18.95	18.90	0.60	0.03
	-2.0		18.95	18.90	18.80	18.88	0.62	0.03
	-3.0		18.65	18.55	18.75	18.65	0.85	0.04
	-4.0		18.75	18.75	18.85	18.78	0.72	0.03
	-5.0		18.70	18.80	18.65	18.72	0.78	0.03
	-6.0		18.45	18.55	18.50	18.50	1.00	0.04
	-7.0		19.00	18.95	19.00	18.98	0.52	0.02
110m	-0.3	19.50	18.90	19.00	18.95	18.95	0.55	0.02
	-0.5		18.85	18.85	18.90	18.87	0.63	0.03
	-1.0		18.80	19.00	18.95	18.92	0.58	0.03
	-2.0		19.00	19.00	18.95	18.98	0.52	0.02
	-3.0		18.95	19.00	19.05	19.00	0.50	0.02
	-4.0		18.90	18.90	18.90	18.90	0.60	0.03
	-5.0		18.95	18.75	18.90	18.87	0.63	0.03
	-6.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-7.0		19.00	19.00	18.85	18.95	0.55	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
115m	-0.3	19.50	18.70	18.65	18.85	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.80	18.75	18.85	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.95	18.80	18.75	18.83	0.67	0.03
	-2.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.95	18.85	18.95	18.92	0.58	0.03
	-4.0		18.80	18.75	18.75	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.55	19.00	18.80	18.78	0.72	0.03
	-6.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-7.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
120m	-0.3	19.50	18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-0.5		18.90	18.95	18.90	18.92	0.58	0.03
	-1.0		19.00	18.95	19.00	18.98	0.52	0.02
	-2.0		19.00	19.00	19.00	19.00	0.50	0.02
	-3.0		18.95	19.00	19.05	19.00	0.50	0.02
	-4.0		19.05	19.00	19.05	19.03	0.47	0.02
	-5.0		19.05	18.85	18.95	18.95	0.55	0.02
	-6.0		19.05	19.00	18.95	19.00	0.50	0.02
	-7.0		19.05	19.05	18.85	18.98	0.52	0.02
125m	-0.3	19.50	19.05	18.95	19.00	19.00	0.50	0.02
	-0.5		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-1.0		18.95	18.90	18.85	18.90	0.60	0.03
	-2.0		18.95	19.00	18.90	18.95	0.55	0.02
	-3.0		19.00	18.90	19.00	18.97	0.53	0.02
	-4.0		18.85	18.90	18.95	18.90	0.60	0.03
	-5.0		18.95	18.90	18.95	18.93	0.57	0.02
	-6.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-7.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
130m	-0.3	19.50	18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-1.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-2.0		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-3.0		18.70	18.70	18.70	18.70	0.80	0.03
	-4.0		18.70	18.60	18.65	18.65	0.85	0.04
	-5.0		18.75	18.70	18.65	18.70	0.80	0.03
	-6.0		18.55	18.60	18.65	18.60	0.90	0.04
	-7.0		18.85	18.65	18.65	18.72	0.78	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
135m	-0.3	19.50	18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.55	18.65	18.60	18.60	0.90	0.04
	-1.0		18.30	18.45	18.50	18.42	1.08	0.05
	-2.0		18.35	18.25	18.40	18.33	1.17	0.05
	-3.0		18.40	18.50	18.50	18.47	1.03	0.04
	-4.0		18.55	18.50	18.40	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.45	18.50	18.40	18.45	1.05	0.05
	-6.0		18.60	18.70	18.50	18.60	0.90	0.04
	-7.0		18.50	18.45	18.50	18.48	1.02	0.04
140m	-0.3	19.50	18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.65	18.70	18.75	18.70	0.80	0.03
	-1.0		18.75	18.70	18.85	18.77	0.73	0.03
	-2.0		18.25	18.35	18.30	18.30	1.20	0.05
	-3.0		18.55	18.30	18.50	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.30	18.15	18.40	18.28	1.22	0.05
	-5.0		18.20	18.40	18.30	18.30	1.20	0.05
	-6.0		18.50	18.35	18.30	18.38	1.12	0.05
	-7.0		18.70	18.70	18.80	18.73	0.77	0.03
145m	-0.3	19.50	19.05	18.90	19.00	18.98	0.52	0.02
	-0.5		19.05	18.95	19.00	19.00	0.50	0.02
	-1.0		18.80	18.85	18.70	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.65	18.75	18.70	18.70	0.80	0.03
	-3.0		18.80	18.60	18.65	18.68	0.82	0.04
	-4.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.60	18.80	18.75	18.72	0.78	0.03
	-6.0		18.80	18.55	18.80	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.95	18.75	18.90	18.87	0.63	0.03
150m	-0.3	19.50	18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04
	-0.5		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-1.0		18.80	18.85	18.85	18.83	0.67	0.03
	-2.0		18.60	18.75	18.80	18.72	0.78	0.03
	-3.0		18.60	18.55	18.55	18.57	0.93	0.04
	-4.0		18.40	18.55	18.50	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.55	18.50	18.60	18.55	0.95	0.04
	-6.0		18.55	18.50	18.55	18.53	0.97	0.04
	-7.0		18.90	19.00	19.00	18.97	0.53	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
155m	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.85	18.95	18.90	18.90	0.60	0.03
	-1.0		18.75	18.60	18.70	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.90	18.80	19.00	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		19.00	18.90	18.95	18.95	0.55	0.02
	-5.0		18.90	18.70	18.80	18.80	0.70	0.03
	-6.0		18.50	18.60	18.55	18.55	0.95	0.04
	-7.0		18.40	18.55	18.45	18.47	1.03	0.04
160m-1	-0.3	19.50	18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-1.0		18.55	18.65	18.65	18.62	0.88	0.04
	-2.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-3.0		18.60	18.70	18.65	18.65	0.85	0.04
	-4.0		18.35	18.30	18.40	18.35	1.15	0.05
	-5.0		18.55	18.65	18.65	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04
	-7.0		18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
160m-2	-0.3	19.50	18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-1.0		18.55	18.65	18.65	18.62	0.88	0.04
	-2.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.60	18.70	18.65	18.65	0.85	0.04
	-4.0		18.35	18.30	18.40	18.35	1.15	0.05
	-5.0		18.40	18.60	18.65	18.55	0.95	0.04
	-6.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.65	18.65	18.75	18.68	0.82	0.04
160m-3	-0.3	19.50	18.65	18.70	18.55	18.63	0.87	0.04
	-0.5		18.70	18.80	18.70	18.73	0.77	0.03
	-1.0		18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04
	-2.0		18.70	18.70	18.70	18.70	0.80	0.03
	-3.0		18.90	18.75	18.85	18.83	0.67	0.03
	-4.0		18.85	18.75	18.85	18.82	0.68	0.03
	-5.0		18.75	18.75	18.90	18.80	0.70	0.03
	-6.0		18.35	18.45	18.40	18.40	1.10	0.05
	-7.0		18.70	18.80	18.60	18.70	0.80	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
160m-4	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-0.5		18.85	18.75	18.80	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-2.0		19.00	18.90	18.80	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.80	18.70	18.85	18.78	0.72	0.03
	-4.0		19.00	19.00	18.95	18.98	0.52	0.02
	-5.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-6.0		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
	-7.0		18.70	18.50	18.65	18.62	0.88	0.04
160m-5	-0.3	19.50	18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-0.5		18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-1.0		18.80	18.65	18.60	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.80	18.45	18.50	18.58	0.92	0.04
	-3.0		18.90	18.65	18.70	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.85	18.65	18.60	18.70	0.80	0.03
	-5.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.75	18.60	18.70	18.68	0.82	0.04
	-7.0		18.80	18.60	18.50	18.63	0.87	0.04
160m-6	-0.3	19.50	18.70	18.65	18.55	18.63	0.87	0.04
	-0.5		18.70	18.85	18.90	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.75	18.90	18.95	18.87	0.63	0.03
	-2.0		18.70	18.80	18.80	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.70	18.85	18.85	18.80	0.70	0.03
	-4.0		18.55	18.75	18.70	18.67	0.83	0.04
	-5.0		18.40	18.70	18.75	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.40	18.55	18.60	18.52	0.98	0.04
	-7.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
160m-7	-0.3	19.50	18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-1.0		18.70	18.60	18.75	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.80	18.85	18.90	18.85	0.65	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-5.0		18.60	18.70	18.70	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
160m-8	-0.3	19.50	18.85	18.75	18.80	18.80	0.70	0.03
	-0.5		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-2.0		18.70	18.50	18.65	18.62	0.88	0.04
	-3.0		18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-4.0		18.65	18.75	18.80	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-6.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
160m-9	-0.3	19.50	19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-0.5		19.05	19.05	19.10	19.07	0.43	0.02
	-1.0		18.85	18.75	18.75	18.78	0.72	0.03
	-2.0		19.00	18.80	18.75	18.85	0.65	0.03
	-3.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-4.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.90	18.90	19.00	18.93	0.57	0.02
	-6.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-7.0		18.90	19.05	18.85	18.93	0.57	0.02
160m-10	-0.3	19.50	18.90	18.80	18.75	18.82	0.68	0.03
	-0.5		18.80	18.85	18.75	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-2.0		18.70	18.80	18.75	18.75	0.75	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-4.0		18.70	18.75	18.85	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.55	18.60	18.40	18.52	0.98	0.04
	-6.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03

附錄二

安平港 4 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

安平港 4 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-1	-0.3	19.50	18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-0.5		18.95	19.05	18.85	18.95	0.55	0.02
	-1.0		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-2.0		18.85	18.75	18.80	18.80	0.70	0.03
	-3.0		19.00	19.00	18.90	18.97	0.53	0.02
	-4.0		18.90	18.80	18.70	18.80	0.70	0.03
	-5.0		18.80	19.00	19.00	18.93	0.57	0.02
	-6.0		18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-7.0		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
0~5m-2	-0.3	19.50	18.70	18.85	18.90	18.82	0.68	0.03
	-0.5		18.95	18.95	18.90	18.93	0.57	0.02
	-1.0		18.80	19.00	18.85	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.85	18.80	18.70	18.78	0.72	0.03
	-3.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.85	18.70	18.80	18.78	0.72	0.03
	-5.0		18.95	18.95	18.80	18.90	0.60	0.03
	-6.0		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-7.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
0~5m-3	-0.3	19.50	18.70	18.75	18.70	18.72	0.78	0.03
	-0.5		18.80	18.85	18.75	18.80	0.70	0.03
	-1.0		19.00	18.75	18.70	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.90	18.80	18.75	18.82	0.68	0.03
	-3.0		18.80	18.85	18.75	18.80	0.70	0.03
	-4.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-5.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-6.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-7.0		18.65	18.55	18.60	18.60	0.90	0.04
0~5m-4	-0.3	19.50	19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
	-0.5		19.05	19.05	19.00	19.03	0.47	0.02
	-1.0		19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-2.0		19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
	-3.0		19.05	19.05	19.05	19.05	0.45	0.02
	-4.0		19.05	19.00	19.00	19.02	0.48	0.02
	-5.0		19.05	19.05	19.05	19.05	0.45	0.02
	-6.0		19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-7.0		19.05	19.05	19.10	19.07	0.43	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-5	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-0.5		19.00	18.95	18.80	18.92	0.58	0.03
	-1.0		19.05	18.80	18.85	18.90	0.60	0.03
	-2.0		18.80	18.85	18.75	18.80	0.70	0.03
	-3.0		18.90	18.90	19.00	18.93	0.57	0.02
	-4.0		18.85	18.90	18.90	18.88	0.62	0.03
	-5.0		18.90	19.05	18.85	18.93	0.57	0.02
	-6.0		19.00	18.80	18.75	18.85	0.65	0.03
	-7.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
0~5m-6	-0.3	19.50	18.70	18.50	18.65	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-1.0		18.65	18.75	18.80	18.73	0.77	0.03
	-2.0		18.30	18.35	18.25	18.30	1.20	0.05
	-3.0		18.30	18.25	18.30	18.28	1.22	0.05
	-4.0		18.40	18.50	18.65	18.52	0.98	0.04
	-5.0		18.25	18.30	18.20	18.25	1.25	0.05
	-6.0		18.45	18.40	18.45	18.43	1.07	0.05
	-7.0		18.70	18.80	18.75	18.75	0.75	0.03
0~5m-7	-0.3	19.50	18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-0.5		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-1.0		18.65	18.75	18.70	18.70	0.80	0.03
	-2.0		18.50	18.55	18.70	18.58	0.92	0.04
	-3.0		18.60	18.55	18.55	18.57	0.93	0.04
	-4.0		18.45	18.40	18.40	18.42	1.08	0.05
	-5.0		18.30	18.40	18.40	18.37	1.13	0.05
	-6.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
	-7.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
0~5m-8	-0.3	19.50	18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-0.5		18.90	18.95	18.85	18.90	0.60	0.03
	-1.0		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.85	18.85	18.70	18.80	0.70	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-4.0		18.70	18.75	18.85	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.55	18.60	18.40	18.52	0.98	0.04
	-6.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
0~5m-9	-0.3	19.50	18.85	18.75	18.75	18.78	0.72	0.03
	-0.5		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.85	18.75	18.80	18.80	0.70	0.03
	-2.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.80	18.75	18.80	18.78	0.72	0.03
	-4.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-5.0		18.80	18.80	18.80	18.80	0.70	0.03
	-6.0		18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-7.0		18.95	19.00	18.90	18.95	0.55	0.02
0~5m-10	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-0.5		18.65	18.60	18.75	18.67	0.83	0.04
	-1.0		18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.60	18.70	18.65	18.65	0.85	0.04
	-3.0		18.60	18.50	18.65	18.58	0.92	0.04
	-4.0		18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-7.0		18.65	18.70	18.70	18.68	0.82	0.04
10m	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.75	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.95	18.85	18.95	18.92	0.58	0.03
	-1.0		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-2.0		18.75	18.65	18.70	18.70	0.80	0.03
	-3.0		18.75	18.70	18.80	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.60	18.60	18.55	18.58	0.92	0.04
	-5.0		18.60	18.70	18.70	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.70	18.65	18.75	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.75	18.75	18.70	18.73	0.77	0.03
15m	-0.3	19.50	18.70	18.70	18.70	18.70	0.80	0.03
	-0.5		18.75	18.80	18.70	18.75	0.75	0.03
	-1.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-2.0		18.65	18.55	18.60	18.60	0.90	0.04
	-3.0		18.75	18.65	18.70	18.70	0.80	0.03
	-4.0		18.60	18.65	18.60	18.62	0.88	0.04
	-5.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.70	18.60	18.75	18.68	0.82	0.04
	-7.0		18.80	18.85	18.90	18.85	0.65	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
20m	-0.3	19.50	18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
	-0.5		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-1.0		18.55	18.65	18.65	18.62	0.88	0.04
	-2.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.45	18.45	18.40	18.43	1.07	0.05
	-4.0		18.55	18.50	18.60	18.55	0.95	0.04
	-5.0		18.60	18.60	18.60	18.60	0.90	0.04
	-6.0		18.65	18.60	18.60	18.62	0.88	0.04
	-7.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
25m	-0.3	19.50	18.80	18.75	18.75	18.77	0.73	0.03
	-0.5		18.50	18.55	18.65	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.50	18.45	18.55	18.50	1.00	0.04
	-2.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04
	-3.0		18.60	18.70	18.65	18.65	0.85	0.04
	-4.0		18.35	18.30	18.40	18.35	1.15	0.05
	-5.0		18.40	18.60	18.65	18.55	0.95	0.04
	-6.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.65	18.65	18.75	18.68	0.82	0.04
30m	-0.3	19.50	18.90	18.75	18.85	18.83	0.67	0.03
	-0.5		18.85	18.75	18.85	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.75	18.75	18.90	18.80	0.70	0.03
	-2.0		18.35	18.45	18.40	18.40	1.10	0.05
	-3.0		18.70	18.80	18.60	18.70	0.80	0.03
	-4.0		18.75	18.70	18.70	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.55	18.65	18.65	18.62	0.88	0.04
	-6.0		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04
	-7.0		18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
35m	-0.3	19.50	18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-0.5		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
	-1.0		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-2.0		18.80	18.90	18.90	18.87	0.63	0.03
	-3.0		18.60	18.50	18.55	18.55	0.95	0.04
	-4.0		18.65	18.70	18.55	18.63	0.87	0.04
	-5.0		18.70	18.80	18.70	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.70	18.65	18.60	18.65	0.85	0.04
	-7.0		18.70	18.70	18.70	18.70	0.80	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
40m	-0.3	19.50	19.60	19.65	19.40	19.55	(0.05)	(0.00)
	-0.5		19.25	19.25	19.20	19.23	0.27	0.01
	-1.0		19.35	19.40	19.20	19.32	0.18	0.01
	-2.0		19.20	19.25	19.20	19.22	0.28	0.01
	-3.0		19.10	19.15	19.15	19.13	0.37	0.02
	-4.0		19.15	19.30	19.20	19.22	0.28	0.01
	-5.0		19.50	19.55	19.50	19.52	(0.02)	(0.00)
	-6.0		19.45	19.40	19.55	19.47	0.03	0.00
	-7.0		19.40	19.60	19.65	19.55	(0.05)	(0.00)
	-0.3		18.90	18.85	18.75	18.83	0.67	0.03
45m	-0.5	19.50	18.80	18.80	18.90	18.83	0.67	0.03
	-1.0		18.80	18.75	18.90	18.82	0.68	0.03
	-2.0		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-3.0		18.15	18.15	18.05	18.12	1.38	0.06
	-4.0		18.10	18.10	18.10	18.10	1.40	0.06
	-5.0		18.60	18.75	18.85	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.25	18.15	18.25	18.22	1.28	0.06
	-7.0		18.25	18.15	18.25	18.22	1.28	0.06
	-0.3		18.55	18.45	18.50	18.50	1.00	0.04
	-0.5		18.50	18.55	18.60	18.55	0.95	0.04
50m	-1.0	19.50	18.55	18.35	18.50	18.47	1.03	0.04
	-2.0		18.35	18.20	18.30	18.28	1.22	0.05
	-3.0		18.15	18.20	18.15	18.17	1.33	0.06
	-4.0		18.15	18.30	18.25	18.23	1.27	0.06
	-5.0		18.15	18.35	18.30	18.27	1.23	0.05
	-6.0		18.00	18.00	18.15	18.05	1.45	0.06
	-7.0		18.10	18.15	18.25	18.17	1.33	0.06
	-0.3		18.70	18.75	18.80	18.75	0.75	0.03
	-0.5		18.70	18.75	18.75	18.73	0.77	0.03
	-1.0		18.80	18.75	18.85	18.80	0.70	0.03
55m	-2.0	19.50	18.85	18.85	18.80	18.83	0.67	0.03
	-3.0		18.75	18.85	18.80	18.80	0.70	0.03
	-4.0		18.75	18.80	18.75	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.65	18.55	18.70	18.63	0.87	0.04
	-6.0		18.55	18.75	18.70	18.67	0.83	0.04
	-7.0		18.70	18.70	18.70	18.70	0.80	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
60m	-0.3	19.50	18.65	18.70	18.65	18.67	0.83	0.04
	-0.5		18.70	18.75	18.80	18.75	0.75	0.03
	-1.0		18.80	18.70	18.70	18.73	0.77	0.03
	-2.0		18.70	18.55	18.65	18.63	0.87	0.04
	-3.0		18.30	18.40	18.35	18.35	1.15	0.05
	-4.0		18.20	18.20	18.40	18.27	1.23	0.05
	-5.0		18.15	18.10	18.15	18.13	1.37	0.06
	-6.0		18.20	18.25	18.40	18.28	1.22	0.05
	-7.0		18.55	18.60	18.60	18.58	0.92	0.04
65m	-0.3	19.50	18.30	18.50	18.50	18.43	1.07	0.05
	-0.5		18.10	18.15	18.15	18.13	1.37	0.06
	-1.0		18.20	18.30	18.15	18.22	1.28	0.06
	-2.0		18.35	18.30	18.30	18.32	1.18	0.05
	-3.0		18.45	18.45	18.35	18.42	1.08	0.05
	-4.0		18.70	18.70	18.85	18.75	0.75	0.03
	-5.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.40	18.55	18.40	18.45	1.05	0.05
	-7.0		18.40	18.40	18.40	18.40	1.10	0.05
70m	-0.3	19.50	18.50	18.50	18.55	18.52	0.98	0.04
	-0.5		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04
	-1.0		18.25	18.35	18.50	18.37	1.13	0.05
	-2.0		18.50	18.50	18.60	18.53	0.97	0.04
	-3.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.60	18.85	18.70	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.50	18.55	18.55	18.53	0.97	0.04
	-6.0		18.75	18.80	18.65	18.73	0.77	0.03
	-7.0		18.70	18.75	18.60	18.68	0.82	0.04
75m	-0.3	19.50	18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-0.5		18.55	18.40	18.35	18.43	1.07	0.05
	-1.0		18.45	18.50	18.55	18.50	1.00	0.04
	-2.0		18.95	18.90	18.85	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.95	18.95	18.85	18.92	0.58	0.03
	-4.0		18.85	18.95	18.85	18.88	0.62	0.03
	-5.0		18.90	18.90	18.95	18.92	0.58	0.03
	-6.0		18.65	18.55	18.65	18.62	0.88	0.04
	-7.0		18.70	18.50	18.70	18.63	0.87	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-1	-0.3	19.50	18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
	-0.5		18.45	18.60	18.60	18.55	0.95	0.04
	-1.0		18.55	18.55	18.40	18.50	1.00	0.04
	-2.0		18.30	18.20	18.25	18.25	1.25	0.05
	-3.0		18.20	18.15	18.25	18.20	1.30	0.06
	-4.0		18.10	18.15	18.20	18.15	1.35	0.06
	-5.0		18.20	18.20	18.20	18.20	1.30	0.06
	-6.0		18.25	18.15	18.20	18.20	1.30	0.06
	-7.0		18.20	18.30	18.20	18.23	1.27	0.06
80m-2	-0.3	19.50	18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-0.5		19.05	18.90	18.80	18.92	0.58	0.03
	-1.0		18.85	18.85	18.90	18.87	0.63	0.03
	-2.0		19.05	19.05	19.00	19.03	0.47	0.02
	-3.0		19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
	-4.0		18.95	19.00	18.70	18.88	0.62	0.03
	-5.0		19.05	19.00	19.00	19.02	0.48	0.02
	-6.0		18.80	19.00	18.95	18.92	0.58	0.03
	-7.0		19.00	18.95	19.05	19.00	0.50	0.02
80m-3	-0.3	19.50	18.75	18.70	18.60	18.68	0.82	0.04
	-0.5		18.85	18.85	18.95	18.88	0.62	0.03
	-1.0		18.80	18.85	18.70	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.70	18.60	18.75	18.68	0.82	0.04
	-3.0		18.85	18.65	18.65	18.72	0.78	0.03
	-4.0		18.10	18.20	18.30	18.20	1.30	0.06
	-5.0		18.10	18.10	18.20	18.13	1.37	0.06
	-6.0		18.55	18.85	18.30	18.57	0.93	0.04
	-7.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
80m-4	-0.3	19.50	18.95	18.95	18.85	18.92	0.58	0.03
	-0.5		18.95	18.85	18.90	18.90	0.60	0.03
	-1.0		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-2.0		18.90	18.95	18.90	18.92	0.58	0.03
	-3.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-4.0		19.00	18.90	19.00	18.97	0.53	0.02
	-5.0		18.90	18.90	18.95	18.92	0.58	0.03
	-6.0		18.90	18.90	19.00	18.93	0.57	0.02
	-7.0		18.95	18.90	18.90	18.92	0.58	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-5	-0.3	19.50	18.40	18.35	18.25	18.33	1.17	0.05
	-0.5		18.50	18.50	18.55	18.52	0.98	0.04
	-1.0		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04
	-2.0		18.25	18.35	18.50	18.37	1.13	0.05
	-3.0		18.15	18.15	18.15	18.15	1.35	0.06
	-4.0		18.00	18.05	18.15	18.07	1.43	0.06
	-5.0		18.15	18.05	18.20	18.13	1.37	0.06
	-6.0		18.15	18.10	18.25	18.17	1.33	0.06
	-7.0		18.25	18.25	18.30	18.27	1.23	0.05
80m-6	-0.3	19.50	18.85	18.85	18.85	18.85	0.65	0.03
	-0.5		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-1.0		18.85	18.85	18.95	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.95	18.90	18.85	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.95	18.95	18.85	18.92	0.58	0.03
	-4.0		18.85	18.95	18.85	18.88	0.62	0.03
	-5.0		18.75	18.85	18.85	18.82	0.68	0.03
	-6.0		18.90	18.85	18.95	18.90	0.60	0.03
	-7.0		18.90	18.90	18.95	18.92	0.58	0.03
80m-7	-0.3	19.50	18.65	18.55	18.65	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.70	18.50	18.70	18.63	0.87	0.04
	-1.0		18.25	18.40	18.50	18.38	1.12	0.05
	-2.0		18.35	18.50	18.45	18.43	1.07	0.05
	-3.0		18.20	18.10	18.15	18.15	1.35	0.06
	-4.0		18.30	18.40	18.10	18.27	1.23	0.05
	-5.0		18.15	18.15	18.05	18.12	1.38	0.06
	-6.0		18.50	18.60	18.65	18.58	0.92	0.04
	-7.0		18.55	18.65	18.75	18.65	0.85	0.04
80m-8	-0.3	19.50	19.00	19.00	18.90	18.97	0.53	0.02
	-0.5		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-1.0		19.05	19.05	19.00	19.03	0.47	0.02
	-2.0		19.00	19.00	18.85	18.95	0.55	0.02
	-3.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-4.0		19.00	18.90	18.90	18.93	0.57	0.02
	-5.0		18.85	18.85	18.95	18.88	0.62	0.03
	-6.0		18.85	18.85	19.05	18.92	0.58	0.03
	-7.0		18.95	18.85	18.90	18.90	0.60	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
80m-9	-0.3	19.50	18.90	19.00	18.80	18.90	0.60	0.03
	-0.5		18.85	19.00	18.90	18.92	0.58	0.03
	-1.0		18.85	18.90	19.00	18.92	0.58	0.03
	-2.0		18.50	18.50	18.60	18.53	0.97	0.04
	-3.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.60	18.85	18.70	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.45	18.35	18.55	18.45	1.05	0.05
	-6.0		18.60	18.60	18.65	18.62	0.88	0.04
	-7.0		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
80m-10	-0.3	19.50	19.05	19.05	18.85	18.98	0.52	0.02
	-0.5		19.05	18.85	19.05	18.98	0.52	0.02
	-1.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-2.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-3.0		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-4.0		19.00	18.95	18.90	18.95	0.55	0.02
	-5.0		19.00	18.90	18.95	18.95	0.55	0.02
	-6.0		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-7.0		19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
85m	-0.3	19.50	18.45	18.55	18.60	18.53	0.97	0.04
	-0.5		18.50	18.45	18.35	18.43	1.07	0.05
	-1.0		18.75	18.55	18.60	18.63	0.87	0.04
	-2.0		18.70	18.60	18.70	18.67	0.83	0.04
	-3.0		18.70	18.70	18.75	18.72	0.78	0.03
	-4.0		18.80	18.80	18.80	18.80	0.70	0.03
	-5.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-6.0		18.80	18.70	18.65	18.72	0.78	0.03
	-7.0		18.80	18.75	18.80	18.78	0.72	0.03
90m	-0.3	19.50	19.15	19.25	19.35	19.25	0.25	0.01
	-0.5		19.15	19.30	19.25	19.23	0.27	0.01
	-1.0		19.45	19.40	19.45	19.43	0.07	0.00
	-2.0		19.40	19.35	19.45	19.40	0.10	0.00
	-3.0		19.40	19.30	19.30	19.33	0.17	0.01
	-4.0		19.30	19.30	19.45	19.35	0.15	0.01
	-5.0		19.20	19.30	19.40	19.30	0.20	0.01
	-6.0		19.15	19.15	19.20	19.17	0.33	0.01
	-7.0		19.30	19.35	19.35	19.33	0.17	0.01

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
95m	-0.3	19.50	18.90	18.95	19.00	18.95	0.55	0.02
	-0.5		18.65	18.80	18.55	18.67	0.83	0.04
	-1.0		18.90	18.90	19.00	18.93	0.57	0.02
	-2.0		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-3.0		19.05	19.00	19.00	19.02	0.48	0.02
	-4.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-5.0		18.80	18.85	18.85	18.83	0.67	0.03
	-6.0		18.90	18.90	18.90	18.90	0.60	0.03
	-7.0		18.80	18.80	18.85	18.82	0.68	0.03
100m	-0.3	19.50	18.60	18.65	18.75	18.67	0.83	0.04
	-0.5		18.75	18.70	18.60	18.68	0.82	0.04
	-1.0		18.70	18.65	18.70	18.68	0.82	0.04
	-2.0		18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-3.0		18.65	18.65	18.70	18.67	0.83	0.04
	-4.0		18.30	18.40	18.30	18.33	1.17	0.05
	-5.0		18.30	18.35	18.35	18.33	1.17	0.05
	-6.0		18.70	18.60	18.60	18.63	0.87	0.04
	-7.0		18.55	18.60	18.70	18.62	0.88	0.04
105m	-0.3	19.50	19.10	19.00	19.05	19.05	0.45	0.02
	-0.5		19.10	19.20	19.20	19.17	0.33	0.01
	-1.0		19.20	19.20	19.10	19.17	0.33	0.01
	-2.0		19.15	19.20	19.10	19.15	0.35	0.02
	-3.0		19.15	19.10	19.10	19.12	0.38	0.02
	-4.0		19.10	19.05	19.10	19.08	0.42	0.02
	-5.0		18.85	18.90	19.00	18.92	0.58	0.03
	-6.0		19.15	19.10	19.15	19.13	0.37	0.02
	-7.0		18.80	18.85	18.85	18.83	0.67	0.03
110m	-0.3	19.50	18.70	18.75	18.75	18.73	0.77	0.03
	-0.5		18.85	18.85	18.85	18.85	0.65	0.03
	-1.0		18.70	18.80	18.85	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.70	18.60	18.55	18.62	0.88	0.04
	-3.0		18.65	18.45	18.55	18.55	0.95	0.04
	-4.0		18.55	18.40	18.35	18.43	1.07	0.05
	-5.0		18.55	18.45	18.45	18.48	1.02	0.04
	-6.0		18.40	18.55	18.45	18.47	1.03	0.04
	-7.0		18.80	18.65	18.70	18.72	0.78	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
115m	-0.3	19.50	18.65	18.70	18.65	18.67	0.83	0.04
	-0.5		18.85	18.70	18.80	18.78	0.72	0.03
	-1.0		18.80	18.75	18.80	18.78	0.72	0.03
	-2.0		18.80	18.70	18.80	18.77	0.73	0.03
	-3.0		18.70	18.70	18.80	18.73	0.77	0.03
	-4.0		18.30	18.50	18.50	18.43	1.07	0.05
	-5.0		18.10	18.15	18.15	18.13	1.37	0.06
	-6.0		18.20	18.30	18.15	18.22	1.28	0.06
	-7.0		18.65	18.70	18.65	18.67	0.83	0.04
120m	-0.3	19.50	18.65	18.70	18.75	18.70	0.80	0.03
	-0.5		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-1.0		18.75	18.80	18.85	18.80	0.70	0.03
	-2.0		18.65	18.70	18.60	18.65	0.85	0.04
	-3.0		18.60	18.55	18.60	18.58	0.92	0.04
	-4.0		18.45	18.45	18.55	18.48	1.02	0.04
	-5.0		18.15	18.30	18.35	18.27	1.23	0.05
	-6.0		18.20	18.30	18.25	18.25	1.25	0.05
	-7.0		18.95	18.90	19.05	18.97	0.53	0.02
125m	-0.3	19.50	19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
	-0.5		18.60	18.65	18.65	18.63	0.87	0.04
	-1.0		19.00	18.95	19.05	19.00	0.50	0.02
	-2.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-3.0		18.60	18.60	18.70	18.63	0.87	0.04
	-4.0		18.70	18.70	18.80	18.73	0.77	0.03
	-5.0		18.75	18.60	18.65	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.60	18.70	18.80	18.70	0.80	0.03
	-7.0		18.70	18.55	18.60	18.62	0.88	0.04
130m	-0.3	19.50	18.80	18.85	18.80	18.82	0.68	0.03
	-0.5		18.85	18.80	18.80	18.82	0.68	0.03
	-1.0		19.00	18.80	18.75	18.85	0.65	0.03
	-2.0		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-3.0		18.80	18.70	18.75	18.75	0.75	0.03
	-4.0		18.90	18.70	18.70	18.77	0.73	0.03
	-5.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-6.0		18.45	18.55	18.50	18.50	1.00	0.04
	-7.0		18.75	18.85	18.80	18.80	0.70	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
135m	-0.3	19.50	18.90	18.95	18.90	18.92	0.58	0.03
	-0.5		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-1.0		18.90	18.95	18.90	18.92	0.58	0.03
	-2.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-3.0		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.55	18.40	18.35	18.43	1.07	0.05
	-5.0		18.45	18.50	18.55	18.50	1.00	0.04
	-6.0		18.55	18.75	18.65	18.65	0.85	0.04
	-7.0		18.45	18.70	18.55	18.57	0.93	0.04
140m	-0.3	19.50	18.70	18.85	18.85	18.80	0.70	0.03
	-0.5		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-1.0		18.95	18.80	18.90	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.60	18.65	18.65	18.63	0.87	0.04
	-3.0		18.40	18.30	18.30	18.33	1.17	0.05
	-4.0		18.25	18.30	18.25	18.27	1.23	0.05
	-5.0		18.45	18.40	18.45	18.43	1.07	0.05
	-6.0		18.30	18.45	18.40	18.38	1.12	0.05
	-7.0		18.10	18.10	18.15	18.12	1.38	0.06
145m	-0.3	19.50	18.85	18.85	18.80	18.83	0.67	0.03
	-0.5		18.80	18.75	18.70	18.75	0.75	0.03
	-1.0		18.80	18.75	18.75	18.77	0.73	0.03
	-2.0		18.70	18.70	18.65	18.68	0.82	0.04
	-3.0		18.35	18.30	18.30	18.32	1.18	0.05
	-4.0		18.45	18.45	18.35	18.42	1.08	0.05
	-5.0		18.70	18.70	18.85	18.75	0.75	0.03
	-6.0		18.80	18.75	18.75	18.77	0.73	0.03
	-7.0		18.70	18.75	18.65	18.70	0.80	0.03
150m	-0.3	19.50	18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-0.5		19.00	19.05	19.05	19.03	0.47	0.02
	-1.0		19.00	18.85	18.75	18.87	0.63	0.03
	-2.0		18.70	18.65	18.65	18.67	0.83	0.04
	-3.0		18.40	18.55	18.40	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.40	18.40	18.40	18.40	1.10	0.05
	-5.0		18.35	18.40	18.35	18.37	1.13	0.05
	-6.0		18.25	18.30	18.40	18.32	1.18	0.05
	-7.0		18.15	18.20	18.30	18.22	1.28	0.06

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
155m	-0.3	19.50	18.85	18.75	18.65	18.75	0.75	0.03
	-0.5		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-1.0		18.90	18.90	18.85	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.95	18.95	18.90	18.93	0.57	0.02
	-3.0		18.80	18.90	18.85	18.85	0.65	0.03
	-4.0		18.85	18.80	18.90	18.85	0.65	0.03
	-5.0		18.85	18.80	18.75	18.80	0.70	0.03
	-6.0		19.00	19.10	19.05	19.05	0.45	0.02
	-7.0		19.15	19.20	19.10	19.15	0.35	0.02
160m-1	-0.3	19.50	18.95	18.90	18.90	18.92	0.58	0.03
	-0.5		18.90	18.90	18.90	18.90	0.60	0.03
	-1.0		19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02
	-2.0		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-3.0		18.95	19.00	18.95	18.97	0.53	0.02
	-4.0		19.00	19.00	19.00	19.00	0.50	0.02
	-5.0		18.90	18.95	18.95	18.93	0.57	0.02
	-6.0		18.95	18.90	18.95	18.93	0.57	0.02
	-7.0		19.00	18.95	18.90	18.95	0.55	0.02
160m-2	-0.3	19.50	18.60	18.85	18.70	18.72	0.78	0.03
	-0.5		18.65	18.70	18.70	18.68	0.82	0.04
	-1.0		18.30	18.40	18.25	18.32	1.18	0.05
	-2.0		18.45	18.50	18.50	18.48	1.02	0.04
	-3.0		18.65	18.50	18.55	18.57	0.93	0.04
	-4.0		18.40	18.45	18.50	18.45	1.05	0.05
	-5.0		18.50	18.30	18.35	18.38	1.12	0.05
	-6.0		18.50	18.50	18.50	18.50	1.00	0.04
	-7.0		18.45	18.50	18.55	18.50	1.00	0.04
160m-3	-0.3	19.50	18.55	18.60	18.70	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.70	18.75	18.70	18.72	0.78	0.03
	-1.0		18.60	18.60	18.75	18.65	0.85	0.04
	-2.0		18.65	18.70	18.65	18.67	0.83	0.04
	-3.0		18.65	18.65	18.70	18.67	0.83	0.04
	-4.0		18.50	18.55	18.55	18.53	0.97	0.04
	-5.0		18.75	18.80	18.65	18.73	0.77	0.03
	-6.0		18.70	18.75	18.60	18.68	0.82	0.04
	-7.0		18.60	18.65	18.70	18.65	0.85	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
160m-4	-0.3	19.50	18.95	18.95	18.85	18.92	0.58	0.03
	-0.5		18.95	18.85	18.90	18.90	0.60	0.03
	-1.0		19.00	18.95	18.95	18.97	0.53	0.02
	-2.0		18.90	18.95	18.90	18.92	0.58	0.03
	-3.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-4.0		19.00	18.90	19.00	18.97	0.53	0.02
	-5.0		18.90	18.90	18.95	18.92	0.58	0.03
	-6.0		18.90	18.90	19.00	18.93	0.57	0.02
	-7.0		18.95	18.90	18.90	18.92	0.58	0.03
160m-5	-0.3	19.50	18.40	18.35	18.25	18.33	1.17	0.05
	-0.5		18.50	18.50	18.55	18.52	0.98	0.04
	-1.0		18.50	18.60	18.60	18.57	0.93	0.04
	-2.0		18.25	18.35	18.50	18.37	1.13	0.05
	-3.0		18.15	18.15	18.15	18.15	1.35	0.06
	-4.0		18.00	18.05	18.15	18.07	1.43	0.06
	-5.0		18.15	18.05	18.20	18.13	1.37	0.06
	-6.0		18.15	18.10	18.25	18.17	1.33	0.06
	-7.0		18.25	18.25	18.30	18.27	1.23	0.05
160m-6	-0.3	19.50	18.85	18.85	18.85	18.85	0.65	0.03
	-0.5		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
	-1.0		18.85	18.85	18.95	18.88	0.62	0.03
	-2.0		18.95	18.90	18.85	18.90	0.60	0.03
	-3.0		18.95	18.95	18.85	18.92	0.58	0.03
	-4.0		18.85	18.95	18.85	18.88	0.62	0.03
	-5.0		18.75	18.85	18.85	18.82	0.68	0.03
	-6.0		18.90	18.85	18.95	18.90	0.60	0.03
	-7.0		18.90	18.90	18.95	18.92	0.58	0.03
160m-7	-0.3	19.50	18.65	18.55	18.65	18.62	0.88	0.04
	-0.5		18.70	18.50	18.70	18.63	0.87	0.04
	-1.0		18.25	18.40	18.50	18.38	1.12	0.05
	-2.0		18.35	18.50	18.45	18.43	1.07	0.05
	-3.0		18.20	18.10	18.15	18.15	1.35	0.06
	-4.0		18.30	18.40	18.10	18.27	1.23	0.05
	-5.0		18.15	18.15	18.05	18.12	1.38	0.06
	-6.0		18.50	18.60	18.65	18.58	0.92	0.04
	-7.0		18.55	18.65	18.75	18.65	0.85	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
160m-8	-0.3	19.50	19.00	19.00	18.90	18.97	0.53	0.02
	-0.5		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-1.0		19.05	19.05	19.00	19.03	0.47	0.02
	-2.0		19.00	19.00	18.85	18.95	0.55	0.02
	-3.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-4.0		19.00	18.90	18.90	18.93	0.57	0.02
	-5.0		18.85	18.85	18.95	18.88	0.62	0.03
	-6.0		18.85	18.85	19.05	18.92	0.58	0.03
	-7.0		18.95	18.85	18.90	18.90	0.60	0.03
160m-9	-0.3	19.50	18.90	19.00	18.80	18.90	0.60	0.03
	-0.5		18.85	19.00	18.90	18.92	0.58	0.03
	-1.0		18.85	18.90	19.00	18.92	0.58	0.03
	-2.0		18.50	18.50	18.60	18.53	0.97	0.04
	-3.0		18.50	18.40	18.45	18.45	1.05	0.05
	-4.0		18.60	18.85	18.70	18.72	0.78	0.03
	-5.0		18.45	18.35	18.55	18.45	1.05	0.05
	-6.0		18.60	18.60	18.65	18.62	0.88	0.04
	-7.0		18.85	18.90	18.85	18.87	0.63	0.03
160m-10	-0.3	19.50	19.05	19.05	18.85	18.98	0.52	0.02
	-0.5		19.05	18.85	19.05	18.98	0.52	0.02
	-1.0		19.00	19.00	19.05	19.02	0.48	0.02
	-2.0		18.95	19.00	19.00	18.98	0.52	0.02
	-3.0		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-4.0		19.00	18.95	18.90	18.95	0.55	0.02
	-5.0		19.00	18.90	18.95	18.95	0.55	0.02
	-6.0		18.95	18.95	19.00	18.97	0.53	0.02
	-7.0		19.00	19.05	19.00	19.02	0.48	0.02

附錄三
基隆港東 2 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

基隆港東 2 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
140	+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	12.10	12.70	12.10	9.60	9.10	9.30	15.40	15.25	15.10	12.30	9.33	15.25	4.90	2.07	1.95	0.11	0.06	0.06
	-0.05		14.10	14.05	14.30	10.25	10.10	10.10	15.90	15.80	15.70	14.15	10.15	15.80	3.05	1.25	1.40	0.07	0.04	0.04
	-0.50		13.40	13.20	13.30	10.25	10.70	10.80	15.55	15.75	15.95	13.30	10.58	15.75	3.90	0.82	1.45	0.08	0.02	0.04
	-1.00		16.10	16.45	16.35	10.25	10.75	10.30	16.10	16.10	16.00	16.30	10.43	16.07	0.90	0.97	1.13	0.02	0.03	0.03
	-1.50		15.30	15.40	15.95	10.75	10.00	10.10	16.10	16.70	16.50	15.55	10.28	16.43	1.65	1.12	0.77	0.04	0.03	0.02
	-2.00																			
	-3.00																			
	-4.00																			
	-5.00																			
145	+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	10.25	10.30	10.40	9.30	9.70	9.75	15.90	15.80	15.80	10.32	9.58	15.83	6.88	1.82	1.37	0.15	0.06	0.04
	-0.05		11.30	11.15	11.25	8.50	8.25	8.95	15.50	15.00	15.70	11.23	8.57	15.40	5.97	2.83	1.80	0.13	0.09	0.05
	-0.50		14.25	14.50	14.45	9.55	9.85	6.75	15.10	15.30	15.50	14.40	8.72	15.30	2.80	2.68	1.90	0.06	0.08	0.06
	-1.00		15.10	15.45	15.20	9.40	9.25	9.75	16.20	16.25	16.30	15.25	9.47	16.25	1.95	1.93	0.95	0.04	0.06	0.03
	-1.50		15.20	15.75	15.90	9.70	9.80	9.70	15.25	15.35	15.35	15.62	9.73	15.32	1.58	1.67	1.88	0.03	0.05	0.06
	-2.00																			
	-3.00																			
	-4.00																			
	-5.00																			
150	+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	10.05	10.50	10.00	11.15	11.05	11.15	16.25	16.40	16.00	10.18	11.12	16.22	7.02	0.28	0.98	0.15	0.01	0.03
	-0.05		13.00	13.50	13.35	11.10	11.05	11.00	16.55	16.30	16.20	13.28	11.05	16.35	3.92	0.35	0.85	0.09	0.01	0.03
	-0.50		15.80	15.70	15.90	9.10	9.00	9.65	16.20	16.30	15.75	15.80	9.25	16.08	1.40	2.15	1.12	0.03	0.07	0.03
	-1.00		14.95	14.00	14.80	11.05	10.00	10.05	16.20	16.05	15.45	14.58	10.37	15.90	2.62	1.03	1.30	0.06	0.03	0.04
	-1.50		15.65	15.90	15.45	10.20	10.45	10.25	15.50	15.00	15.40	15.67	10.30	15.30	1.53	1.10	1.90	0.03	0.03	0.06
	-2.00		15.65	15.70	15.75	10.00	10.00	10.30	16.70	16.35	16.00	15.70	10.10	16.35	1.50	1.30	0.85	0.03	0.04	0.03
	-3.00		16.00	16.15	16.00	10.05	10.30	11.00	16.15	16.65	16.00	16.05	10.45	16.27	1.15	0.95	0.93	0.03	0.03	0.03
	-4.00		16.10	16.00	16.10	9.85	9.65	9.60	16.30	16.75	16.00	16.07	9.70	16.35	1.13	1.70	0.85	0.02	0.05	0.03
	-5.00		16.10	16.00	16.00	10.80	10.85	10.85	16.75	16.70	16.00	16.03	10.83	16.48	1.17	0.57	0.72	0.03	0.02	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
200	+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	13.75	13.80	13.55	9.00	9.00	9.60	16.60	16.10	16.30	13.70	9.20	16.33	3.50	2.20	0.87	0.08	0.07	0.03
	-0.05		16.05	16.10	16.30	8.75	8.25	8.75	16.20	16.20	16.50	16.15	8.58	16.30	1.05	2.82	0.90	0.02	0.09	0.03
	-0.50		8.75	8.70	8.70	8.90	8.90	8.80	16.25	16.65	16.35	8.72	8.87	16.42	8.48	2.53	0.78	0.18	0.08	0.02
	-1.00		8.20	8.60	8.20	8.65	8.80	8.75	16.60	16.60	16.65	8.33	8.73	16.62	8.87	2.67	0.58	0.19	0.08	0.02
	-1.50		8.90	8.80	8.70	8.75	8.85	8.75	16.70	16.75	16.60	8.80	8.78	16.68	8.40	2.62	0.52	0.18	0.08	0.02
	-2.00		16.45	16.05	16.65	10.00	10.30	10.00	16.75	16.75	16.70	16.38	10.10	16.73	0.82	1.30	0.47	0.02	0.04	0.01
	-3.00		16.15	16.15	16.95	10.05	10.30	10.25	16.70	16.75	16.05	16.42	10.20	16.50	0.78	1.20	0.70	0.02	0.04	0.02
	-4.00		16.15	16.10	16.95	10.20	10.15	10.25	15.95	15.90	15.90	16.40	10.20	15.92	0.80	1.20	1.28	0.02	0.04	0.04
	-5.00		16.20	16.55	16.95	10.45	10.45	10.30	16.65	16.50	16.80	16.57	10.40	16.65	0.63	1.00	0.55	0.01	0.03	0.02

附錄四

基隆港東 3 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

基隆港東3號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

水深 (m)	原厚度 (mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
		凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	11.00	12.90	11.90	7.90	7.30	7.65	15.70	15.55	15.05	11.93	7.62	15.43	5.27	3.78	1.77	0.11	0.11	0.05
-0.05		16.10	16.50	16.90	10.10	10.20	10.25	16.45	16.80	16.85	16.50	10.18	16.70	0.70	1.22	0.50	0.02	0.04	0.02
-0.50		16.30	16.15	16.10	10.30	10.40	10.65	16.85	16.30	15.15	16.18	10.45	16.10	1.02	0.95	1.10	0.02	0.03	0.03
-1.00		16.05	16.30	16.00	10.45	10.65	10.35	16.90	16.95	16.50	16.12	10.48	16.78	1.08	0.92	0.42	0.02	0.03	0.01
-1.50		15.95	15.55	15.95	10.30	10.20	10.35	16.10	16.90	16.00	15.82	10.28	16.33	1.38	1.12	0.87	0.03	0.03	0.03
-2.00																			
-3.00																			
-4.00																			
-5.00																			
+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	13.35	13.65	13.35	10.10	10.30	10.55	16.10	16.20	16.20	13.45	10.32	16.17	3.75	1.08	1.03	0.08	0.03	0.03
-0.05		14.75	14.50	14.55	9.55	9.85	9.95	16.20	16.10	16.10	14.60	9.78	16.13	2.60	1.62	1.07	0.06	0.05	0.03
-0.50		14.65	14.55	14.85	10.25	10.65	10.85	16.00	16.25	16.15	14.68	10.58	16.13	2.52	0.82	1.07	0.05	0.02	0.03
-1.00		15.35	15.10	15.65	10.10	10.10	10.60	16.10	16.10	16.20	15.37	10.27	16.13	1.83	1.13	1.07	0.04	0.03	0.03
-1.50		14.95	14.65	14.70	10.35	10.85	10.55	16.10	16.10	16.40	14.77	10.58	16.20	2.43	0.82	1.00	0.05	0.02	0.03
-2.00																			
-3.00																			
-4.00																			
-5.00																			
+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	14.10	14.30	14.15	10.55	10.65	10.55	16.05	16.00	16.10	14.18	10.58	16.05	3.02	0.82	1.15	0.07	0.02	0.03
-0.05		14.65	14.55	14.20	10.70	10.25	10.65	15.60	15.65	15.50	14.47	10.53	15.58	2.73	0.87	1.62	0.06	0.03	0.05
-0.50		14.65	14.75	14.85	10.60	10.45	10.25	15.30	15.85	15.30	14.75	10.43	15.48	2.45	0.97	1.72	0.05	0.03	0.05
-1.00		15.50	15.40	15.65	10.00	10.25	10.30	14.90	14.25	14.20	15.52	10.18	14.45	1.68	1.22	2.75	0.04	0.04	0.08
-1.50		15.25	15.15	15.55	9.40	9.65	9.85	16.30	16.15	16.10	15.32	9.63	16.18	1.88	1.77	1.02	0.04	0.05	0.03
-2.00		15.40	15.70	15.75	10.15	10.25	10.15	15.85	15.65	15.00	15.62	10.18	15.50	1.58	1.22	1.70	0.03	0.04	0.05
-3.00		15.20	15.65	15.70	9.85	9.60	9.60	16.40	16.55	16.25	15.52	9.68	16.40	1.68	1.72	0.80	0.04	0.05	0.02
-4.00		14.90	14.85	14.75	9.85	9.85	9.95	15.65	15.25	15.35	14.83	9.88	15.42	2.37	1.52	1.78	0.05	0.05	0.05
-5.00		15.55	15.45	15.85	10.50	10.10	10.10	16.10	16.50	16.00	15.62	10.23	16.20	1.58	1.17	1.00	0.03	0.04	0.03

水深 (m)	原厚度 (mm)	現有厚度(mm)								平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)			
		凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹			
+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	12.00	12.05	12.60	10.15	10.75	10.55	16.25	16.65	16.55	12.22	10.48	16.48	4.98	0.92	0.72	0.11	0.03	0.02
-0.05		12.10	12.95	12.65	10.40	10.90	10.00	16.35	16.55	16.25	12.57	10.43	16.38	4.63	0.97	0.82	0.10	0.03	0.02
-0.50		14.55	14.75	14.25	10.05	10.70	10.20	16.25	16.10	16.15	14.52	10.32	16.17	2.68	1.08	1.03	0.06	0.03	0.03
-1.00		13.25	13.40	13.35	9.85	10.05	10.40	15.85	15.55	15.75	13.33	10.10	15.72	3.87	1.30	1.48	0.08	0.04	0.04
-1.50		15.20	15.25	15.40	9.85	9.95	9.85	15.95	15.55	15.30	15.28	9.88	15.60	1.92	1.52	1.60	0.04	0.05	0.05
-2.00		15.60	15.25	15.80	10.35	10.10	10.75	16.60	16.25	16.25	15.55	10.40	16.37	1.65	1.00	0.83	0.04	0.03	0.03
-3.00		15.75	15.60	15.75	10.60	10.55	10.05	15.55	15.85	15.85	15.70	10.40	15.75	1.50	1.00	1.45	0.03	0.03	0.04
-4.00		15.85	15.75	15.90	10.45	10.80	10.10	15.75	15.60	15.60	15.83	10.45	15.65	1.37	0.95	1.55	0.03	0.03	0.05
-5.00																			

附錄五

基隆港東 4 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

基隆港東 4 號碼頭鋼板樁厚度檢測紀錄表

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
5	+0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.2	13.15	13.10	13.25	9.10	9.00	9.20	15.70	15.75	15.90	13.17	9.10	15.78	4.03	2.30	1.42	0.09	0.07	0.04
	-0.05		13.25	13.50	13.35	10.15	10.10	10.25	15.95	15.65	15.55	13.37	10.17	15.72	3.83	1.23	1.48	0.08	0.04	0.04
	-0.50		14.25	14.85	14.65	9.85	9.95	9.60	15.70	15.75	15.60	14.58	9.80	15.68	2.62	1.60	1.52	0.06	0.05	0.05
	-1.00		13.85	13.70	13.65	10.50	10.55	10.60	15.10	16.05	16.10	13.73	10.55	15.75	3.47	0.85	1.45	0.08	0.03	0.04
	-1.50		14.65	14.50	14.25	10.55	10.50	10.55	15.55	15.50	15.50	14.47	10.53	15.52	2.73	0.87	1.68	0.06	0.03	0.05
	-2.00		15.15	15.55	15.65	10.40	10.45	10.50	15.65	15.70	15.70	15.45	10.45	15.68	1.75	0.95	1.52	0.04	0.03	0.05
	-3.00		15.60	15.45	15.70	10.10	10.05	10.10	15.45	15.50	15.55	15.58	10.08	15.50	1.62	1.32	1.70	0.04	0.04	0.05
	-4.00		15.55	15.50	15.65	9.90	9.75	9.85	16.30	16.05	16.25	15.57	9.83	16.20	1.63	1.57	1.00	0.04	0.05	0.03
	-5.00		14.85	14.65	14.95	10.55	10.60	10.50	15.85	15.95	15.80	14.82	10.55	15.87	2.38	0.85	1.33	0.05	0.03	0.04
	0.35		12.85	12.60	12.90	8.10	8.05	8.10	15.55	15.50	15.55	12.78	8.08	15.53	4.42	3.32	1.67	0.10	0.10	0.05
10	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.3	14.65	14.55	14.50	7.45	7.35	7.25	16.10	16.05	16.10	14.57	7.35	16.08	2.63	4.05	1.12	0.06	0.12	0.03
	-0.50		15.05	15.25	15.10	9.50	9.45	9.35	15.25	15.05	15.25	15.13	9.43	15.18	2.07	1.97	2.02	0.04	0.06	0.06
	-1.00		16.10	16.05	16.25	10.10	10.10	10.30	15.95	15.55	15.85	16.13	10.17	15.78	1.07	1.23	1.42	0.02	0.04	0.04
	-1.50		15.65	15.60	15.75	9.95	9.75	9.85	15.25	15.05	15.20	15.67	9.85	15.17	1.53	1.55	2.03	0.03	0.05	0.06
	-2.00		15.60	15.65	15.60	9.55	9.55	9.55	15.35	15.30	15.25	15.62	9.55	15.30	1.58	1.85	1.90	0.03	0.06	0.06
	-3.00		15.55	15.55	15.65	9.60	9.55	9.65	16.10	16.05	16.00	15.58	9.60	16.05	1.62	1.80	1.15	0.04	0.05	0.03
	-4.00		14.95	14.75	14.95	9.55	9.50	9.55	15.25	15.35	15.25	14.88	9.53	15.28	2.32	1.87	1.92	0.05	0.06	0.06
	-5.00		15.30	15.05	15.10	10.10	10.15	10.10	15.55	15.50	15.55	15.15	10.12	15.53	2.05	1.28	1.67	0.04	0.04	0.05
15	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.4	12.15	12.25	12.25	7.85	7.80	7.75	16.10	16.05	16.10	12.22	7.80	16.08	4.98	3.60	1.12	0.11	0.11	0.03
	-0.05		14.10	14.00	14.10	7.95	7.85	7.95	16.10	16.25	16.25	14.07	7.92	16.20	3.13	3.48	1.00	0.07	0.11	0.03
	-0.50		14.55	14.50	14.55	9.50	9.65	9.55	16.10	16.00	16.05	14.53	9.57	16.05	2.67	1.83	1.15	0.06	0.06	0.03
	-1.00		15.50	15.25	15.25	10.10	10.05	10.10	16.10	16.25	16.10	15.33	10.08	16.15	1.87	1.32	1.05	0.04	0.04	0.03
	-1.50		15.95	15.90	15.95	10.00	10.10	10.10	16.10	16.10	16.10	15.93	10.07	16.10	1.27	1.33	1.10	0.03	0.04	0.03
	-2.00		15.65	15.50	15.65	10.05	10.10	10.25	15.95	15.85	15.95	15.60	10.13	15.92	1.60	1.27	1.28	0.03	0.04	0.04
	-3.00		15.25	15.25	15.15	9.85	9.60	9.95	15.90	15.95	15.85	15.22	9.80	15.90	1.98	1.60	1.30	0.04	0.05	0.04
	-4.00		14.25	14.65	14.65	9.25	9.15	9.25	16.30	16.30	16.10	14.52	9.22	16.23	2.68	2.18	0.97	0.06	0.07	0.03
	-5.00		15.50	15.55	15.65	10.10	10.10	10.30	16.10	16.10	16.10	15.57	10.17	16.10	1.63	1.23	1.10	0.04	0.04	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
20	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.5	11.85	11.90	11.85	7.80	7.90	7.90	15.70	15.70	15.65	11.87	7.87	15.68	5.33	3.53	1.52	0.12	0.11	0.05
	-0.05		16.10	16.10	16.10	10.10	10.30	10.15	16.55	16.50	16.55	16.10	10.18	16.53	1.10	1.22	0.67	0.02	0.04	0.02
	-0.50		16.30	16.15	16.15	10.30	10.25	10.30	16.50	16.55	16.50	16.20	10.28	16.52	1.00	1.12	0.68	0.02	0.03	0.02
	-1.00		15.95	15.75	15.95	10.30	10.25	10.30	16.15	16.30	15.88	10.28	16.25	1.32	1.12	0.95	0.03	0.03	0.03	
	-1.50		16.00	16.10	16.10	10.15	10.10	10.10	15.95	15.90	15.85	16.07	10.12	15.90	1.13	1.28	1.30	0.02	0.04	0.04
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.10	10.15	16.10	16.10	16.05	16.23	10.12	16.08	0.97	1.28	1.12	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.55	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.57	10.20	16.28	0.63	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.55	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.72	16.07	1.32	1.68	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.15	16.10	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.12	10.15	16.32	1.08	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
	0.35		13.70	13.65	13.55	10.35	10.30	10.35	15.95	15.85	15.85	13.63	10.33	15.88	3.57	1.07	1.32	0.08	0.03	0.04
25	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.6	14.65	14.55	14.65	10.70	10.50	10.70	15.65	15.55	15.65	14.62	10.63	15.62	2.58	0.77	1.58	0.06	0.02	0.05
	-0.50		14.80	14.75	14.85	10.60	10.55	10.25	14.45	14.50	14.55	14.80	10.47	14.50	2.40	0.93	2.70	0.05	0.03	0.08
	-1.00		15.50	15.55	15.95	10.30	10.30	10.25	14.25	14.30	14.30	15.67	10.28	14.28	1.53	1.12	2.92	0.03	0.03	0.09
	-1.50		14.55	14.55	14.75	9.85	9.70	9.75	14.55	14.35	14.50	14.62	9.77	14.47	2.58	1.63	2.73	0.06	0.05	0.08
	-2.00		15.45	15.70	15.75	10.10	10.25	10.15	15.50	15.65	15.55	15.63	10.17	15.57	1.57	1.23	1.63	0.03	0.04	0.05
	-3.00		15.60	15.65	15.75	9.85	9.90	9.85	16.10	16.15	16.10	15.67	9.87	16.12	1.53	1.53	1.08	0.03	0.05	0.03
	-4.00		14.90	14.85	14.85	9.85	9.70	9.85	14.85	14.65	14.85	14.87	9.80	14.78	2.33	1.60	2.42	0.05	0.05	0.07
	-5.00		15.55	15.45	15.85	10.20	10.15	10.10	16.00	16.00	16.10	15.62	10.15	16.03	1.58	1.25	1.17	0.03	0.04	0.04
30	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.7	13.55	13.50	13.55	8.95	8.90	8.85	16.30	16.35	16.30	13.53	8.90	16.32	3.67	2.50	0.88	0.08	0.08	0.03
	-0.05		15.15	15.05	15.15	9.25	9.25	9.30	16.10	16.10	16.05	15.12	9.27	16.08	2.08	2.13	1.12	0.05	0.06	0.03
	-0.50		15.25	15.30	15.25	10.30	10.25	10.30	15.95	15.85	15.90	15.27	10.28	15.90	1.93	1.12	1.30	0.04	0.03	0.04
	-1.00		14.60	14.55	14.65	10.10	10.10	10.05	15.55	15.65	15.55	14.60	10.08	15.58	2.60	1.32	1.62	0.06	0.04	0.05
	-1.50		14.45	14.35	14.35	9.85	9.85	9.95	15.75	15.85	15.85	14.38	9.88	15.82	2.82	1.52	1.38	0.06	0.05	0.04
	-2.00		15.55	15.55	15.50	10.10	10.15	10.10	16.30	16.25	16.25	15.53	10.12	16.27	1.67	1.28	0.93	0.04	0.04	0.03
	-3.00		15.25	15.30	15.30	10.10	10.10	10.10	16.05	16.10	16.10	15.28	10.10	16.08	1.92	1.30	1.12	0.04	0.04	0.03
	-4.00		14.85	14.75	14.85	9.95	9.95	9.85	15.85	15.65	15.85	14.82	9.92	15.78	2.38	1.48	1.42	0.05	0.04	0.04
	-5.00		15.55	15.75	15.55	10.10	10.05	10.05	15.90	15.95	15.95	15.62	10.07	15.93	1.58	1.33	1.27	0.03	0.04	0.04

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)								平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)			
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
35	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.8	12.50	12.55	12.55	8.75	8.85	8.75	14.95	14.85	14.90	12.53	8.78	14.90	4.67	2.62	2.30	0.10	0.08	0.07
	-0.05		14.55	14.55	14.55	9.95	9.85	9.80	16.10	16.05	16.10	14.55	9.87	16.08	2.65	1.53	1.12	0.06	0.05	0.03
	-0.50		14.25	14.30	14.25	9.65	9.65	9.55	15.95	15.85	15.95	14.27	9.62	15.92	2.93	1.78	1.28	0.06	0.05	0.04
	-1.00		14.15	14.10	14.15	9.80	9.80	9.75	15.95	15.95	15.80	14.13	9.78	15.90	3.07	1.62	1.30	0.07	0.05	0.04
	-1.50		15.25	15.15	15.25	10.10	10.05	10.10	15.85	15.80	15.85	15.22	10.08	15.83	1.98	1.32	1.37	0.04	0.04	0.04
	-2.00		15.55	15.50	15.50	10.25	10.20	10.25	15.50	15.95	15.95	15.52	10.23	15.80	1.68	1.17	1.40	0.04	0.04	0.04
	-3.00		15.05	15.05	15.25	10.00	10.00	10.10	15.55	15.55	15.55	15.12	10.03	15.55	2.08	1.37	1.65	0.05	0.04	0.05
	-4.00		14.45	14.45	14.55	9.80	9.80	9.65	15.95	15.95	15.85	14.48	9.75	15.92	2.72	1.65	1.28	0.06	0.05	0.04
	-5.00		15.25	15.25	15.25	10.05	10.05	10.10	15.85	15.80	15.95	15.25	10.07	15.87	1.95	1.33	1.33	0.04	0.04	0.04
	0.35		12.65	12.60	12.65	8.85	8.75	8.85	15.05	15.15	15.05	12.63	8.82	15.08	4.57	2.58	2.12	0.10	0.08	0.06
40	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.9	12.95	12.80	12.80	8.75	8.75	8.75	15.25	15.55	15.50	12.85	8.75	15.43	4.35	2.65	1.77	0.09	0.08	0.05
	-0.50		15.25	15.15	15.15	9.80	9.85	9.85	16.10	16.15	16.10	15.18	9.83	16.12	2.02	1.57	1.08	0.04	0.05	0.03
	-1.00		15.85	15.85	15.70	9.60	9.85	9.75	16.10	16.05	16.05	15.80	9.73	16.07	1.40	1.67	1.13	0.03	0.05	0.03
	-1.50		16.15	16.25	16.25	10.10	10.25	10.25	16.55	16.65	16.50	16.22	10.20	16.57	0.98	1.20	0.63	0.02	0.04	0.02
	-2.00		15.95	15.85	15.85	9.80	9.85	9.80	16.30	16.30	16.15	15.88	9.82	16.25	1.32	1.58	0.95	0.03	0.05	0.03
	-3.00		15.55	15.85	15.55	9.75	9.65	9.75	15.95	15.85	15.95	15.65	9.72	15.92	1.55	1.68	1.28	0.03	0.05	0.04
	-4.00		15.50	15.50	15.55	9.80	9.80	9.80	16.15	16.10	16.10	15.52	9.80	16.12	1.68	1.60	1.08	0.04	0.05	0.03
	-5.00		15.65	15.55	15.65	9.85	9.85	9.00	16.25	16.30	16.30	15.62	9.57	16.28	1.58	1.83	0.92	0.03	0.06	0.03
	0.35		12.85	12.60	12.90	8.10	8.05	8.10	15.55	15.50	15.55	12.78	8.08	15.53	4.42	3.32	1.67	0.10	0.10	0.05
	-0.05		14.65	14.55	14.50	7.45	7.35	7.25	16.10	16.05	16.10	14.57	7.35	16.08	2.63	4.05	1.12	0.06	0.12	0.03
45	-0.50	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.10	15.05	15.25	15.10	9.50	9.45	9.35	15.25	15.05	15.25	15.13	9.43	15.18	2.07	1.97	2.02	0.04	0.06	0.06
	-1.00		16.10	16.05	16.25	10.10	10.10	10.30	15.95	15.55	15.85	16.13	10.17	15.78	1.07	1.23	1.42	0.02	0.04	0.04
	-1.50		15.65	15.60	15.75	9.95	9.75	9.85	15.25	15.05	15.20	15.67	9.85	15.17	1.53	1.55	2.03	0.03	0.05	0.06
	-2.00		15.60	15.65	15.60	9.55	9.55	9.55	15.35	15.30	15.25	15.62	9.55	15.30	1.58	1.85	1.90	0.03	0.06	0.06
	-3.00		15.55	15.55	15.65	9.60	9.55	9.65	16.10	16.05	16.00	15.58	9.60	16.05	1.62	1.80	1.15	0.04	0.05	0.03
	-4.00		14.95	14.75	14.95	9.55	9.50	9.55	15.25	15.35	15.25	14.88	9.53	15.28	2.32	1.87	1.92	0.05	0.06	0.06
	-5.00		15.30	15.05	15.10	10.10	10.15	10.10	15.55	15.50	15.55	15.15	10.12	15.53	2.05	1.28	1.67	0.04	0.04	0.05

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)			
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹	
50	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.11	11.65	11.30	11.55	10.05	10.35	10.25	16.35	16.60	16.65	11.50	10.22	16.53	5.70	1.18	0.67	0.12	0.04	0.02	
	-0.05		12.80	12.40	12.65	10.80	10.70	10.65	15.80	15.80	15.80	12.62	10.72	15.80	4.58	0.68	1.40	0.10	0.02	0.04	
	-0.50		15.35	15.05	15.10	10.30	10.35	10.25	16.00	16.10	16.80	15.17	10.30	16.30	2.03	1.10	0.90	0.04	0.03	0.03	
	-1.00		15.85	15.70	15.75	10.00	10.10	10.05	15.80	15.80	15.50	15.77	10.05	15.70	1.43	1.35	1.50	0.03	0.04	0.05	
	-1.50		15.80	15.90	15.75	9.95	10.00	9.95	16.10	16.10	16.20	15.82	9.97	16.13	1.38	1.43	1.07	0.03	0.04	0.03	
	-2.00		15.70	15.70	15.40	10.15	10.05	10.05	16.40	16.35	16.40	15.60	10.08	16.38	1.60	1.32	0.82	0.03	0.04	0.02	
	-3.00		15.80	15.65	15.40	9.95	9.85	9.75	15.45	15.60	15.55	15.62	9.85	15.53	1.58	1.55	1.67	0.03	0.05	0.05	
	-4.00		15.55	15.75	15.55	10.10	10.30	10.10	15.75	15.60	15.65	15.62	10.17	15.67	1.58	1.23	1.53	0.03	0.04	0.05	
	-5.00		15.50	15.40	15.60	10.70	10.80	10.70	15.90	15.85	15.90	15.50	10.73	15.88	1.70	0.67	1.32	0.04	0.02	0.04	
	0.35		11.50	11.95	11.45	9.30	9.05	9.40	14.30	14.80	14.80	11.63	9.25	14.63	5.57	2.15	2.57	0.12	0.07	0.08	
55	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.12	13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04	
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05	
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05	
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03	
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03	
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03	
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03	
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03	
60	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.13	11.80	11.75	11.75	9.95	9.85	9.95	9.95	15.65	15.85	15.65	11.78	9.92	15.72	5.43	1.48	1.48	0.12	0.04	0.04
	-0.05		15.10	15.15	15.25	9.75	9.50	9.90	16.60	16.00	16.15	15.17	9.72	16.25	2.03	1.68	0.95	0.04	0.05	0.03	
	-0.50		15.75	15.40	15.10	9.70	9.25	9.60	16.10	16.50	16.15	15.42	9.52	16.25	1.78	1.88	0.95	0.04	0.06	0.03	
	-1.00		15.45	15.55	15.45	9.25	9.50	9.45	15.75	15.75	15.75	15.48	9.40	15.75	1.72	2.00	1.45	0.04	0.06	0.04	
	-1.50		15.05	15.00	15.10	10.85	10.70	10.55	15.50	15.95	15.85	15.05	10.70	15.77	2.15	0.70	1.43	0.05	0.02	0.04	
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03	
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03	
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03	
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03	

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
65	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.14	11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
	-0.05		13.15	13.25	13.10	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.17	9.60	15.53	4.03	1.80	1.67	0.09	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03
	-1.00		14.30	14.15	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.27	9.62	15.48	2.93	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.65	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.65	15.43	2.62	1.75	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.85	15.95	15.85	14.78	9.35	15.88	2.42	2.05	1.32	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.65	9.70	9.75	15.30	15.65	15.55	14.62	9.70	15.50	2.58	1.70	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.30	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.28	9.38	15.18	2.92	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06
	0.35		11.50	11.95	11.45	9.10	9.05	9.40	14.30	14.80	14.90	11.63	9.18	14.67	5.57	2.22	2.53	0.12	0.07	0.08
70	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.15	13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.10	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.12	16.15	0.97	1.28	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.15	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.15	10.15	16.32	1.05	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
75	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.16	12.85	12.60	12.90	8.10	8.05	8.10	15.55	15.50	15.55	12.78	8.08	15.53	4.42	3.32	1.67	0.10	0.10	0.05
	-0.05		14.65	14.55	14.50	7.45	7.35	7.25	16.10	16.05	16.10	14.57	7.35	16.08	2.63	4.05	1.12	0.06	0.12	0.03
	-0.50		15.05	15.25	15.10	9.50	9.45	9.35	15.25	15.05	15.25	15.13	9.43	15.18	2.07	1.97	2.02	0.04	0.06	0.06
	-1.00		16.10	16.05	16.25	10.10	10.10	10.30	15.95	15.55	15.85	16.13	10.17	15.78	1.07	1.23	1.42	0.02	0.04	0.04
	-1.50		15.65	15.60	15.75	9.95	9.75	9.85	15.25	15.05	15.20	15.67	9.85	15.17	1.53	1.55	2.03	0.03	0.05	0.06
	-2.00		15.60	15.65	15.60	9.55	9.55	9.55	15.35	15.30	15.25	15.62	9.55	15.30	1.58	1.85	1.90	0.03	0.06	0.06
	-3.00		15.55	15.55	15.65	9.60	9.55	9.65	16.10	16.05	16.00	15.58	9.60	16.05	1.62	1.80	1.15	0.04	0.05	0.03
	-4.00		15.10	15.15	15.10	9.55	9.50	9.55	15.25	15.35	15.25	15.12	9.53	15.28	2.08	1.87	1.92	0.05	0.06	0.06
	-5.00		15.30	15.05	15.10	10.10	10.15	10.10	15.55	15.50	15.55	15.15	10.12	15.53	2.05	1.28	1.67	0.04	0.04	0.05

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
80	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.17	12.60	12.00	12.65	8.70	8.80	8.75	15.80	15.60	15.40	12.42	8.75	15.60	4.78	2.65	1.60	0.10	0.08	0.05
	-0.05		16.00	15.95	16.00	9.55	9.50	9.50	15.80	15.75	15.80	15.98	9.52	15.78	1.22	1.88	1.42	0.03	0.06	0.04
	-0.50		16.05	16.20	16.25	9.10	9.25	9.00	16.10	16.00	16.00	16.17	9.12	16.03	1.03	2.28	1.17	0.02	0.07	0.04
	-1.00		16.00	16.20	16.25	9.85	9.80	9.80	15.95	15.90	15.95	16.15	9.82	15.93	1.05	1.58	1.27	0.02	0.05	0.04
	-1.50		16.20	16.50	16.55	10.05	10.20	10.00	16.00	16.15	16.00	16.42	10.08	16.05	0.78	1.32	1.15	0.02	0.04	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.10	10.15	16.10	16.10	16.05	16.23	10.12	16.08	0.97	1.28	1.12	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.55	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.57	10.20	16.28	0.63	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.80	15.95	15.85	9.75	9.55	9.85	16.10	16.05	16.05	15.87	9.72	16.07	1.33	1.68	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.00	16.10	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.07	10.15	16.32	1.13	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
85	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.18	11.50	11.95	11.45	9.30	9.05	9.40	14.30	14.80	14.80	11.63	9.25	14.63	5.57	2.15	2.57	0.12	0.07	0.08
	-0.05		13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
90	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.19	9.20	9.10	9.10	10.45	10.60	10.55	15.75	15.70	15.95	9.13	10.53	15.80	8.07	0.87	1.40	0.18	0.03	0.04
	-0.05		9.50	9.55	9.50	10.00	10.05	10.00	16.50	16.30	16.50	9.52	10.02	16.43	7.68	1.38	0.77	0.17	0.04	0.02
	-0.50		15.80	15.60	15.70	10.05	10.00	10.70	15.70	15.45	15.70	15.70	10.25	15.62	1.50	1.15	1.58	0.03	0.03	0.05
	-1.00		15.80	15.85	15.85	10.35	10.25	10.45	15.85	15.75	15.85	15.83	10.35	15.82	1.37	1.05	1.38	0.03	0.03	0.04
	-1.50		15.50	15.40	15.50	10.25	10.50	10.25	16.00	16.60	16.25	15.47	10.33	16.28	1.73	1.07	0.92	0.04	0.03	0.03
	-2.00		15.40	15.00	15.25	10.98	10.45	10.00	16.30	16.20	16.30	15.22	10.48	16.27	1.98	0.92	0.93	0.04	0.03	0.03
	-3.00		15.25	15.35	15.25	10.60	10.70	10.40	16.25	16.10	16.25	15.28	10.57	16.20	1.92	0.83	1.00	0.04	0.03	0.03
	-4.00		15.80	15.80	15.75	10.35	10.15	10.25	16.30	16.25	16.30	15.78	10.25	16.28	1.42	1.15	0.92	0.03	0.03	0.03
	-5.00		14.75	14.55	14.75	10.70	10.80	10.75	16.30	16.30	16.25	14.68	10.75	16.28	2.52	0.65	0.92	0.05	0.02	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
95	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.20	12.65	12.60	12.65	8.85	8.75	8.85	15.05	15.15	15.05	12.63	8.82	15.08	4.57	2.58	2.12	0.10	0.08	0.06
	-0.05		12.95	12.80	12.80	8.75	8.75	8.75	15.25	15.55	15.50	12.85	8.75	15.43	4.35	2.65	1.77	0.09	0.08	0.05
	-0.50		15.25	15.15	15.15	9.80	9.85	9.85	16.10	16.15	16.10	15.18	9.83	16.12	2.02	1.57	1.08	0.04	0.05	0.03
	-1.00		15.85	15.85	15.70	9.60	9.85	9.75	16.10	16.05	16.05	15.80	9.73	16.07	1.40	1.67	1.13	0.03	0.05	0.03
	-1.50		16.15	16.25	16.25	10.10	10.25	10.25	16.55	16.65	16.50	16.22	10.20	16.57	0.98	1.20	0.63	0.02	0.04	0.02
	-2.00		15.95	15.85	15.85	9.80	9.85	9.80	16.30	16.30	16.15	15.88	9.82	16.25	1.32	1.58	0.95	0.03	0.05	0.03
	-3.00		15.55	15.85	15.55	9.75	9.65	9.75	15.95	15.85	15.95	15.65	9.72	15.92	1.55	1.68	1.28	0.03	0.05	0.04
	-4.00		15.50	15.50	15.55	9.80	9.80	9.80	16.15	16.10	16.10	15.52	9.80	16.12	1.68	1.60	1.08	0.04	0.05	0.03
	-5.00		15.65	15.55	15.65	9.85	9.85	9.00	16.25	16.30	16.30	15.62	9.57	16.28	1.58	1.83	0.92	0.03	0.06	0.03
	0.35		10.60	10.25	10.05	6.55	7.60	7.10	15.80	15.70	15.50	10.30	7.08	15.67	6.90	4.32	1.53	0.15	0.13	0.05
100	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.21	12.15	12.00	12.40	7.30	7.25	7.40	15.85	15.90	15.95	12.18	7.32	15.90	5.02	4.08	1.30	0.11	0.12	0.04
	-0.50		13.05	13.95	13.65	8.05	7.95	8.70	16.00	16.05	16.10	13.55	8.23	16.05	3.65	3.17	1.15	0.08	0.10	0.03
	-1.00		15.15	15.30	15.35	9.50	9.35	9.10	16.00	16.00	16.00	15.27	9.32	16.00	1.93	2.08	1.20	0.04	0.06	0.04
	-1.50		15.45	15.40	15.60	9.60	9.85	9.75	16.10	16.20	16.10	15.48	9.73	16.13	1.72	1.67	1.07	0.04	0.05	0.03
	-2.00		15.40	15.00	15.25	10.98	10.45	10.00	16.30	16.20	16.30	15.22	10.48	16.27	1.98	0.92	0.93	0.04	0.03	0.03
	-3.00		15.25	15.35	15.25	10.60	10.70	10.40	16.25	16.10	16.25	15.28	10.57	16.20	1.92	0.83	1.00	0.04	0.03	0.03
	-4.00		15.80	15.80	15.75	10.35	10.15	10.25	16.30	16.25	16.30	15.78	10.25	16.28	1.42	1.15	0.92	0.03	0.03	0.03
	-5.00		14.75	14.55	14.75	10.70	10.80	10.75	16.30	16.30	16.25	14.68	10.75	16.28	2.52	0.65	0.92	0.05	0.02	0.03
105	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.22	11.50	11.95	11.45	9.30	9.05	9.40	14.30	14.80	14.80	11.63	9.25	14.63	5.57	2.15	2.57	0.12	0.07	0.08
	-0.05		13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03
	-2.00		16.20	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.22	10.13	16.15	0.98	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.65	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.60	10.20	16.28	0.60	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.10	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.13	10.15	16.32	1.07	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
110	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.23	11.70	11.80	11.70	9.85	9.85	9.95	16.30	16.15	16.30	11.73	9.88	16.25	5.47	1.52	0.95	0.12	0.05	0.03
	-0.05		12.70	12.15	12.85	11.05	11.00	11.00	15.75	15.70	15.75	12.57	11.02	15.73	4.63	0.38	1.47	0.10	0.01	0.04
	-0.50		14.05	14.25	14.45	11.05	11.05	11.00	16.10	16.80	16.10	14.25	11.03	16.33	2.95	0.37	0.87	0.06	0.01	0.03
	-1.00		14.65	14.45	14.20	11.05	11.10	11.15	16.80	16.85	16.80	14.43	11.10	16.82	2.77	0.30	0.38	0.06	0.01	0.01
	-1.50		14.55	14.55	14.45	11.05	11.00	11.05	16.75	16.70	16.75	14.52	11.03	16.73	2.68	0.37	0.47	0.06	0.01	0.01
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.65	15.95	15.85	14.78	9.35	15.82	2.42	2.05	1.38	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.60	9.70	9.60	15.30	15.65	15.55	14.62	9.63	15.50	2.58	1.77	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.55	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.20	15.20	15.30	14.37	9.38	15.23	2.83	2.02	1.97	0.06	0.06	0.06
	0.35		11.50	11.95	11.45	9.30	9.05	9.40	14.30	14.80	14.80	11.63	9.25	14.63	5.57	2.15	2.57	0.12	0.07	0.08
115	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.24	13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
120	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.25	12.55	12.60	12.35	10.15	10.50	10.40	16.20	16.90	16.70	12.50	10.35	16.60	4.70	1.05	0.60	0.10	0.03	0.02
	-0.05		14.85	14.55	14.60	10.20	10.35	10.65	16.90	16.65	16.70	14.67	10.40	16.75	2.53	1.00	0.45	0.06	0.03	0.01
	-0.50		15.70	15.90	15.70	10.25	10.45	10.55	16.50	16.45	16.55	15.77	10.42	16.50	1.43	0.98	0.70	0.03	0.03	0.02
	-1.00		15.35	15.50	15.45	10.15	10.00	10.15	16.55	16.75	16.55	15.43	10.10	16.62	1.77	1.30	0.58	0.04	0.04	0.02
	-1.50		15.70	15.70	15.35	10.05	10.00	10.05	16.45	16.50	16.45	15.58	10.03	16.47	1.62	1.37	0.73	0.04	0.04	0.02
	-2.00		15.95	15.90	15.85	9.75	9.00	9.80	16.90	16.38	16.90	15.90	9.52	16.73	1.30	1.88	0.47	0.03	0.06	0.01

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
			15.30	15.60	15.45	11.45	11.40	11.15	16.40	16.30	16.40	15.45	11.33	16.37	1.75	0.07	0.83	0.04	0.00	0.03
125	-3.00		15.5.	15.55	15.75	10.50	10.25	10.10	16.50	16.40	16.50	15.65	10.28	16.47	1.55	1.12	0.73	0.03	0.03	0.02
	-4.00		16.80	16.90	16.80	10.05	10.50	10.25	16.50	16.40	16.50	16.83	10.27	16.47	0.37	1.13	0.73	0.01	0.03	0.02
	-5.00		0.35	11.50	11.95	11.45	9.30	9.05	9.40	14.30	14.80	14.80	11.63	9.25	14.63	5.57	2.15	2.57	0.12	0.07
130	-0.05		13.95	13.20	13.30	10.45	10.65	10.55	15.80	15.75	15.80	13.48	10.55	15.78	3.72	0.85	1.42	0.08	0.03	0.04
	-0.50		15.65	15.50	15.30	10.05	10.95	10.95	15.80	15.55	15.65	15.48	10.65	15.67	1.72	0.75	1.53	0.04	0.02	0.05
	-1.00		15.50	15.10	15.30	10.00	10.95	10.95	15.50	15.30	15.65	15.30	10.63	15.48	1.90	0.77	1.72	0.04	0.02	0.05
	-1.50		16.05	16.00	16.05	11.60	11.05	11.25	16.20	16.15	16.10	16.03	11.30	16.15	1.17	0.10	1.05	0.03	0.00	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
135	0.35		9.30	9.40	9.85	10.05	10.85	10.80	15.65	15.85	15.85	9.52	10.57	15.78	7.68	0.83	1.42	0.17	0.03	0.04
	-0.05		14.40	14.30	14.40	10.15	10.75	10.25	14.90	14.80	14.80	14.37	10.38	14.83	2.83	1.02	2.37	0.06	0.03	0.07
	-0.50		15.50	15.50	15.35	10.30	10.35	10.30	14.85	14.85	14.80	15.45	10.32	14.83	1.75	1.08	2.37	0.04	0.03	0.07
	-1.00		15.45	15.55	15.15.	10.20	10.20	10.25	15.15	15.05	15.45	15.50	10.22	15.22	1.70	1.18	1.98	0.04	0.04	0.06
	-1.50		15.70	15.75	15.75	10.30	10.25	10.10	15.35	15.70	15.10	15.73	10.22	15.38	1.47	1.18	1.82	0.03	0.04	0.06
	-2.00		15.95	15.90	15.85	9.75	9.00	9.80	16.90	16.38	16.90	15.90	9.52	16.73	1.30	1.88	0.47	0.03	0.06	0.01
	-3.00		15.30	15.60	15.45	11.45	11.40	11.15	16.40	16.30	16.35	15.45	11.33	16.35	1.75	0.07	0.85	0.04	0.00	0.03
	-4.00		15.5.	15.55	15.75	10.50	10.25	10.10	16.50	16.40	16.50	15.65	10.28	16.47	1.55	1.12	0.73	0.03	0.03	0.02
	-5.00		16.85	16.90	16.80	10.05	10.50	10.25	16.50	16.40	16.50	16.85	10.27	16.47	0.35	1.13	0.73	0.01	0.03	0.02
135	0.35		11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
	-0.05		13.15	13.25	13.10	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.17	9.60	15.53	4.03	1.80	1.67	0.09	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)								平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)			
			凸			側			凹		凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹	
140	-1.00	17.28	14.30	14.15	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.27	9.62	15.48	2.93	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.65	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.65	15.43	2.62	1.75	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.85	15.95	15.85	14.78	9.35	15.88	2.42	2.05	1.32	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.65	9.70	9.75	15.30	15.65	15.55	14.62	9.70	15.50	2.58	1.70	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.30	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.28	9.38	15.18	2.92	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06
145	0.35	17.2 11.4 17.29	11.50	11.70	11.70	7.05	7.40	7.25	15.25	15.30	15.05	11.63	7.23	15.20	5.57	4.17	2.00	0.12	0.13	0.06
	-0.05		11.85	11.65	11.75	8.60	8.50	8.60	15.45	15.50	15.20	11.75	8.57	15.38	5.45	2.83	1.82	0.12	0.09	0.06
	-0.50		14.30	14.65	14.50	9.80	9.85	9.80	16.70	16.70	16.40	14.48	9.82	16.60	2.72	1.58	0.60	0.06	0.05	0.02
	-1.00		12.65	12.75	12.90	10.10	10.00	10.10	16.70	16.70	16.70	12.77	10.07	16.70	4.43	1.33	0.50	0.10	0.04	0.02
	-1.50		14.00	14.35	14.45	9.60	9.00	9.60	16.30	16.50	16.30	14.27	9.40	16.37	2.93	2.00	0.83	0.06	0.06	0.03
	-2.00		16.25	16.20	16.25	10.10	10.15	10.15	16.10	16.30	16.05	16.23	10.13	16.15	0.97	1.27	1.05	0.02	0.04	0.03
	-3.00		16.50	16.50	16.65	10.15	10.30	10.15	16.30	16.25	16.30	16.55	10.20	16.28	0.65	1.20	0.92	0.01	0.04	0.03
	-4.00		15.85	15.95	15.85	9.75	9.75	9.85	16.10	16.05	16.05	15.88	9.78	16.07	1.32	1.62	1.13	0.03	0.05	0.03
	-5.00		16.30	16.20	16.10	10.10	10.10	10.25	16.30	16.35	16.30	16.20	10.15	16.32	1.00	1.25	0.88	0.02	0.04	0.03
145	0.35	17.2 11.4 17.30	11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
	-0.05		13.15	13.25	13.10	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.17	9.60	15.53	4.03	1.80	1.67	0.09	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03
	-1.00		14.30	14.15	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.27	9.62	15.48	2.93	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.65	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.65	15.43	2.62	1.75	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.65	15.95	15.85	14.78	9.35	15.82	2.42	2.05	1.38	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.60	9.70	9.60	15.30	15.65	15.55	14.62	9.63	15.50	2.58	1.77	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.20	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.25	9.38	15.18	2.95	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
150	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.31	11.80	11.90	11.80	7.05	7.45	7.20	16.55	16.60	16.85	11.83	7.23	16.67	5.37	4.17	0.53	0.12	0.13	0.02
	-0.05		13.85	13.80	13.70	9.10	9.40	9.30	15.55	15.65	15.60	13.78	9.27	15.60	3.42	2.13	1.60	0.07	0.06	0.05
	-0.50		14.80	14.80	14.60	10.10	10.15	10.10	16.05	16.20	16.30	14.73	10.12	16.18	2.47	1.28	1.02	0.05	0.04	0.03
	-1.00		14.15	14.60	14.15	10.25	10.05	10.05	16.00	16.05	16.00	14.30	10.12	16.02	2.90	1.28	1.18	0.06	0.04	0.04
	-1.50		15.50	15.50	15.45	9.75	9.50	9.80	16.50	16.25	16.40	15.48	9.68	16.38	1.72	1.72	0.82	0.04	0.05	0.02
	-2.00		15.95	15.90	15.85	9.85	9.00	9.80	16.90	16.38	16.90	15.90	9.55	16.73	1.30	1.85	0.47	0.03	0.06	0.01
	-3.00		15.30	15.60	15.45	11.45	11.40	11.15	16.40	16.30	16.35	15.45	11.33	16.35	1.75	0.07	0.85	0.04	0.00	0.03
	-4.00		15.5.	15.85	15.75	10.50	10.25	10.10	16.55	16.40	16.50	15.80	10.28	16.48	1.40	1.12	0.72	0.03	0.03	0.02
	-5.00		16.85	16.90	16.80	10.05	10.50	10.25	16.50	16.40	16.50	16.85	10.27	16.47	0.35	1.13	0.73	0.01	0.03	0.02
	0.35		11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
155	-0.05	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.32	13.15	13.25	13.50	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.30	9.60	15.53	3.90	1.80	1.67	0.08	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03
	-1.00		14.30	14.30	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.32	9.62	15.48	2.88	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.60	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.63	15.43	2.62	1.77	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.85	15.95	15.85	14.78	9.35	15.88	2.42	2.05	1.32	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.70	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.75	15.28	2.57	1.65	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.65	9.70	9.75	15.30	15.65	15.55	14.62	9.70	15.50	2.58	1.70	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.35	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.30	9.38	15.18	2.90	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06
160	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.33	9.55	9.35	9.45	6.60	6.95	6.75	15.20	15.45	15.20	9.45	6.77	15.28	7.75	4.63	1.92	0.17	0.14	0.06
	-0.05		11.95	11.90	11.85	8.70	8.75	8.70	15.15	15.30	15.40	11.90	8.72	15.28	5.30	2.68	1.92	0.12	0.08	0.06
	-0.50		15.35	15.40	15.40	10.30	10.00	10.30	14.70	14.50	14.65	15.38	10.20	14.62	1.82	1.20	2.58	0.04	0.04	0.08
	-1.00		15.55	15.50	15.40	10.30	10.30	10.15	15.20	15.40	15.30	15.48	10.25	15.30	1.72	1.15	1.90	0.04	0.03	0.06
	-1.50		15.60	15.30	15.45	9.90	9.85	9.85	14.70	14.80	14.75	15.45	9.87	14.75	1.75	1.53	2.45	0.04	0.05	0.07
	-2.00		15.95	15.90	15.85	9.75	9.00	9.80	16.90	16.38	16.90	15.90	9.52	16.73	1.30	1.88	0.47	0.03	0.06	0.01
	-3.00		15.45	15.60	15.45	11.45	11.40	11.15	16.40	16.30	16.40	15.50	11.33	16.37	1.70	0.07	0.83	0.04	0.00	0.03
	-4.00		15.50	15.55	15.75	10.50	10.25	10.10	16.50	16.40	16.50	15.60	10.28	16.47	1.60	1.12	0.73	0.03	0.03	0.02
	-5.00		16.70	16.90	16.80	10.05	10.50	10.25	16.50	16.40	16.50	16.80	10.27	16.47	0.40	1.13	0.73	0.01	0.03	0.02

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)									平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)		
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
165	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.34	11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
	-0.05		13.15	13.25	13.10	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.17	9.60	15.53	4.03	1.80	1.67	0.09	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03
	-1.00		14.30	14.15	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.27	9.62	15.48	2.93	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.65	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.65	15.43	2.62	1.75	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.85	15.95	15.85	14.78	9.35	15.88	2.42	2.05	1.32	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.65	9.70	9.75	15.30	15.65	15.55	14.62	9.70	15.50	2.58	1.70	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.30	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.28	9.38	15.18	2.92	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06
170	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.35	11.65	11.60	11.80	6.45	6.50	6.45	15.35	15.85	15.85	11.68	6.47	15.68	5.52	4.93	1.52	0.12	0.15	0.05
	-0.05		14.70	14.80	14.65	8.55	8.50	8.20	16.05	16.10	16.05	14.72	8.42	16.07	2.48	2.98	1.13	0.05	0.09	0.03
	-0.50		14.80	14.65	14.70	9.80	9.00	9.80	15.90	15.85	15.70	14.72	9.53	15.82	2.48	1.87	1.38	0.05	0.06	0.04
	-1.00		14.95	14.90	14.35	9.50	9.60	9.75	15.10	15.80	15.10	14.73	9.62	15.33	2.47	1.78	1.87	0.05	0.05	0.06
	-1.50		14.95	14.90	14.85	9.80	9.75	9.80	15.05	15.25	15.15	14.90	9.78	15.15	2.30	1.62	2.05	0.05	0.05	0.06
	-2.00		14.60	14.60	14.55	9.65	9.70	9.75	15.25	15.05	15.15	14.58	9.70	15.15	2.62	1.70	2.05	0.06	0.05	0.06
	-3.00		14.65	14.60	14.50	9.70	9.70	9.65	15.35	15.30	15.60	14.58	9.68	15.42	2.62	1.72	1.78	0.06	0.05	0.05
	-4.00		14.25	14.15	14.10	9.80	9.85	9.85	15.15	15.55	15.25	14.17	9.83	15.32	3.03	1.57	1.88	0.07	0.05	0.06
	-5.00		14.50	14.55	14.65	9.75	9.70	9.75	15.35	15.25	15.30	14.57	9.73	15.30	2.63	1.67	1.90	0.06	0.05	0.06
175	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.36	11.70	11.60	11.65	9.80	9.60	9.60	15.30	15.30	15.25	11.65	9.67	15.28	5.55	1.73	1.92	0.12	0.05	0.06
	-0.05		13.15	13.25	13.10	9.65	9.60	9.55	15.65	15.65	15.30	13.17	9.60	15.53	4.03	1.80	1.67	0.09	0.05	0.05
	-0.50		14.65	14.35	14.30	9.45	9.55	9.60	16.10	16.15	16.05	14.43	9.53	16.10	2.77	1.87	1.10	0.06	0.06	0.03
	-1.00		14.30	14.15	14.35	9.60	9.60	9.65	15.55	15.50	15.40	14.27	9.62	15.48	2.93	1.78	1.72	0.06	0.05	0.05
	-1.50		14.65	14.60	14.50	9.65	9.70	9.60	15.65	15.35	15.30	14.58	9.65	15.43	2.62	1.75	1.77	0.06	0.05	0.05
	-2.00		14.80	14.80	14.75	9.30	9.35	9.40	15.85	15.95	15.85	14.78	9.35	15.88	2.42	2.05	1.32	0.05	0.06	0.04
	-3.00		14.70	14.60	14.60	9.85	9.85	9.70	15.30	15.25	15.30	14.63	9.80	15.28	2.57	1.60	1.92	0.06	0.05	0.06
	-4.00		14.55	14.65	14.65	9.65	9.70	9.75	15.30	15.65	15.55	14.62	9.70	15.50	2.58	1.70	1.70	0.06	0.05	0.05
	-5.00		14.30	14.35	14.20	9.25	9.55	9.35	15.10	15.15	15.30	14.28	9.38	15.18	2.92	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06

測定位置	水深(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)								平均厚度(mm)			減少厚度(mm)			腐蝕速率(mm)			
			凸			側			凹			凸	側	凹	凸	側	凹	凸	側	凹
180	0.35	凸面 17.2 側面 11.4 凹面 17.37	13.30	13.20	13.00	8.70	8.95	8.70	16.10	16.20	16.15	13.17	8.78	16.15	4.03	2.62	1.05	0.09	0.08	0.03
	-0.05		14.55	14.90	14.90	9.35	9.00	9.40	15.50	15.30	15.35	14.78	9.25	15.38	2.42	2.15	1.82	0.05	0.07	0.06
	-0.50		15.15	15.25	15.25	9.40	9.55	9.45	15.55	15.40	15.45	15.22	9.47	15.47	1.98	1.93	1.73	0.04	0.06	0.05
	-1.00		14.65	14.20	14.45	9.90	9.30	9.90	16.20	16.30	16.25	14.43	9.70	16.25	2.77	1.70	0.95	0.06	0.05	0.03
	-1.50		14.45	14.90	14.95	9.65	9.60	9.65	16.25	16.30	16.35	14.77	9.63	16.30	2.43	1.77	0.90	0.05	0.05	0.03
	-2.00		14.70	14.70	14.65	9.20	9.65	9.65	16.25	16.30	16.30	14.68	9.50	16.28	2.52	1.90	0.92	0.05	0.06	0.03
	-3.00		14.05	14.95	14.45	9.50	9.45	9.75	16.20	16.30	16.20	14.48	9.57	16.23	2.72	1.83	0.97	0.06	0.06	0.03
	-4.00		13.80	13.75	13.65	9.35	9.10	9.20	16.25	16.25	16.15	13.73	9.22	16.22	3.47	2.18	0.98	0.08	0.07	0.03
	-5.00		14.00	14.10	14.00	9.30	9.00	9.20	16.30	16.30	16.20	14.03	9.17	16.27	3.17	2.23	0.93	0.07	0.07	0.03

附錄六
金門九宮港區大小金浮動碼頭鋼板厚度
檢測紀錄表

金門九宮港區大小金浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
基樁 A1	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	1.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-0.5	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-1.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-1.5	25.00	24.85	24.75	24.75	24.78	0.22	0.04
	-2.0	25.00	24.90	24.95	24.90	24.92	0.08	0.02
	-2.3	25.00	25.00	24.85	24.85	24.90	0.10	0.02
A2	3.0	25.00	24.75	24.65	24.65	24.68	0.32	0.06
	2.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	0.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	-0.5	25.00	24.85	24.80	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.70	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.3	25.00	24.75	24.75	24.80	24.77	0.23	0.05
A3	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.60	24.55	24.65	24.60	0.40	0.08
	1.0	25.00	24.65	24.65	24.70	24.67	0.33	0.07
	0.0	25.00	24.65	24.70	24.70	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.70	24.75	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	0.25	0.05
	-2.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-2.3	25.00	24.80	24.85	24.80	24.82	0.18	0.04
A4	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.55	24.65	24.75	24.65	0.35	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-0.5	25.00	24.80	24.85	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.0	25.00	24.80	24.85	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.5	25.00	24.85	24.90	24.90	24.88	0.12	0.02
	-2.0	25.00	24.80	24.90	24.90	24.87	0.13	0.03
	-2.3	25.00	24.90	24.90	24.90	24.90	0.10	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
A5	3.0	25.00	24.55	24.55	24.65	24.58	0.42	0.08
	2.0	25.00	24.75	24.60	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.65	24.60	24.65	24.63	0.37	0.07
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
A6	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.60	24.60	24.70	24.63	0.37	0.07
	1.0	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.70	24.75	24.55	24.67	0.33	0.07
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.65	24.85	24.80	24.77	0.23	0.05
	-2.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-2.3	25.00	24.90	24.95	24.90	24.92	0.08	0.02
A7	3.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	0.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.80	24.70	24.65	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-2.0	25.00	24.85	24.85	24.80	24.83	0.17	0.03
	-2.3	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
A8	3.0	25.00	24.65	24.75	24.75	24.72	0.28	0.06
	2.0	25.00	24.65	24.65	24.65	24.65	0.35	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.70	24.70	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.80	24.75	24.75	0.25	0.05
	-0.5	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.70	24.80	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.80	24.80	24.75	24.78	0.22	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B1	3.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	2.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.65	24.70	24.70	24.68	0.32	0.06
	0.0	25.00	24.85	24.70	24.75	24.77	0.23	0.05
	-0.5	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-1.5	25.00	24.80	24.85	24.75	24.80	0.20	0.04
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.80	24.85	24.80	24.82	0.18	0.04
B2	3.0	25.00	24.80	24.65	24.75	24.73	0.27	0.05
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.70	24.80	24.75	24.75	0.25	0.05
	0.0	25.00	24.85	24.75	24.75	24.78	0.22	0.04
	-0.5	25.00	24.70	24.85	24.70	24.75	0.25	0.05
	-1.0	25.00	24.80	24.85	24.75	24.80	0.20	0.04
	-1.5	25.00	24.75	24.80	24.80	24.78	0.22	0.04
	-2.0	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-2.3	25.00	24.90	24.80	24.90	24.87	0.13	0.03
B3	3.0	25.00	24.55	24.65	24.60	24.60	0.40	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.65	24.70	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.60	24.65	24.65	0.35	0.07
	0.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.60	24.60	24.63	0.37	0.07
	-1.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
B4	3.0	25.00	24.60	24.65	24.50	24.58	0.42	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.80	24.65	24.72	0.28	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-0.5	25.00	24.60	24.75	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.0	25.00	24.65	24.70	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.65	24.70	24.75	24.70	0.30	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.60	24.70	24.75	24.68	0.32	0.06

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B5	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.65	24.60	24.65	24.63	0.37	0.07
	1.0	25.00	24.60	24.70	24.70	24.67	0.33	0.07
	0.0	25.00	24.70	24.70	24.75	24.72	0.28	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.65	24.70	24.68	0.32	0.06
	-1.0	25.00	24.75	24.70	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.80	24.75	24.85	24.80	0.20	0.04
	-2.0	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-2.3	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
B6	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	1.0	25.00	24.65	24.75	24.70	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.65	24.65	24.67	0.33	0.07
	-0.5	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.0	25.00	24.80	24.65	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.3	25.00	24.70	24.80	24.80	24.77	0.23	0.05
B7	3.0	25.00	24.60	24.65	24.65	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.60	24.60	24.60	24.60	0.40	0.08
	0.0	25.00	24.60	24.60	24.70	24.63	0.37	0.07
	-0.5	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	-1.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.65	24.75	24.70	24.70	0.30	0.06
	-2.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-2.3	25.00	24.80	24.65	24.70	24.72	0.28	0.06
C1	3.0	16.00	15.25	15.20	15.45	15.30	0.70	0.05
	2.0	16.00	15.55	15.40	15.60	15.52	0.48	0.03
	1.0	16.00	15.60	15.50	15.50	15.53	0.47	0.03
	0.0	16.00	15.55	15.60	15.60	15.58	0.42	0.03
	-0.5	16.00	15.60	15.65	15.70	15.65	0.35	0.02
	-1.0	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.70	15.55	15.60	15.62	0.38	0.03
	-2.3	16.00	15.80	15.70	15.70	15.73	0.27	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
C2	3.0	16.00	15.30	15.40	15.60	15.43	0.57	0.04
	2.0	16.00	15.45	15.45	15.50	15.47	0.53	0.03
	1.0	16.00	15.30	15.45	15.40	15.38	0.62	0.04
	0.0	16.00	15.45	15.45	15.45	15.45	0.55	0.04
	-0.5	16.00	15.40	15.55	15.55	15.50	0.50	0.03
	-1.0	16.00	15.60	15.60	15.55	15.58	0.42	0.03
	-1.5	16.00	15.50	15.50	15.60	15.53	0.47	0.03
	-2.0	16.00	15.55	15.70	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.3	16.00	15.50	15.65	15.65	15.60	0.40	0.03
C3	3.0	16.00	15.10	15.30	15.30	15.23	0.77	0.05
	2.0	16.00	15.25	15.30	15.30	15.28	0.72	0.05
	1.0	16.00	15.20	15.30	15.30	15.27	0.73	0.05
	0.0	16.00	15.55	15.50	15.50	15.52	0.48	0.03
	-0.5	16.00	15.40	15.45	15.45	15.43	0.57	0.04
	-1.0	16.00	15.50	15.60	15.50	15.53	0.47	0.03
	-1.5	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.0	16.00	15.55	15.55	15.45	15.52	0.48	0.03
	-2.3	16.00	15.60	15.50	15.50	15.53	0.47	0.03
C4	3.0	16.00	14.85	14.90	14.50	14.75	1.25	0.08
	2.0	16.00	14.75	14.80	14.75	14.77	1.23	0.08
	1.0	16.00	14.80	14.85	14.80	14.82	1.18	0.08
	0.0	16.00	14.85	14.85	14.90	14.87	1.13	0.07
	-0.5	16.00	14.95	14.90	14.85	14.90	1.10	0.07
	-1.0	16.00	14.85	14.90	14.95	14.90	1.10	0.07
	-1.5	16.00	14.90	14.90	14.95	14.92	1.08	0.07
	-2.0	16.00	14.90	14.95	14.90	14.92	1.08	0.07
	-2.3	16.00	15.00	14.85	14.85	14.90	1.10	0.07
C5	3.0	16.00	15.60	15.60	15.65	15.62	0.38	0.03
	2.0	16.00	15.55	15.60	15.60	15.58	0.42	0.03
	1.0	16.00	15.60	15.70	15.70	15.67	0.33	0.02
	0.0	16.00	15.65	15.55	15.65	15.62	0.38	0.03
	-0.5	16.00	15.65	15.60	15.70	15.65	0.35	0.02
	-1.0	16.00	15.75	15.60	15.65	15.67	0.33	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.70	15.55	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.3	16.00	15.70	15.65	15.65	15.67	0.33	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
D1	3.0	16.00	15.60	15.50	15.70	15.60	0.40	0.03
	2.0	16.00	15.65	15.65	15.70	15.67	0.33	0.02
	1.0	16.00	15.65	15.70	15.70	15.68	0.32	0.02
	0.0	16.00	15.75	15.75	15.70	15.73	0.27	0.02
	-0.5	16.00	15.75	15.65	15.65	15.68	0.32	0.02
	-1.0	16.00	15.70	15.75	15.75	15.73	0.27	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.75	15.68	0.32	0.02
	-2.0	16.00	15.80	15.70	15.70	15.73	0.27	0.02
	-2.3	16.00	15.60	15.70	15.65	15.65	0.35	0.02
D2	3.0	16.00	15.20	15.30	15.25	15.25	0.75	0.05
	2.0	16.00	15.30	15.35	15.30	15.32	0.68	0.04
	1.0	16.00	15.25	15.20	15.25	15.23	0.77	0.05
	0.0	16.00	15.35	15.30	15.35	15.33	0.67	0.04
	-0.5	16.00	15.20	15.30	15.35	15.28	0.72	0.05
	-1.0	16.00	15.30	15.40	15.45	15.38	0.62	0.04
	-1.5	16.00	15.35	15.45	15.45	15.42	0.58	0.04
	-2.0	16.00	15.40	15.50	15.50	15.47	0.53	0.03
	-2.3	16.00	15.45	15.35	15.40	15.40	0.60	0.04
D3	3.0	16.00	15.15	15.20	15.20	15.18	0.82	0.05
	2.0	16.00	15.25	15.20	15.25	15.23	0.77	0.05
	1.0	16.00	15.30	15.25	15.25	15.27	0.73	0.05
	0.0	16.00	15.35	15.25	15.25	15.28	0.72	0.05
	-0.5	16.00	15.45	15.35	15.35	15.38	0.62	0.04
	-1.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	-1.5	16.00	15.60	15.55	15.65	15.60	0.40	0.03
	-2.0	16.00	15.60	15.60	15.65	15.62	0.38	0.03
	-2.3	16.00	15.50	15.55	15.50	15.52	0.48	0.03
D4	3.0	16.00	15.80	15.80	15.75	15.78	0.22	0.01
	2.0	16.00	15.75	15.70	15.75	15.73	0.27	0.02
	1.0	16.00	15.80	15.70	15.85	15.78	0.22	0.01
	0.0	16.00	15.70	15.85	15.80	15.78	0.22	0.01
	-0.5	16.00	15.90	15.80	15.80	15.83	0.17	0.01
	-1.0	16.00	15.85	15.75	15.75	15.78	0.22	0.01
	-1.5	16.00	15.90	15.75	15.80	15.82	0.18	0.01
	-2.0	16.00	15.75	15.70	15.80	15.75	0.25	0.02
	-2.3	16.00	15.80	15.85	15.85	15.83	0.17	0.01

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
D5	3.0	16.00	15.30	15.25	15.30	15.28	0.72	0.05
	2.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	1.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	0.0	16.00	15.45	15.40	15.50	15.45	0.55	0.04
	-0.5	16.00	15.45	15.40	15.45	15.43	0.57	0.04
	-1.0	16.00	15.30	15.35	15.35	15.33	0.67	0.04
	-1.5	16.00	15.20	15.20	15.25	15.22	0.78	0.05
	-2.0	16.00	15.40	15.30	15.35	15.35	0.65	0.04
	-2.3	16.00	15.30	15.40	15.35	15.35	0.65	0.04
D6	3.0	16.00	15.50	15.20	15.45	15.38	0.62	0.04
	2.0	16.00	15.35	15.40	15.30	15.35	0.65	0.04
	1.0	16.00	15.65	15.60	15.60	15.62	0.38	0.03
	0.0	16.00	15.55	15.65	15.60	15.60	0.40	0.03
	-0.5	16.00	15.55	15.55	15.65	15.58	0.42	0.03
	-1.0	16.00	15.60	15.70	15.65	15.65	0.35	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.3	16.00	15.80	15.75	15.75	15.77	0.23	0.02
浮箱 1	水線上	12.00	11.55	11.30	11.35	11.40	0.60	0.04
	水線下	12.00	11.60	11.25	11.25	11.37	0.63	0.04
浮箱 2	水線上	12.00	11.50	11.25	11.30	11.35	0.65	0.04
	水線下	12.00	11.45	11.40	11.35	11.40	0.60	0.04
浮箱 3	水線上	12.00	11.45	11.30	11.35	11.37	0.63	0.04
	水線下	12.00	11.40	11.35	11.30	11.35	0.65	0.04
浮箱 4	水線上	12.00	11.40	11.35	11.40	11.38	0.62	0.04
	水線下	12.00	11.55	11.45	11.45	11.48	0.52	0.03
浮箱 5	水線上	12.00	11.45	11.40	11.50	11.45	0.55	0.04
	水線下	12.00	11.65	11.70	11.55	11.63	0.37	0.02
浮箱 6	水線上	12.00	11.65	11.60	11.55	11.60	0.40	0.03
	水線下	12.00	11.60	11.65	11.50	11.58	0.42	0.03
浮箱 7	水線上	12.00	11.30	11.25	11.40	11.32	0.68	0.04
	水線下	12.00	11.35	11.30	11.40	11.35	0.65	0.04
浮箱 8	水線上	12.00	11.30	11.35	11.45	11.37	0.63	0.04
	水線下	12.00	11.40	11.35	11.50	11.42	0.58	0.04
浮箱 9	水線上	12.00	11.40	11.30	11.40	11.37	0.63	0.04
	水線下	12.00	11.45	11.35	11.45	11.42	0.58	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
浮箱 10	水線上	10.00	8.90	8.80	8.85	8.85	1.15	0.08
	水線下	10.00	8.95	8.80	8.80	8.85	1.15	0.08
浮箱 11	水線上	10.00	8.95	8.80	8.70	8.82	1.18	0.08
	水線下	10.00	8.90	8.90	8.80	8.87	1.13	0.07
浮箱 12	水線上	10.00	8.90	8.85	8.75	8.83	1.17	0.08
	水線下	10.00	8.85	8.85	8.70	8.80	1.20	0.08
浮箱 13	水線上	10.00	8.90	8.80	8.70	8.80	1.20	0.08
	水線下	10.00	8.95	8.95	8.75	8.88	1.12	0.07
浮箱 14	水線上	10.00	8.90	8.70	8.80	8.80	1.20	0.08
	水線下	10.00	8.80	8.90	8.95	8.88	1.12	0.07
浮箱 15	水線上	10.00	8.75	8.80	8.80	8.78	1.22	0.08
	水線下	10.00	8.75	8.80	8.80	8.78	1.22	0.08
浮箱 16	水線上	10.00	8.70	8.80	8.85	8.78	1.22	0.08
	水線下	10.00	8.70	8.85	8.90	8.82	1.18	0.08
浮箱 17	水線上	10.00	8.80	8.85	8.80	8.82	1.18	0.08
	水線下	10.00	8.75	8.75	8.85	8.78	1.22	0.08
浮箱 18	水線上	10.00	8.70	8.70	8.85	8.75	1.25	0.08
	水線下	10.00	8.80	8.80	8.90	8.83	1.17	0.08

附錄七

金門水頭港區小三通浮動碼頭 1 鋼板 厚度檢測紀錄表

金門水頭港區小三通浮動碼頭 1 鋼板厚度檢測紀錄表

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
基樁 A1	3.0	19.00	18.45	18.55	18.45	18.48	0.52	0.06
	2.0	19.00	18.50	18.45	18.40	18.45	0.55	0.06
	1.0	19.00	18.50	18.40	18.45	18.45	0.55	0.06
	0.0	19.00	18.40	18.45	18.50	18.45	0.55	0.06
	-0.5	19.00	18.45	18.50	18.40	18.45	0.55	0.06
	-1.0	19.00	18.45	18.50	18.50	18.48	0.52	0.06
	-1.5	19.00	18.45	18.45	18.50	18.47	0.53	0.06
	-2.0	19.00	18.50	18.55	18.50	18.52	0.48	0.05
	-2.3	19.00	18.60	18.60	18.65	18.62	0.38	0.04
A2	3.0	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	2.0	19.00	18.60	18.65	18.70	18.65	0.35	0.04
	1.0	19.00	18.65	18.65	18.60	18.63	0.37	0.04
	0.0	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	-0.5	19.00	18.65	18.70	18.70	18.68	0.32	0.03
	-1.0	19.00	18.65	18.75	18.70	18.70	0.30	0.03
	-1.5	19.00	18.70	18.70	18.75	18.72	0.28	0.03
	-2.0	19.00	18.75	18.70	18.85	18.77	0.23	0.03
	-2.3	19.00	18.75	18.80	18.80	18.78	0.22	0.02
A3	3.0	19.00	18.25	18.20	18.15	18.20	0.80	0.09
	2.0	19.00	18.35	18.30	18.40	18.35	0.65	0.07
	1.0	19.00	18.40	18.30	18.45	18.38	0.62	0.07
	0.0	19.00	18.50	18.40	18.45	18.45	0.55	0.06
	-0.5	19.00	18.50	18.50	18.40	18.47	0.53	0.06
	-1.0	19.00	18.45	18.45	18.50	18.47	0.53	0.06
	-1.5	19.00	18.40	18.40	18.45	18.42	0.58	0.06
	-2.0	19.00	18.45	18.50	18.60	18.52	0.48	0.05
	-2.3	19.00	18.45	18.45	18.50	18.47	0.53	0.06
A4	3.0	19.00	18.45	18.25	18.35	18.35	0.65	0.07
	2.0	19.00	18.45	18.45	18.45	18.45	0.55	0.06
	1.0	19.00	18.40	18.45	18.40	18.42	0.58	0.06
	0.0	19.00	18.50	18.45	18.45	18.47	0.53	0.06
	-0.5	19.00	18.60	18.60	18.55	18.58	0.42	0.05
	-1.0	19.00	18.50	18.50	18.45	18.48	0.52	0.06
	-1.5	19.00	18.60	18.50	18.60	18.57	0.43	0.05
	-2.0	19.00	18.65	18.60	18.60	18.62	0.38	0.04
	-2.3	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
A5	3.0	19.00	18.45	18.35	18.45	18.42	0.58	0.06
	2.0	19.00	18.45	18.45	18.45	18.45	0.55	0.06
	1.0	19.00	18.55	18.45	18.50	18.50	0.50	0.05
	0.0	19.00	18.50	18.45	18.55	18.50	0.50	0.05
	-0.5	19.00	18.60	18.50	18.50	18.53	0.47	0.05
	-1.0	19.00	18.50	18.55	18.60	18.55	0.45	0.05
	-1.5	19.00	18.60	18.55	18.50	18.55	0.45	0.05
	-2.0	19.00	18.50	18.50	18.50	18.50	0.50	0.05
	-2.3	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
A6	3.0	19.00	18.45	18.45	18.40	18.43	0.57	0.06
	2.0	19.00	18.50	18.55	18.55	18.53	0.47	0.05
	1.0	19.00	18.55	18.65	18.50	18.57	0.43	0.05
	0.0	19.00	18.65	18.45	18.55	18.55	0.45	0.05
	-0.5	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
	-1.0	19.00	18.65	18.55	18.65	18.62	0.38	0.04
	-1.5	19.00	18.60	18.65	18.50	18.58	0.42	0.05
	-2.0	19.00	18.60	18.50	18.70	18.60	0.40	0.04
	-2.3	19.00	18.70	18.65	18.70	18.68	0.32	0.03
A7	3.0	19.00	18.65	18.55	18.50	18.57	0.43	0.05
	2.0	19.00	18.65	18.45	18.55	18.55	0.45	0.05
	1.0	19.00	18.60	18.55	18.50	18.55	0.45	0.05
	0.0	19.00	18.55	18.45	18.50	18.50	0.50	0.05
	-0.5	19.00	18.65	18.60	18.50	18.58	0.42	0.05
	-1.0	19.00	18.65	18.60	18.55	18.60	0.40	0.04
	-1.5	19.00	18.65	18.65	18.65	18.65	0.35	0.04
	-2.0	19.00	18.70	18.55	18.65	18.63	0.37	0.04
	-2.3	19.00	18.70	18.80	18.70	18.73	0.27	0.03
B1	3.0	22.00	21.40	21.45	21.45	21.43	0.57	0.06
	2.0	22.00	21.60	21.45	21.50	21.52	0.48	0.05
	1.0	22.00	21.60	21.55	21.55	21.57	0.43	0.05
	0.0	22.00	21.60	21.60	21.50	21.57	0.43	0.05
	-0.5	22.00	21.50	21.65	21.60	21.58	0.42	0.05
	-1.0	22.00	21.65	21.70	21.50	21.62	0.38	0.04
	-1.5	22.00	21.65	21.65	21.55	21.62	0.38	0.04
	-2.0	22.00	21.50	21.60	21.50	21.53	0.47	0.05
	-2.3	22.00	21.60	21.65	21.60	21.62	0.38	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B2	3.0	22.00	21.45	21.50	21.55	21.50	0.50	0.05
	2.0	22.00	21.50	21.55	21.60	21.55	0.45	0.05
	1.0	22.00	21.50	21.55	21.55	21.53	0.47	0.05
	0.0	22.00	21.50	21.50	21.60	21.53	0.47	0.05
	-0.5	22.00	21.65	21.60	21.65	21.63	0.37	0.04
	-1.0	22.00	21.60	21.50	21.65	21.58	0.42	0.05
	-1.5	22.00	21.50	21.60	21.60	21.57	0.43	0.05
	-2.0	22.00	21.55	21.50	21.55	21.53	0.47	0.05
	-2.3	22.00	21.60	21.60	21.65	21.62	0.38	0.04
B3	3.0	22.00	21.35	21.40	21.35	21.37	0.63	0.07
	2.0	22.00	21.45	21.45	21.40	21.43	0.57	0.06
	1.0	22.00	21.50	21.35	21.50	21.45	0.55	0.06
	0.0	22.00	21.45	21.45	21.50	21.47	0.53	0.06
	-0.5	22.00	21.45	21.45	21.40	21.43	0.57	0.06
	-1.0	22.00	21.60	21.65	21.55	21.60	0.40	0.04
	-1.5	22.00	21.70	21.70	21.75	21.72	0.28	0.03
	-2.0	22.00	21.65	21.75	21.70	21.70	0.30	0.03
	-2.3	22.00	21.70	21.65	21.75	21.70	0.30	0.03
B4	3.0	22.00	21.45	21.50	21.45	21.47	0.53	0.06
	2.0	22.00	21.50	21.55	21.55	21.53	0.47	0.05
	1.0	22.00	21.65	21.60	21.55	21.60	0.40	0.04
	0.0	22.00	21.60	21.55	21.65	21.60	0.40	0.04
	-0.5	22.00	21.60	21.55	21.55	21.57	0.43	0.05
	-1.0	22.00	21.60	21.55	21.65	21.60	0.40	0.04
	-1.5	22.00	21.65	21.65	21.65	21.65	0.35	0.04
	-2.0	22.00	21.75	21.70	21.65	21.70	0.30	0.03
	-2.3	22.00	21.75	21.80	21.65	21.73	0.27	0.03
B5	3.0	22.00	21.30	21.35	21.40	21.35	0.65	0.07
	2.0	22.00	21.35	21.40	21.45	21.40	0.60	0.06
	1.0	22.00	21.40	21.45	21.35	21.40	0.60	0.06
	0.0	22.00	21.45	21.55	21.50	21.50	0.50	0.05
	-0.5	22.00	21.45	21.55	21.45	21.48	0.52	0.06
	-1.0	22.00	21.50	21.55	21.55	21.53	0.47	0.05
	-1.5	22.00	21.45	21.55	21.45	21.48	0.52	0.06
	-2.0	22.00	21.50	21.55	21.40	21.48	0.52	0.06
	-2.3	22.00	21.50	21.55	21.60	21.55	0.45	0.05

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B6	3.0	22.00	21.40	21.45	21.45	21.43	0.57	0.06
	2.0	22.00	21.45	21.60	21.55	21.53	0.47	0.05
	1.0	22.00	21.55	21.60	21.55	21.57	0.43	0.05
	0.0	22.00	21.55	21.60	21.65	21.60	0.40	0.04
	-0.5	22.00	21.50	21.55	21.45	21.50	0.50	0.05
	-1.0	22.00	21.65	21.50	21.55	21.57	0.43	0.05
	-1.5	22.00	21.65	21.50	21.45	21.53	0.47	0.05
	-2.0	22.00	21.65	21.60	21.50	21.58	0.42	0.05
	-2.3	22.00	21.65	21.60	21.50	21.58	0.42	0.05
B7	3.0	22.00	21.45	21.45	21.55	21.48	0.52	0.06
	2.0	22.00	21.45	21.50	21.45	21.47	0.53	0.06
	1.0	22.00	21.50	21.50	21.55	21.52	0.48	0.05
	0.0	22.00	21.65	21.55	21.50	21.57	0.43	0.05
	-0.5	22.00	21.55	21.45	21.50	21.50	0.50	0.05
	-1.0	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.04
	-1.5	22.00	21.65	21.65	21.60	21.63	0.37	0.04
	-2.0	22.00	21.65	21.60	21.60	21.62	0.38	0.04
	-2.3	22.00	21.60	21.65	21.60	21.62	0.38	0.04
B8	3.0	22.00	21.60	21.65	21.55	21.60	0.40	0.04
	2.0	22.00	21.65	21.60	21.65	21.63	0.37	0.04
	1.0	22.00	21.50	21.45	21.45	21.47	0.53	0.06
	0.0	22.00	21.55	21.65	21.60	21.60	0.40	0.04
	-0.5	22.00	21.55	21.45	21.55	21.52	0.48	0.05
	-1.0	22.00	21.65	21.50	21.55	21.57	0.43	0.05
	-1.5	22.00	21.50	21.60	21.55	21.55	0.45	0.05
	-2.0	22.00	21.65	21.70	21.65	21.67	0.33	0.04
	-2.3	22.00	21.65	21.70	21.70	21.68	0.32	0.03
C1	3.0	19.00	18.60	18.50	18.60	18.57	0.43	0.05
	2.0	19.00	18.65	18.50	18.45	18.53	0.47	0.05
	1.0	19.00	18.55	18.50	18.60	18.55	0.45	0.05
	0.0	19.00	18.50	18.70	18.65	18.62	0.38	0.04
	-0.5	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	-1.0	19.00	18.75	18.70	18.75	18.73	0.27	0.03
	-1.5	19.00	18.65	18.60	18.75	18.67	0.33	0.04
	-2.0	19.00	18.70	18.65	18.75	18.70	0.30	0.03
	-2.3	19.00	18.70	18.80	18.75	18.75	0.25	0.03

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
C2	3.0	19.00	18.70	18.55	18.55	18.60	0.40	0.04
	2.0	19.00	18.65	18.60	18.60	18.62	0.38	0.04
	1.0	19.00	18.55	18.60	18.60	18.58	0.42	0.05
	0.0	19.00	18.65	18.60	18.65	18.63	0.37	0.04
	-0.5	19.00	18.50	18.55	18.60	18.55	0.45	0.05
	-1.0	19.00	18.55	18.75	18.60	18.63	0.37	0.04
	-1.5	19.00	18.75	18.75	18.70	18.73	0.27	0.03
	-2.0	19.00	18.65	18.70	18.60	18.65	0.35	0.04
	-2.3	19.00	18.70	18.75	18.65	18.70	0.30	0.03
C3	3.0	19.00	18.45	18.50	18.55	18.50	0.50	0.05
	2.0	19.00	18.60	18.50	18.65	18.58	0.42	0.05
	1.0	19.00	18.40	18.45	18.40	18.42	0.58	0.06
	0.0	19.00	18.50	18.45	18.50	18.48	0.52	0.06
	-0.5	19.00	18.50	18.55	18.55	18.53	0.47	0.05
	-1.0	19.00	18.65	18.65	18.45	18.58	0.42	0.05
	-1.5	19.00	18.50	18.50	18.45	18.48	0.52	0.06
	-2.0	19.00	18.50	18.55	18.65	18.57	0.43	0.05
	-2.3	19.00	18.65	18.75	18.75	18.72	0.28	0.03
C4	3.0	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
	2.0	19.00	18.70	18.65	18.55	18.63	0.37	0.04
	1.0	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	0.0	19.00	18.65	18.75	18.65	18.68	0.32	0.03
	-0.5	19.00	18.70	18.65	18.65	18.67	0.33	0.04
	-1.0	19.00	18.80	18.65	18.60	18.68	0.32	0.03
	-1.5	19.00	18.75	18.65	18.75	18.72	0.28	0.03
	-2.0	19.00	18.70	18.75	18.75	18.73	0.27	0.03
	-2.3	19.00	18.75	18.65	18.75	18.72	0.28	0.03
C5	3.0	19.00	18.60	18.45	18.55	18.53	0.47	0.05
	2.0	19.00	18.65	18.65	18.65	18.65	0.35	0.04
	1.0	19.00	18.55	18.60	18.55	18.57	0.43	0.05
	0.0	19.00	18.65	18.70	18.60	18.65	0.35	0.04
	-0.5	19.00	18.65	18.55	18.55	18.58	0.42	0.05
	-1.0	19.00	18.65	18.60	18.65	18.63	0.37	0.04
	-1.5	19.00	18.65	18.60	18.50	18.58	0.42	0.05
	-2.0	19.00	18.60	18.70	18.75	18.68	0.32	0.03
	-2.3	19.00	18.65	18.60	18.70	18.65	0.35	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
C6	3.0	19.00	18.70	18.70	18.70	18.70	0.30	0.03
	2.0	19.00	18.65	18.65	18.70	18.67	0.33	0.04
	1.0	19.00	18.75	18.75	18.80	18.77	0.23	0.03
	0.0	19.00	18.75	18.60	18.65	18.67	0.33	0.04
	-0.5	19.00	18.70	18.75	18.70	18.72	0.28	0.03
	-1.0	19.00	18.65	18.65	18.75	18.68	0.32	0.03
	-1.5	19.00	18.80	18.75	18.70	18.75	0.25	0.03
	-2.0	19.00	18.75	18.80	18.80	18.78	0.22	0.02
	-2.3	19.00	18.75	18.70	18.90	18.78	0.22	0.02
C7	3.0	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	2.0	19.00	18.70	18.65	18.65	18.67	0.33	0.04
	1.0	19.00	18.70	18.65	18.55	18.63	0.37	0.04
	0.0	19.00	18.75	18.65	18.70	18.70	0.30	0.03
	-0.5	19.00	18.65	18.70	18.70	18.68	0.32	0.03
	-1.0	19.00	18.75	18.75	18.65	18.72	0.28	0.03
	-1.5	19.00	18.65	18.60	18.65	18.63	0.37	0.04
	-2.0	19.00	18.70	18.75	18.70	18.72	0.28	0.03
	-2.3	19.00	18.80	18.85	18.75	18.80	0.20	0.02
C8	3.0	19.00	18.70	18.65	18.55	18.63	0.37	0.04
	2.0	19.00	18.70	18.65	18.65	18.67	0.33	0.04
	1.0	19.00	18.60	18.65	18.60	18.62	0.38	0.04
	0.0	19.00	18.75	18.65	18.70	18.70	0.30	0.03
	-0.5	19.00	18.65	18.70	18.70	18.68	0.32	0.03
	-1.0	19.00	18.75	18.75	18.65	18.72	0.28	0.03
	-1.5	19.00	18.65	18.60	18.65	18.63	0.37	0.04
	-2.0	19.00	18.70	18.75	18.70	18.72	0.28	0.03
	-2.3	19.00	18.80	18.85	18.75	18.80	0.20	0.02
D1	3.0	19.00	18.65	18.75	18.65	18.68	0.32	0.03
	2.0	19.00	18.65	18.70	18.65	18.67	0.33	0.04
	1.0	19.00	18.70	18.65	18.65	18.67	0.33	0.04
	0.0	19.00	18.70	18.70	18.75	18.72	0.28	0.03
	-0.5	19.00	18.75	18.75	18.70	18.73	0.27	0.03
	-1.0	19.00	18.65	18.75	18.75	18.72	0.28	0.03
	-1.5	19.00	18.75	18.70	18.70	18.72	0.28	0.03
	-2.0	19.00	18.75	18.80	18.75	18.77	0.23	0.03
	-2.3	19.00	18.80	18.80	18.75	18.78	0.22	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
D2	3.0	19.00	18.55	18.50	18.50	18.52	0.48	0.05
	2.0	19.00	18.65	18.70	18.75	18.70	0.30	0.03
	1.0	19.00	18.60	18.60	18.60	18.60	0.40	0.04
	0.0	19.00	18.55	18.60	18.50	18.55	0.45	0.05
	-0.5	19.00	18.55	18.50	18.50	18.52	0.48	0.05
	-1.0	19.00	18.65	18.80	18.80	18.75	0.25	0.03
	-1.5	19.00	18.60	18.45	18.50	18.52	0.48	0.05
	-2.0	19.00	18.65	18.70	18.70	18.68	0.32	0.03
	-2.3	19.00	18.65	18.75	18.75	18.72	0.28	0.03
D3	3.0	19.00	18.60	18.55	18.70	18.62	0.38	0.04
	2.0	19.00	18.55	18.60	18.65	18.60	0.40	0.04
	1.0	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
	0.0	19.00	18.75	18.70	18.65	18.70	0.30	0.03
	-0.5	19.00	18.60	18.70	18.70	18.67	0.33	0.04
	-1.0	19.00	18.65	18.75	18.70	18.70	0.30	0.03
	-1.5	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
	-2.0	19.00	18.70	18.70	18.75	18.72	0.28	0.03
	-2.3	19.00	18.75	18.75	18.70	18.73	0.27	0.03
D4	3.0	19.00	18.60	18.70	18.80	18.70	0.30	0.03
	2.0	19.00	18.75	18.65	18.65	18.68	0.32	0.03
	1.0	19.00	18.75	18.70	18.75	18.73	0.27	0.03
	0.0	19.00	18.70	18.80	18.75	18.75	0.25	0.03
	-0.5	19.00	18.75	18.70	18.65	18.70	0.30	0.03
	-1.0	19.00	18.70	18.70	18.80	18.73	0.27	0.03
	-1.5	19.00	18.70	18.65	18.70	18.68	0.32	0.03
	-2.0	19.00	18.70	18.75	18.80	18.75	0.25	0.03
	-2.3	19.00	18.65	18.75	18.70	18.70	0.30	0.03
D5	3.0	19.00	18.60	18.70	18.75	18.68	0.32	0.03
	2.0	19.00	18.65	18.65	18.70	18.67	0.33	0.04
	1.0	19.00	18.70	18.65	18.70	18.68	0.32	0.03
	0.0	19.00	18.60	18.65	18.65	18.63	0.37	0.04
	-0.5	19.00	18.65	18.70	18.70	18.68	0.32	0.03
	-1.0	19.00	18.75	18.75	18.70	18.73	0.27	0.03
	-1.5	19.00	18.65	18.70	18.65	18.67	0.33	0.04
	-2.0	19.00	18.75	18.80	18.70	18.75	0.25	0.03
	-2.3	19.00	18.70	18.75	18.75	18.73	0.27	0.03

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
浮箱 1-1	水線	13.50	13.25	13.30	13.20	13.25	0.25	0.03
浮箱 1-2	水線	13.50	13.25	13.25	13.35	13.28	0.22	0.02
浮箱 1-3	水線	13.50	13.45	13.50	13.30	13.42	0.08	0.01
浮箱 1-4	水線	13.50	13.20	13.55	13.45	13.40	0.10	0.01
浮箱 1-5	水線	13.50	13.40	13.45	13.40	13.42	0.08	0.01
浮箱 1-6	水線	13.50	13.45	13.40	13.40	13.42	0.08	0.01
浮箱 1-7	底部	10.00	9.30	9.50	9.95	9.58	0.42	0.05
浮箱 1-8	底部	10.00	9.65	9.40	9.95	9.67	0.33	0.04
浮箱 1-9	底部	10.00	9.55	9.55	9.65	9.58	0.42	0.05
浮箱 1-10	底部	10.00	9.65	9.60	9.70	9.65	0.35	0.04
浮箱 1-11	底部	10.00	10.05	9.70	9.60	9.78	0.22	0.02
浮箱 1-12	底部	10.00	10.15	9.95	9.60	9.90	0.10	0.01
浮箱 1-13	底部	10.00	9.70	9.65	9.55	9.63	0.37	0.04
浮箱 1-14	底部	10.00	9.50	9.80	9.70	9.67	0.33	0.04
浮箱 1-15	底部	10.00	9.65	9.55	9.55	9.58	0.42	0.05
浮箱 1-16	底部	10.00	9.65	9.55	9.45	9.55	0.45	0.05
浮箱 1-17	底部	10.00	9.55	9.50	9.45	9.50	0.50	0.05
浮箱 1-18	底部	10.00	9.60	9.60	9.65	9.62	0.38	0.04
浮箱 2-1	水線	13.50	13.20	13.15	13.10	13.15	0.35	0.04
浮箱 2-2	水線	13.50	13.80	13.85	13.75	13.80	(0.30)	(0.03)
浮箱 2-3	水線	13.50	13.20	13.30	13.10	13.20	0.30	0.03
浮箱 2-4	水線	13.50	13.40	13.45	13.40	13.42	0.08	0.01
浮箱 2-5	水線	13.50	13.30	13.30	13.20	13.27	0.23	0.03
浮箱 2-6	水線	13.50	13.35	13.40	13.30	13.35	0.15	0.02
浮箱 2-7	底部	10.00	9.50	9.50	9.45	9.48	0.52	0.06
浮箱 2-8	底部	10.00	9.55	9.60	9.45	9.53	0.47	0.05
浮箱 2-9	底部	10.00	9.55	9.50	9.55	9.53	0.47	0.05
浮箱 2-10	底部	10.00	9.60	9.65	9.60	9.62	0.38	0.04
浮箱 2-11	底部	10.00	9.70	9.60	9.75	9.68	0.32	0.03
浮箱 2-12	底部	10.00	9.65	9.75	9.65	9.68	0.32	0.03
浮箱 2-13	底部	10.00	9.85	9.85	9.75	9.82	0.18	0.02
浮箱 2-14	底部	10.00	9.85	9.80	9.80	9.82	0.18	0.02
浮箱 2-15	底部	10.00	9.70	9.65	9.65	9.67	0.33	0.04
浮箱 2-16	底部	10.00	9.75	9.80	9.75	9.77	0.23	0.03
浮箱 2-17	底部	10.00	9.80	9.65	9.70	9.72	0.28	0.03
浮箱 2-18	底部	10.00	9.80	9.65	9.75	9.73	0.27	0.03

附錄八
金門水頭港區小三通浮動碼頭 2 鋼板
厚度檢測紀錄表

金門水頭港區小三通浮動碼頭 2 鋼板厚度檢測紀錄表

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
基樁 A1	3.0	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
	2.0	22.00	21.60	21.60	21.50	21.57	0.43	0.10
	1.0	22.00	21.65	21.65	21.70	21.67	0.33	0.08
	0.0	22.00	21.65	21.70	21.75	21.70	0.30	0.07
	-0.5	22.00	21.70	21.75	21.70	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.65	21.70	21.70	21.68	0.32	0.07
	-1.5	22.00	21.75	21.75	21.65	21.72	0.28	0.07
	-2.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.3	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
A2	3.0	22.00	21.45	21.45	21.55	21.48	0.52	0.12
	2.0	22.00	21.55	21.50	21.40	21.48	0.52	0.12
	1.0	22.00	21.50	21.45	21.45	21.47	0.53	0.13
	0.0	22.00	21.50	21.55	21.50	21.52	0.48	0.11
	-0.5	22.00	21.55	21.55	21.45	21.52	0.48	0.11
	-1.0	22.00	21.50	21.50	21.60	21.53	0.47	0.11
	-1.5	22.00	21.55	21.45	21.50	21.50	0.50	0.12
	-2.0	22.00	21.65	21.55	21.55	21.58	0.42	0.10
	-2.3	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
A3	3.0	22.00	21.55	21.60	21.60	21.58	0.42	0.10
	2.0	22.00	21.65	21.60	21.55	21.60	0.40	0.09
	1.0	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
	0.0	22.00	21.60	21.55	21.50	21.55	0.45	0.11
	-0.5	22.00	21.55	21.60	21.70	21.62	0.38	0.09
	-1.0	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
	-1.5	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
	-2.0	22.00	21.70	21.65	21.65	21.67	0.33	0.08
	-2.3	22.00	21.60	21.65	21.60	21.62	0.38	0.09
A4	3.0	22.00	21.60	21.65	21.70	21.65	0.35	0.08
	2.0	22.00	21.65	21.70	21.65	21.67	0.33	0.08
	1.0	22.00	21.70	21.75	21.65	21.70	0.30	0.07
	0.0	22.00	21.75	21.65	21.70	21.70	0.30	0.07
	-0.5	22.00	21.75	21.75	21.65	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.70	21.75	21.70	21.72	0.28	0.07
	-1.5	22.00	21.75	21.80	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.0	22.00	21.75	21.70	21.70	21.72	0.28	0.07
	-2.3	22.00	21.70	21.80	21.80	21.77	0.23	0.05

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
A5	3.0	22.00	21.65	21.70	21.65	21.67	0.33	0.08
	2.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	1.0	22.00	21.80	21.70	21.75	21.75	0.25	0.06
	0.0	22.00	21.70	21.75	21.85	21.77	0.23	0.05
	-0.5	22.00	21.80	21.80	21.75	21.78	0.22	0.05
	-1.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.70	21.75	21.75	0.25	0.06
	-2.3	22.00	21.70	21.80	21.75	21.75	0.25	0.06
A6	3.0	22.00	21.65	21.60	21.70	21.65	0.35	0.08
	2.0	22.00	21.65	21.65	21.75	21.68	0.32	0.07
	1.0	22.00	21.65	21.65	21.65	21.65	0.35	0.08
	0.0	22.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.25	0.06
	-0.5	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-1.0	22.00	21.80	21.70	21.80	21.77	0.23	0.05
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
	-2.0	22.00	21.85	21.75	21.85	21.82	0.18	0.04
	-2.3	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
A7	3.0	22.00	21.70	21.65	21.75	21.70	0.30	0.07
	2.0	22.00	21.70	21.75	21.70	21.72	0.28	0.07
	1.0	22.00	21.80	21.75	21.70	21.75	0.25	0.06
	0.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-0.5	22.00	21.75	21.75	21.80	21.77	0.23	0.05
	-1.0	22.00	21.75	21.80	21.75	21.77	0.23	0.05
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.85	21.70	21.78	0.22	0.05
	-2.3	22.00	21.85	21.80	21.70	21.78	0.22	0.05
A8	3.0	22.00	21.65	21.70	21.70	21.68	0.32	0.07
	2.0	22.00	21.75	21.75	21.70	21.73	0.27	0.06
	1.0	22.00	21.80	21.70	21.75	21.75	0.25	0.06
	0.0	22.00	21.80	21.80	21.70	21.77	0.23	0.05
	-0.5	22.00	21.85	21.75	21.80	21.80	0.20	0.05
	-1.0	22.00	21.80	21.75	21.85	21.80	0.20	0.05
	-1.5	22.00	21.85	21.75	21.75	21.78	0.22	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.85	21.75	21.80	0.20	0.05
	-2.3	22.00	21.85	21.75	21.80	21.80	0.20	0.05

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B1	3.0	22.00	21.60	21.55	21.65	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.65	21.70	21.65	21.67	0.33	0.08
	1.0	22.00	21.65	21.75	21.65	21.68	0.32	0.07
	0.0	22.00	21.70	21.65	21.75	21.70	0.30	0.07
	-0.5	22.00	21.70	21.60	21.75	21.68	0.32	0.07
	-1.0	22.00	21.75	21.65	21.75	21.72	0.28	0.07
	-1.5	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.3	22.00	21.80	21.85	21.85	21.83	0.17	0.04
B2	3.0	22.00	21.70	21.70	21.70	21.70	0.30	0.07
	2.0	22.00	21.75	21.75	21.85	21.78	0.22	0.05
	1.0	22.00	21.80	21.70	21.75	21.75	0.25	0.06
	0.0	22.00	21.80	21.75	21.70	21.75	0.25	0.06
	-0.5	22.00	21.85	21.80	21.75	21.80	0.20	0.05
	-1.0	22.00	21.85	21.80	21.75	21.80	0.20	0.05
	-1.5	22.00	21.85	21.75	21.80	21.80	0.20	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.85	21.85	21.83	0.17	0.04
	-2.3	22.00	21.80	21.90	21.80	21.83	0.17	0.04
B3	3.0	22.00	21.50	21.65	21.65	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.55	21.60	21.65	21.60	0.40	0.09
	1.0	22.00	21.50	21.60	21.55	21.55	0.45	0.11
	0.0	22.00	21.50	21.55	21.55	21.53	0.47	0.11
	-0.5	22.00	21.60	21.65	21.55	21.60	0.40	0.09
	-1.0	22.00	21.70	21.70	21.65	21.68	0.32	0.07
	-1.5	22.00	21.75	21.80	21.80	21.78	0.22	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.80	21.85	21.82	0.18	0.04
	-2.3	22.00	21.85	21.90	22.00	21.92	0.08	0.02
B4	3.0	22.00	21.50	21.85	21.60	21.65	0.35	0.08
	2.0	22.00	21.65	21.50	21.55	21.57	0.43	0.10
	1.0	22.00	21.65	21.70	21.65	21.67	0.33	0.08
	0.0	22.00	21.60	21.65	21.70	21.65	0.35	0.08
	-0.5	22.00	21.60	21.65	21.65	21.63	0.37	0.09
	-1.0	22.00	21.60	21.65	21.55	21.60	0.40	0.09
	-1.5	22.00	21.70	21.75	21.60	21.68	0.32	0.07
	-2.0	22.00	21.65	21.65	21.70	21.67	0.33	0.08
	-2.3	22.00	21.65	21.60	21.65	21.63	0.37	0.09

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B5	3.0	22.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.65	21.55	21.65	21.62	0.38	0.09
	1.0	22.00	21.55	21.60	21.65	21.60	0.40	0.09
	0.0	22.00	21.70	21.65	21.70	21.68	0.32	0.07
	-0.5	22.00	21.60	21.55	21.65	21.60	0.40	0.09
	-1.0	22.00	21.55	21.65	21.65	21.62	0.38	0.09
	-1.5	22.00	21.60	21.75	21.65	21.67	0.33	0.08
	-2.0	22.00	21.60	21.70	21.65	21.65	0.35	0.08
	-2.3	22.00	21.60	21.65	21.70	21.65	0.35	0.08
B6	3.0	22.00	21.55	21.65	21.65	21.62	0.38	0.09
	2.0	22.00	21.70	21.65	21.65	21.67	0.33	0.08
	1.0	22.00	21.70	21.70	21.65	21.68	0.32	0.07
	0.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-0.5	22.00	21.75	21.70	21.75	21.73	0.27	0.06
	-1.0	22.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.25	0.06
	-1.5	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.0	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.3	22.00	21.80	21.70	21.85	21.78	0.22	0.05
B7	3.0	22.00	21.65	21.70	21.80	21.72	0.28	0.07
	2.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	1.0	22.00	21.70	21.65	21.75	21.70	0.30	0.07
	0.0	22.00	21.75	21.75	21.80	21.77	0.23	0.05
	-0.5	22.00	21.70	21.65	21.75	21.70	0.30	0.07
	-1.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.3	22.00	21.80	21.85	21.85	21.83	0.17	0.04
B8	3.0	22.00	21.65	21.60	21.70	21.65	0.35	0.08
	2.0	22.00	21.65	21.55	21.60	21.60	0.40	0.09
	1.0	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	0.0	22.00	21.80	21.70	21.70	21.73	0.27	0.06
	-0.5	22.00	21.75	21.70	21.70	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.25	0.06
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.85	21.85	21.83	0.17	0.04
	-2.3	22.00	21.85	21.75	21.80	21.80	0.20	0.05

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B9	3.0	22.00	21.85	21.75	21.80	21.80	0.20	0.05
	2.0	22.00	21.75	21.75	21.80	21.77	0.23	0.05
	1.0	22.00	21.85	21.80	21.75	21.80	0.20	0.05
	0.0	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
	-0.5	22.00	21.90	21.85	21.85	21.87	0.13	0.03
	-1.0	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-1.5	22.00	21.80	21.75	21.85	21.80	0.20	0.05
	-2.0	22.00	21.80	21.90	21.80	21.83	0.17	0.04
	-2.3	22.00	21.80	21.85	21.85	21.83	0.17	0.04
B10	3.0	22.00	21.65	21.55	21.60	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.75	21.70	21.70	21.72	0.28	0.07
	1.0	22.00	21.75	21.80	21.70	21.75	0.25	0.06
	0.0	22.00	21.75	21.80	21.75	21.77	0.23	0.05
	-0.5	22.00	21.75	21.65	21.75	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.80	21.75	21.75	21.77	0.23	0.05
	-1.5	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.0	22.00	21.80	21.75	21.80	21.78	0.22	0.05
	-2.3	22.00	21.70	21.70	21.70	21.70	0.30	0.07
B11	3.0	22.00	21.65	21.60	21.55	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.60	21.60	21.70	21.63	0.37	0.09
	1.0	22.00	21.75	21.65	21.65	21.68	0.32	0.07
	0.0	22.00	21.65	21.70	21.70	21.68	0.32	0.07
	-0.5	22.00	21.65	21.65	21.70	21.67	0.33	0.08
	-1.0	22.00	21.75	21.65	21.70	21.70	0.30	0.07
	-1.5	22.00	21.65	21.65	21.65	21.65	0.35	0.08
	-2.0	22.00	21.60	21.65	21.60	21.62	0.38	0.09
	-2.3	22.00	21.70	21.75	21.65	21.70	0.30	0.07
B12	3.0	22.00	21.85	21.80	21.70	21.78	0.22	0.05
	2.0	22.00	21.75	21.65	21.70	21.70	0.30	0.07
	1.0	22.00	21.60	21.65	21.55	21.60	0.40	0.09
	0.0	22.00	21.60	21.55	21.65	21.60	0.40	0.09
	-0.5	22.00	21.70	21.75	21.70	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.70	21.65	21.65	21.67	0.33	0.08
	-1.5	22.00	21.65	21.50	21.60	21.58	0.42	0.10
	-2.0	22.00	21.65	21.55	21.60	21.60	0.40	0.09
	-2.3	22.00	21.70	21.75	21.65	21.70	0.30	0.07

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B13	3.0	22.00	21.60	21.65	21.60	21.62	0.38	0.09
	2.0	22.00	21.65	21.60	21.55	21.60	0.40	0.09
	1.0	22.00	21.60	21.65	21.70	21.65	0.35	0.08
	0.0	22.00	21.65	21.75	21.70	21.70	0.30	0.07
	-0.5	22.00	21.75	21.70	21.70	21.72	0.28	0.07
	-1.0	22.00	21.65	21.70	21.70	21.68	0.32	0.07
	-1.5	22.00	21.75	21.75	21.70	21.73	0.27	0.06
	-2.0	22.00	21.75	21.75	21.80	21.77	0.23	0.05
	-2.3	22.00	21.75	21.70	21.70	21.72	0.28	0.07
B14	3.0	22.00	21.50	21.65	21.65	21.60	0.40	0.09
	2.0	22.00	21.60	21.65	21.70	21.65	0.35	0.08
	1.0	22.00	21.70	21.65	21.65	21.67	0.33	0.08
	0.0	22.00	21.60	21.50	21.60	21.57	0.43	0.10
	-0.5	22.00	21.70	21.70	21.65	21.68	0.32	0.07
	-1.0	22.00	21.75	21.75	21.60	21.70	0.30	0.07
	-1.5	22.00	21.70	21.75	21.70	21.72	0.28	0.07
	-2.0	22.00	21.70	21.75	21.75	21.73	0.27	0.06
	-2.3	22.00	21.70	21.80	21.75	21.75	0.25	0.06
浮箱 1	水線上	10.00	9.70	9.65	9.65	9.67	0.33	0.08
	水線下	10.00	9.60	9.60	9.50	9.57	0.43	0.10
浮箱 2	水線上	10.00	9.70	9.75	9.65	9.70	0.30	0.07
	水線下	10.00	9.75	9.70	9.65	9.70	0.30	0.07
浮箱 3	水線上	10.00	9.75	9.65	9.70	9.70	0.30	0.07
	水線下	10.00	9.80	9.75	9.70	9.75	0.25	0.06
浮箱 4	水線上	10.00	9.70	9.80	9.75	9.75	0.25	0.06
	水線下	10.00	9.70	9.75	9.80	9.75	0.25	0.06
浮箱 5	水線上	10.00	9.70	9.75	9.75	9.73	0.27	0.06
	水線下	10.00	9.70	9.75	9.70	9.72	0.28	0.07
浮箱 6	水線上	10.00	9.70	9.75	9.65	9.70	0.30	0.07
	水線下	10.00	9.80	9.75	9.75	9.77	0.23	0.05
浮箱 7	水線上	10.00	9.60	9.70	9.65	9.65	0.35	0.08
	水線下	10.00	9.65	9.65	9.70	9.67	0.33	0.08
浮箱 8	水線上	10.00	9.65	9.75	9.70	9.70	0.30	0.07
	水線下	10.00	9.85	9.80	9.80	9.82	0.18	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
浮箱 9	水線上	10.00	9.85	9.75	9.70	9.77	0.23	0.05
	水線下	10.00	9.75	9.70	9.75	9.73	0.27	0.06
浮箱 10	水線上	10.00	9.65	9.65	9.70	9.67	0.33	0.08
	水線下	10.00	9.65	9.70	9.70	9.68	0.32	0.07
浮箱 11	水線上	10.00	9.65	9.75	9.75	9.72	0.28	0.07
	水線下	10.00	9.75	9.65	9.70	9.70	0.30	0.07
浮箱 12	水線上	10.00	9.65	9.75	9.75	9.72	0.28	0.07
	水線下	10.00	9.75	9.60	9.70	9.68	0.32	0.07

附錄九
金門水頭港區五緣躉船鋼板厚度
檢測紀錄表

金門水頭港區五緣蔓船鋼板厚度檢測紀錄表

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
浮箱 1	水線上	7.00	6.30	6.80	6.70	6.60	0.40	----
	水線下	7.00	6.90	6.85	6.75	6.83	0.17	----
浮箱 2	水線上	7.00	6.30	6.85	6.75	6.63	0.37	----
	水線下	7.00	6.00	6.75	6.70	6.48	0.52	----
浮箱 3	水線上	7.00	6.80	6.70	6.80	6.77	0.23	----
	水線下	7.00	6.75	6.70	6.65	6.70	0.30	----
浮箱 4	水線上	7.00	6.85	6.80	6.75	6.80	0.20	----
	水線下	7.00	5.95	6.55	6.70	6.40	0.60	----
浮箱 5	水線上	7.00	6.90	6.90	6.80	6.87	0.13	----
	水線下	7.00	5.95	6.85	6.80	6.53	0.47	----
浮箱 6	水線上	7.00	6.90	6.85	6.90	6.88	0.12	----
	水線下	7.00	6.75	6.75	6.85	6.78	0.22	----
浮箱 7	水線上	7.00	5.90	6.80	6.90	6.53	0.47	----
	水線下	7.00	6.90	6.75	6.75	6.80	0.20	----
浮箱 8	水線上	7.00	6.90	6.85	6.80	6.85	0.15	----
	水線下	7.00	6.70	6.65	6.80	6.72	0.28	----
浮箱 9	水線上	7.00	5.95	6.75	6.90	6.53	0.47	----
	水線下	7.00	6.90	6.75	6.85	6.83	0.17	----

註：本座蔓船桅大陸製作贈予，缺原始資料

附錄十

金門九宮港區大小金浮動碼頭鋼板厚度 檢測紀錄表

金門九宮港區大小金浮動碼頭鋼板厚度檢測紀錄表

測定位置	高程 (m)	原厚度 (mm)	現有厚度(mm)			平均厚度 (mm)	減少厚度 (mm)	腐蝕速率 (mm/yr.)
			1	2	3			
基樁 A1	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	1.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-0.5	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-1.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-1.5	25.00	24.85	24.75	24.75	24.78	0.22	0.04
	-2.0	25.00	24.90	24.95	24.90	24.92	0.08	0.02
	-2.3	25.00	25.00	24.85	24.85	24.90	0.10	0.02
A2	3.0	25.00	24.75	24.65	24.65	24.68	0.32	0.06
	2.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	0.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	-0.5	25.00	24.85	24.80	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.70	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.3	25.00	24.75	24.75	24.80	24.77	0.23	0.05
A3	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.60	24.55	24.65	24.60	0.40	0.08
	1.0	25.00	24.65	24.65	24.70	24.67	0.33	0.07
	0.0	25.00	24.65	24.70	24.70	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.70	24.75	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	0.25	0.05
	-2.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-2.3	25.00	24.80	24.85	24.80	24.82	0.18	0.04
A4	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.55	24.65	24.75	24.65	0.35	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-0.5	25.00	24.80	24.85	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.0	25.00	24.80	24.85	24.85	24.83	0.17	0.03
	-1.5	25.00	24.85	24.90	24.90	24.88	0.12	0.02
	-2.0	25.00	24.80	24.90	24.90	24.87	0.13	0.03
	-2.3	25.00	24.90	24.90	24.90	24.90	0.10	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
A5	3.0	25.00	24.55	24.55	24.65	24.58	0.42	0.08
	2.0	25.00	24.75	24.60	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.65	24.60	24.65	24.63	0.37	0.07
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
A6	3.0	25.00	24.55	24.65	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.60	24.60	24.70	24.63	0.37	0.07
	1.0	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	0.0	25.00	24.70	24.75	24.55	24.67	0.33	0.07
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.65	24.85	24.80	24.77	0.23	0.05
	-2.0	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
	-2.3	25.00	24.90	24.95	24.90	24.92	0.08	0.02
A7	3.0	25.00	24.65	24.55	24.65	24.62	0.38	0.08
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	0.0	25.00	24.65	24.65	24.75	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.80	24.70	24.65	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-2.0	25.00	24.85	24.85	24.80	24.83	0.17	0.03
	-2.3	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
A8	3.0	25.00	24.65	24.75	24.75	24.72	0.28	0.06
	2.0	25.00	24.65	24.65	24.65	24.65	0.35	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.70	24.70	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.80	24.75	24.75	0.25	0.05
	-0.5	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.70	24.80	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.80	24.80	24.75	24.78	0.22	0.04

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B1	3.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	2.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.65	24.70	24.70	24.68	0.32	0.06
	0.0	25.00	24.85	24.70	24.75	24.77	0.23	0.05
	-0.5	25.00	24.75	24.75	24.70	24.73	0.27	0.05
	-1.0	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-1.5	25.00	24.80	24.85	24.75	24.80	0.20	0.04
	-2.0	25.00	24.80	24.70	24.70	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.80	24.85	24.80	24.82	0.18	0.04
B2	3.0	25.00	24.80	24.65	24.75	24.73	0.27	0.05
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.70	24.80	24.75	24.75	0.25	0.05
	0.0	25.00	24.85	24.75	24.75	24.78	0.22	0.04
	-0.5	25.00	24.70	24.85	24.70	24.75	0.25	0.05
	-1.0	25.00	24.80	24.85	24.75	24.80	0.20	0.04
	-1.5	25.00	24.75	24.80	24.80	24.78	0.22	0.04
	-2.0	25.00	24.85	24.80	24.80	24.82	0.18	0.04
	-2.3	25.00	24.90	24.80	24.90	24.87	0.13	0.03
B3	3.0	25.00	24.55	24.65	24.60	24.60	0.40	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.65	24.70	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.60	24.65	24.65	0.35	0.07
	0.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.60	24.60	24.63	0.37	0.07
	-1.0	25.00	24.75	24.70	24.65	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
B4	3.0	25.00	24.60	24.65	24.50	24.58	0.42	0.08
	2.0	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	1.0	25.00	24.70	24.80	24.65	24.72	0.28	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-0.5	25.00	24.60	24.75	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.0	25.00	24.65	24.70	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.65	24.70	24.75	24.70	0.30	0.06
	-2.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-2.3	25.00	24.60	24.70	24.75	24.68	0.32	0.06

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
B5	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.65	24.60	24.65	24.63	0.37	0.07
	1.0	25.00	24.60	24.70	24.70	24.67	0.33	0.07
	0.0	25.00	24.70	24.70	24.75	24.72	0.28	0.06
	-0.5	25.00	24.70	24.65	24.70	24.68	0.32	0.06
	-1.0	25.00	24.75	24.70	24.70	24.72	0.28	0.06
	-1.5	25.00	24.80	24.75	24.85	24.80	0.20	0.04
	-2.0	25.00	24.80	24.75	24.75	24.77	0.23	0.05
	-2.3	25.00	24.75	24.85	24.80	24.80	0.20	0.04
B6	3.0	25.00	24.65	24.65	24.60	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	1.0	25.00	24.65	24.75	24.70	24.70	0.30	0.06
	0.0	25.00	24.70	24.65	24.65	24.67	0.33	0.07
	-0.5	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.0	25.00	24.70	24.75	24.75	24.73	0.27	0.05
	-1.5	25.00	24.70	24.75	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.0	25.00	24.80	24.65	24.70	24.72	0.28	0.06
	-2.3	25.00	24.70	24.80	24.80	24.77	0.23	0.05
B7	3.0	25.00	24.60	24.65	24.65	24.63	0.37	0.07
	2.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	1.0	25.00	24.60	24.60	24.60	24.60	0.40	0.08
	0.0	25.00	24.60	24.60	24.70	24.63	0.37	0.07
	-0.5	25.00	24.65	24.70	24.65	24.67	0.33	0.07
	-1.0	25.00	24.70	24.65	24.75	24.70	0.30	0.06
	-1.5	25.00	24.65	24.75	24.70	24.70	0.30	0.06
	-2.0	25.00	24.75	24.60	24.70	24.68	0.32	0.06
	-2.3	25.00	24.80	24.65	24.70	24.72	0.28	0.06
C1	3.0	16.00	15.25	15.20	15.45	15.30	0.70	0.05
	2.0	16.00	15.55	15.40	15.60	15.52	0.48	0.03
	1.0	16.00	15.60	15.50	15.50	15.53	0.47	0.03
	0.0	16.00	15.55	15.60	15.60	15.58	0.42	0.03
	-0.5	16.00	15.60	15.65	15.70	15.65	0.35	0.02
	-1.0	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.70	15.55	15.60	15.62	0.38	0.03
	-2.3	16.00	15.80	15.70	15.70	15.73	0.27	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
C2	3.0	16.00	15.30	15.40	15.60	15.43	0.57	0.04
	2.0	16.00	15.45	15.45	15.50	15.47	0.53	0.03
	1.0	16.00	15.30	15.45	15.40	15.38	0.62	0.04
	0.0	16.00	15.45	15.45	15.45	15.45	0.55	0.04
	-0.5	16.00	15.40	15.55	15.55	15.50	0.50	0.03
	-1.0	16.00	15.60	15.60	15.55	15.58	0.42	0.03
	-1.5	16.00	15.50	15.50	15.60	15.53	0.47	0.03
	-2.0	16.00	15.55	15.70	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.3	16.00	15.50	15.65	15.65	15.60	0.40	0.03
C3	3.0	16.00	15.10	15.30	15.30	15.23	0.77	0.05
	2.0	16.00	15.25	15.30	15.30	15.28	0.72	0.05
	1.0	16.00	15.20	15.30	15.30	15.27	0.73	0.05
	0.0	16.00	15.55	15.50	15.50	15.52	0.48	0.03
	-0.5	16.00	15.40	15.45	15.45	15.43	0.57	0.04
	-1.0	16.00	15.50	15.60	15.50	15.53	0.47	0.03
	-1.5	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.0	16.00	15.55	15.55	15.45	15.52	0.48	0.03
	-2.3	16.00	15.60	15.50	15.50	15.53	0.47	0.03
C4	3.0	16.00	14.85	14.90	14.50	14.75	1.25	0.08
	2.0	16.00	14.75	14.80	14.75	14.77	1.23	0.08
	1.0	16.00	14.80	14.85	14.80	14.82	1.18	0.08
	0.0	16.00	14.85	14.85	14.90	14.87	1.13	0.07
	-0.5	16.00	14.95	14.90	14.85	14.90	1.10	0.07
	-1.0	16.00	14.85	14.90	14.95	14.90	1.10	0.07
	-1.5	16.00	14.90	14.90	14.95	14.92	1.08	0.07
	-2.0	16.00	14.90	14.95	14.90	14.92	1.08	0.07
	-2.3	16.00	15.00	14.85	14.85	14.90	1.10	0.07
C5	3.0	16.00	15.60	15.60	15.65	15.62	0.38	0.03
	2.0	16.00	15.55	15.60	15.60	15.58	0.42	0.03
	1.0	16.00	15.60	15.70	15.70	15.67	0.33	0.02
	0.0	16.00	15.65	15.55	15.65	15.62	0.38	0.03
	-0.5	16.00	15.65	15.60	15.70	15.65	0.35	0.02
	-1.0	16.00	15.75	15.60	15.65	15.67	0.33	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.70	15.55	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.60	15.65	15.65	15.63	0.37	0.02
	-2.3	16.00	15.70	15.65	15.65	15.67	0.33	0.02

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
D1	3.0	16.00	15.60	15.50	15.70	15.60	0.40	0.03
	2.0	16.00	15.65	15.65	15.70	15.67	0.33	0.02
	1.0	16.00	15.65	15.70	15.70	15.68	0.32	0.02
	0.0	16.00	15.75	15.75	15.70	15.73	0.27	0.02
	-0.5	16.00	15.75	15.65	15.65	15.68	0.32	0.02
	-1.0	16.00	15.70	15.75	15.75	15.73	0.27	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.75	15.68	0.32	0.02
	-2.0	16.00	15.80	15.70	15.70	15.73	0.27	0.02
	-2.3	16.00	15.60	15.70	15.65	15.65	0.35	0.02
D2	3.0	16.00	15.20	15.30	15.25	15.25	0.75	0.05
	2.0	16.00	15.30	15.35	15.30	15.32	0.68	0.04
	1.0	16.00	15.25	15.20	15.25	15.23	0.77	0.05
	0.0	16.00	15.35	15.30	15.35	15.33	0.67	0.04
	-0.5	16.00	15.20	15.30	15.35	15.28	0.72	0.05
	-1.0	16.00	15.30	15.40	15.45	15.38	0.62	0.04
	-1.5	16.00	15.35	15.45	15.45	15.42	0.58	0.04
	-2.0	16.00	15.40	15.50	15.50	15.47	0.53	0.03
	-2.3	16.00	15.45	15.35	15.40	15.40	0.60	0.04
D3	3.0	16.00	15.15	15.20	15.20	15.18	0.82	0.05
	2.0	16.00	15.25	15.20	15.25	15.23	0.77	0.05
	1.0	16.00	15.30	15.25	15.25	15.27	0.73	0.05
	0.0	16.00	15.35	15.25	15.25	15.28	0.72	0.05
	-0.5	16.00	15.45	15.35	15.35	15.38	0.62	0.04
	-1.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	-1.5	16.00	15.60	15.55	15.65	15.60	0.40	0.03
	-2.0	16.00	15.60	15.60	15.65	15.62	0.38	0.03
	-2.3	16.00	15.50	15.55	15.50	15.52	0.48	0.03
D4	3.0	16.00	15.80	15.80	15.75	15.78	0.22	0.01
	2.0	16.00	15.75	15.70	15.75	15.73	0.27	0.02
	1.0	16.00	15.80	15.70	15.85	15.78	0.22	0.01
	0.0	16.00	15.70	15.85	15.80	15.78	0.22	0.01
	-0.5	16.00	15.90	15.80	15.80	15.83	0.17	0.01
	-1.0	16.00	15.85	15.75	15.75	15.78	0.22	0.01
	-1.5	16.00	15.90	15.75	15.80	15.82	0.18	0.01
	-2.0	16.00	15.75	15.70	15.80	15.75	0.25	0.02
	-2.3	16.00	15.80	15.85	15.85	15.83	0.17	0.01

測定位置	高程(m)	原厚度(mm)	現有厚度(mm)			平均厚度(mm)	減少厚度(mm)	腐蝕速率(mm/yr.)
			1	2	3			
D5	3.0	16.00	15.30	15.25	15.30	15.28	0.72	0.05
	2.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	1.0	16.00	15.40	15.35	15.35	15.37	0.63	0.04
	0.0	16.00	15.45	15.40	15.50	15.45	0.55	0.04
	-0.5	16.00	15.45	15.40	15.45	15.43	0.57	0.04
	-1.0	16.00	15.30	15.35	15.35	15.33	0.67	0.04
	-1.5	16.00	15.20	15.20	15.25	15.22	0.78	0.05
	-2.0	16.00	15.40	15.30	15.35	15.35	0.65	0.04
	-2.3	16.00	15.30	15.40	15.35	15.35	0.65	0.04
D6	3.0	16.00	15.50	15.20	15.45	15.38	0.62	0.04
	2.0	16.00	15.35	15.40	15.30	15.35	0.65	0.04
	1.0	16.00	15.65	15.60	15.60	15.62	0.38	0.03
	0.0	16.00	15.55	15.65	15.60	15.60	0.40	0.03
	-0.5	16.00	15.55	15.55	15.65	15.58	0.42	0.03
	-1.0	16.00	15.60	15.70	15.65	15.65	0.35	0.02
	-1.5	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.0	16.00	15.70	15.60	15.65	15.65	0.35	0.02
	-2.3	16.00	15.80	15.75	15.75	15.77	0.23	0.02
浮箱 1	水線上	12.00	11.55	11.30	11.35	11.40	0.60	0.04
	水線下	12.00	11.60	11.25	11.25	11.37	0.63	0.04
浮箱 2	水線上	12.00	11.50	11.25	11.30	11.35	0.65	0.04
	水線下	12.00	11.45	11.40	11.35	11.40	0.60	0.04
浮箱 3	水線上	12.00	11.45	11.30	11.35	11.37	0.63	0.04
	水線下	12.00	11.40	11.35	11.30	11.35	0.65	0.04
浮箱 4	水線上	12.00	11.40	11.35	11.40	11.38	0.62	0.04
	水線下	12.00	11.55	11.45	11.45	11.48	0.52	0.03
浮箱 5	水線上	12.00	11.45	11.40	11.50	11.45	0.55	0.04
	水線下	12.00	11.65	11.70	11.55	11.63	0.37	0.02
浮箱 6	水線上	12.00	11.65	11.60	11.55	11.60	0.40	0.03
	水線下	12.00	11.60	11.65	11.50	11.58	0.42	0.03
浮箱 7	水線上	12.00	11.30	11.25	11.40	11.32	0.68	0.04
	水線下	12.00	11.35	11.30	11.40	11.35	0.65	0.04
浮箱 8	水線上	12.00	11.30	11.35	11.45	11.37	0.63	0.04
	水線下	12.00	11.40	11.35	11.50	11.42	0.58	0.04
浮箱 9	水線上	12.00	11.40	11.30	11.40	11.37	0.63	0.04

測定 位置	高程 (m)	原厚度 (mm)	現有厚度(mm)			平均厚度 (mm)	減少厚度 (mm)	腐蝕速率 (mm/yr.)
			1	2	3			
浮箱 10	水線下	12.00	11.45	11.35	11.45	11.42	0.58	0.04
	水線上	10.00	8.90	8.80	8.85	8.85	1.15	0.08
浮箱 11	水線下	10.00	8.95	8.80	8.80	8.85	1.15	0.08
	水線上	10.00	8.95	8.80	8.70	8.82	1.18	0.08
浮箱 12	水線下	10.00	8.90	8.90	8.80	8.87	1.13	0.07
	水線上	10.00	8.90	8.85	8.75	8.83	1.17	0.08
浮箱 13	水線下	10.00	8.85	8.85	8.70	8.80	1.20	0.08
	水線上	10.00	8.90	8.80	8.70	8.80	1.20	0.08
浮箱 14	水線下	10.00	8.95	8.95	8.75	8.88	1.12	0.07
	水線上	10.00	8.90	8.70	8.80	8.80	1.20	0.08
浮箱 15	水線下	10.00	8.75	8.80	8.80	8.78	1.22	0.08
	水線上	10.00	8.75	8.80	8.80	8.78	1.22	0.08
浮箱 16	水線下	10.00	8.70	8.80	8.85	8.78	1.22	0.08
	水線上	10.00	8.70	8.85	8.90	8.82	1.18	0.08
浮箱 17	水線下	10.00	8.75	8.75	8.85	8.78	1.22	0.08
	水線上	10.00	8.80	8.85	8.80	8.82	1.18	0.08
浮箱 18	水線下	10.00	8.70	8.70	8.85	8.75	1.25	0.08
	水線上	10.00	8.80	8.80	8.90	8.83	1.17	0.08