



請立即發佈

新聞聯絡人：蘇振維主任秘書、秘書室李淑惠主任

電話：02-23496709、02-23496711

E-mail：jason@iot.gov.tw、allina@iot.gov.tw

網址：www.iot.gov.tw

有關 111 年 9 月 18 日地震，交通部運輸研究大樓 頂樓之屋頂突出物排氣頂板因地震導致傾斜之處理

111 年 9 月 18 日(星期日)下午 2 點 44 分臺東池上發生 6.8 級地震，交通部運輸研究所（以下簡稱本所）立即依照交通部全國通案指示成立緊急應變小組，並由樓管人員依照標準作業程序進行逐樓巡檢，於下午 3 點 03 分發現大樓附屬設施頂樓之屋頂突出物排氣頂板因地震導致傾斜，除於第一時間通報交通部及本所秘書室，本所主任秘書及秘書室主任立即邀請廠商進行現場實地勘查，初步研判無立即安全之危險，並同步進行現場管制及封鎖。另每日派員定時巡視及觀察傾斜物體位移情形，目前傾斜物體係穩定尚無安全上疑慮。

本所大樓係於 84 年 6 月落成，已使用 27 年餘。由於近期多次地震，導致大樓附屬設施頂樓之屋頂突出物排氣頂板向內傾斜，本所正積極與專業廠商對傾斜物體之處理進行方案評估，預計 2 至 3 天可完成拆除及吊離作業。