

表1-交通部運輸研究所公共工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	交通部運輸研究所停車場車道改善工程	工程期程	114年10月20日起至114年11月30日止
	基地位置	地點：臺北市松山區民有里敦化北路240號(TWD97座標 X：25.06034 Y：121.54937)	工程預算 (千元)	1,500
	工程目的	改善停車場車道鋪面		
	工程類型	☐ 交通 ☐ 港灣 ☐ 水利 ☐ 環保 ☐ 水土保持 ☐ 景觀 ☐ 步道 ☒ 其他		
	工程概要	辦理運輸研究所停車場車道改善工程 1.依本工程廠商應派1名兼職監造人員，工程施工期間需確實負責工程監造工作，該監造人員應具備「公共工程施工品質管理作業要點」品管人員之資格規定。 2.廠商所派駐之監造人員應詳填監造報表送交給機關，施工期間監造人員需於重要工項進行時拍攝工程內容數位照片，並負責嚴密監管工程進度，督促如期完成。 3.工程執行中所使用之材料，監造人員應令施工單位依規定辦理試驗或檢驗，並應將試驗或檢驗結果載入監造報表。 4.材料查驗：會同及審核施工中各項材料之檢驗、審查、測試、簽證及紀錄等工作。所有材料依工程契約規格負責使用前查驗，不合格材料應命施工單位立即運出工地，不得使用。		
	預期效益	大樓地下停車場車道磨損嚴重，為確保同仁車輛行駛安全，爰進行相關整修工程，改善停車場車道美觀與止滑能力增加行車安全，簡化車道鋪面材料以利日後維修管理之便利。		
項目		檢核事項		
區位		1. 區位：☒一般區 ☐保護區：☐國家公園 ☐國家自然公園 ☐自然保留區 ☐野生動物保護區 ☐野生動物重要棲息環境 ☐水產資源保育區 ☐特別景觀區 ☐生態保護區 ☐國有林自然保護區 ☐國家重要濕地 ☐海岸保護區 ☐自然人文生態景觀區 ☐其他（例如：☐港或鄰近航道）：		
工程性質		☐新建工程 ☒非屬新建工程：☐災後緊急處理 ☐搶修、☐搶險 ☐災後原地復建 ☐原構造物範圍內之整建或改善 ☐已開發場所 ☒維護管理		
環境影響評估		☐應辦理環境影響評估 ☒免辦理環境影響評估		
自評結果		☐應辦理生態檢核 ☒免辦理生態檢核：☒非屬新建工程 ☐規劃取得綠建築標章 ☐併入環境影響評估檢討 ☐其他：		

承辦單位：秘書室

副研究員 李淑惠

秘書室主任 楊蕙菁

批示：

交通部運輸研究所 黃新薰(丙)